



Obr.A16-30 Povodní fasáda NK v 1. poli. Pohled přibližně proti směru staničení, ke Slatině,

- většimu odstupu od fasády brání hustá stromová vegetace,
- na fasádu 8. nosníku silně zatéká zpod římsy, nepravidelně též pod spárami mezi prefabrikovanými římsovkami,
- příčna výzvuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výzvuž na fasádě římsy a nosníku jen místy.



2. pole zprava

Obr.A16-31 Povodní fasáda NK ve 2. poli. Pohled přibližně ve směru staničení, k Červené Hoře,

- většimu odstupu od fasády brání hustá stromová vegetace,
- na fasádu 8. nosníku silně zatéká zpod římsy, nepravidelně též pod spárami mezi prefabrikovanými římsovkami,
- příčna výzvuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výzvuž na fasádě nosníku jen místy.



Obr.A16-36

Povodní fasáda NK nad UP III. podpěry. Pohled diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,

- na fasádu 8. nosníků zatéká zpod římsy a ze spáry mezi prefabrikovanými římsovkami,
- vlastní spára mezi 1. nosníky sousedních polí, zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu nízké pevnosti,
- příčná výztuž podhledu římsy je obnažena jen místy, výztuž fasády 8. nosníku jen na dolní přírubě, viz detail,
- dřevina na UP, pod dilatační spárou byla odstraněna, bohužel ale ne i s kořeny. Vyžaduje to speciálně dlouhý sekáč.



Obr.A16-37 Detail povodní fasády NK těsně před III.podpěrou.
Pohled proti vodě,

- podle stavu povrchu oceli i betonu je dolní příruba 8. nosníku již dávno otlučená, možná i z doby stavby. Oprava obnažené výztuže je možná, ale nebude dlouhodobě úspěšná. nejedná se však o závažné poškození.

3. pole zprava

Obr.A17-04

Povodní fasáda NK nad UP IV. podpěry. Pohled diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,

- na fasádu 8. nosníků a celo UP zatéká zpod římsy a ze spáry mezi prefabrikovanými římsovkami,
- vlastní spára mezi 1. nosníky sousedních polí, zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu nízké pevnosti,
- korodují jen kluzná (tangenciální) ložiska a výzvuž dolní příruby 8. nosníku (mimo obraz, viz detail).



Obr.A17-05 Detail povodní fasády NK těsně před IV.podpěrou.
Pohled proti vodě a vzhůru,

- za obnažení a korozí výzvuže dolní poríruby je zde zodpovědná voda zdržující se dlouhodobě v nosníku a unikající montážním otvorem. Po opravě vozovky před lety byla voda z nosníku vypuštěna a světlou, čerstvou korozí má na svědomí boční déšť. Oprava, viz obr. A16-37.


MOSTNÍ ZÁVĚRY A MOSTNÍ SVRŠEK



Obr.A18-03

Vozovka v místě podpovrchového mostního závěru nad I. podpěrou, slatinou opěrou. Pohled proti vodě,

- nad dilatační spárou vznikla nepravidelná trhliny,
- vozovka nalevo od trhliny, nad rubem opěry je lehce pokleslá. Na okrajích v poklesech jemný písek a za deštů louže,
- prefabrikované římskovky jsou shora opatřeny "striáží",
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-04 Vozovka před II. podpěrou. Pohled diagonálně ke Slatině a proti vodě,

- trhliny v krytu z AB vznikly v přímkových pracovních spárách. Nesouvisí s mostním závěrem,
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-05

Vozovka v místě podpovrchového mostního závěru nad III. podpěrou. Pohled proti vodě,

- nad dilatační spárou nevznikla žádná trhlina,
- prefabrikované římsovky jsou shora opatřeny "striáží",
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-06

Vozovka asi 5,0 m před IV. podpěrou. Pohled proti vodě,

- v krytu z AB zde vznikla podélná a příčná trhlina. Nesouvisí s mostním závěrem,
- prefabrikované římsovky jsou shora opatřeny "striáží",
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-07

Levostranná část mostního svršku. Pohled ze slatin-ského mostního nájezdu ve směru staničení, k Červené Hoře,

- kryt vozovky z AB je málo opotřebený. Je postižen jen zcela ojediněle příčnými a podélnými trhlinami a to ne vždy mad mostními závěry,
- římsa složená z ambulan-tně vyrobených prefabrikátů, na povrchu příčně rýhovaných nemá vodotěsné spáry,
- po ztrátě pasivačních vlastností betonu výztuž sloupků i madel zábradlí koroduje a jeho krycí vrstvy opadávají.
- třetí zábradelní sloupek je po havárii vykloněný,
- v okrajové spáře vozovky traviny.



Obr.A18-08

Pravostranná část mostního svršku. Pohled ze slatin-ského mostního nájezdu ve směru staničení, k Červené Hoře,

- až na havarovaný sloupek, viz obr. A18-07.



Obr.A18-09 Levostranná část mostního svršku. Pohled z červenohorského nájezdu proti směru staničení, ke Slatině,

- kryt vozovky z AB je málo opotřebený. Je postižen jen zcela ojediněle příčnými a podélnými trhlinami a to ne vždy mad mostními závěry,
- římsa složená z ambulantně vyrobených prefabrikátů, na povrchu příčně rýhovaných, nemá vodotěsné spáry,
- madla zábradlí korodují,
- třetí zábradelní sloupek od konce je po havárii vykloněný,
- v okrajové spáře vozovky traviny.



Obr.A18-10 Pravostranná část mostního svršku. Pohled z červenohorského nájezdu proti směru staničení, ke Slatině,

- až na havarovaný sloupek, viz obr. A18-09.



Obr.A18-16

Splavenina písku blízko nejnižšího bodu levostraného, návodního rigolu. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře,

- nejnižší neodvodněný bod levostřanného, návodního rigolu není přesně naproti nejnižšímu bodu pravostrannému. Návodní je blíž ke Slatině.



Obr.A18-17

Splavenina písku blízko nejnižšího bodu pravostranného, povodního rigolu. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře,

- nejnižší neodvodněný bod pravostranného, povodního rigolu není přesně naproti nejnižšímu bodu levostrannému. Povodní je blíž k Červené Hoře.

ŘÍMSY



Obr.A18-32
První pravostranná římsovka.
Pohled proti směru staniče-
ní, ke Slatině,
- římsovka posunuta i se
sloupkem po havárii směrem
po vodě, na obrázku dole-
va. Její funkci do zatím
omezuje jen málo.



Obr.A18-18 Poslední levostranná římsovka. Pohled proti směru
staničení, ke Slatině,
- římsovky jsou vybaveny pravoúhlou dutinou ve tvaru obdél-
níka naležato, zde zazděnou cihlou,
- vpravo 1. sloupek dnes již neexistujícího lanového svodid-
la za mostem, viz též obr. A18-20.



Obr.A18-15
Pravostranná 24. římsovka.
Pohled ve směru staničení
k Červené Hoře,

- beton nižší pevnosti způsobuje na této jediné římsovce na celém mostě větrání její vnitřní hrany,
- vlevo splavenina písku blízko nejnižšího bodu pravostranného rigolu, viz též obr. A18-16 a A18-17.

ZÁCHYTNE BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ



Obr.A18-11
První levostranný sloupek/
/ parapetní zeď. Pohled
proti vodě,

- koroze výztuže a opadávání krycích vrstev betonu po ztrátě jeho pasivačních vlastností.



Obr.A18-31 Devátý sloupek pravostranného zábradlí a předcházející pole. Pohled po vodě a ke Slatině,
- sloupek je po havárii zlomený, náhradní ocelová madla v předchozích polích deformována. Bodové korodují po nedostatečné konzervaci.



Obr.A18-12
Dvacátýdruhý pravostranný zábradelní sloupek. Pohled po vodě,
- koroze význuje a opadávání krycích vrstev betonu po ztrátě jeho pasivačních vlastností,
- betonová madla vlevo i vpravo postihuje stejný osud,
- ocelové trubkové madlo vlevo nahoře koroduje rovněž.



Obr.A18-13 Dvacátéosmé levostranné zábradlní pole a sousední slouppky. Pohled proti vodě a k Červené Hoře,

- koroze výztuže a opadávání krycích vrstev betonu zábradelních madel po ztrátě jeho pasivačních vlastností,
- slouppky jsou vychýlené ze svých poloh po haváriích,
- okolní vegetace neumožňuje inspekcii a zpomaluje vysýchaní mostních konstrukcí.



Obr.A18-14 Dvacátéosmé pravostranné zábradlní pole a sousední slouppky. Pohled k Červené Hoře a po vodě,

- koroze výztuže a opadávání krycích vrstev betonu slouppku po ztrátě jeho pasivačních vlastností,
- betonová madla postihuje stejný osud,
- okolní vegetace neumožňuje inspekcii a zpomaluje vysýchaní mostních konstrukcí.

ODVODŇOVACÍ ZARIŽENÍ



Obr.A18-22

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 3. poli vlevo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou jako "chrlič",
- trouba je sice nepoškozená, ale voda proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu,
- kolem trhliny vlevo kolonie mechů.



Obr.A18-23

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 4. poli vlevo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou jako "chrlič",
- trouba je poškozená, a voda navíc proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu.



Obr.A18-24

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 3. poli vpravo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou původně jako "chrlíč",
- trouba je zničena a voda navíc proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu.



Obr.A18-25

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 4. poli vpravo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou původně jako "chrlíč",
- trouba je zničena a voda navíc proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu.



Obr.A18-26 Vtok do mostního odvodňovače ve 2. poli vlevo.
Pohled proti vodě,

- mostní odvodňovač je skutečně primitivní. Je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou na opačné straně jako "chrlič",
- voda má velmi omezenou možnost dostat se do trouby, zvláště když je okrajová spára zarostlá travinami. Daleko větší příležitost se nabízí v pronikání trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami. A tato voda zamáčí fasádu, i když je "chrlič" v pořádku.



Obr.A18-27 Vtok do mostního odvodňovače ve 4. poli vpravo.
Pohled po vodě,
- viz obr. A18-26.

ZEMNÍ TĚLESO

Obr.A18-19 Sval zemního tělesa za koncem pravostraného křídla V. podpěry, červenohorské opéry. Pohled po vodě,


- voda přítékající z prudkého klesání od Červené Hory neteče silničním příkopem, ale podél drnu, kterým je zarostlá pravostranná krajnice. V tomto místě je drn prolomen a voda nebezpečně hlubokou erozivní rýhou ve svahu zemního tělesa opouští silnici,
- nad rýhou zbytky pravostranného lanového svodidla.

OVĚŘOVÁNÍ BETONU


Obr.A14-17 Diagnostický vývrt č. V10 Φ 100 mm ze sloupu č. 2 druhé (mezilehlé) podpěry, 3700 mm pod UP a 600 mm od jeho povodní hrany u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 59.



Obr.A14-18 Diagnostický vývrt č. V11 Φ 100 mm ze sloupu č. 1 čtvrté (mezilehlé) podpěry, 4150 mm pod UP a 600 mm od jeho povodní hrany u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 68.



Obr.A14-19 Diagnostický vývrt č. V12 Φ 100 mm ze sloupu č. 2 čtvrté (mezilehlé) podpěry, 4600 mm pod UP a 600 mm od jeho povodní hrany u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 70.




Obr.A14-20 Diagnostický vývrt č. V13 Φ 100 mm z červenohorské strany UP II. podpěry, 2800 mm od jeho povodního konce a 600 mm nad jeho podhledem bez zkušebního místy NDT (Schmidt).



Obr.A14-21 Diagnostický vývrt č. V14 Φ 100 mm z červenohorské strany UP III. podpěry, 2650 mm od jeho povodního konce a 670 mm nad jeho podhledem u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 84.




Obr.A14-22 Diagnostický vývrt č. V15 Φ 100 mm ze slatinské strany UP IV. podpěry, 2800 mm od jeho povodního konce a 450 mm nad jeho podhledem u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 90.



Obr.A14-23 Diagnostický vývrt č. V16 Φ 50 mm z povodní strany 8. nosníku v polovině rozpětí 2. pole, 550 mm nad jeho podhledem u zkušebního místa NDT (Schmidt) č. 113.



Obr.A14-24 Diagnostický vývrt č. V17 Φ 50 mm z povodní strany 8. nosníku, 9400 mm za III. podpěrou, 550 mm nad jeho podhledem u zkušebního místa NDT (Schmidt) č. 114.



Obr.A14-25 Diagnostický vývrt č. V18 Φ 50 mm z návodní strany 1. nosníku, 1500 mm před V. podpěrou, 210 mm nad jeho podhledem u zkušebního místa NDT (Schmidt) č. 115.

OVĚŘOVÁNÍ VÝZTUŽE



Obr.A16-18 Sonda S2 do podhledu 2. nosníku v jeho ose, 5 m před MP II. Pohled přímo vzhůru,

- sonda provedena na začátku trhliny s velkými inkrustacemi i ve formě krápníků, viz obr. A16-20 v odst. NK-PODHLEDY,
- kabelový kanálek není tvořen trubkou a je dobře zainjektovaný. Krytí kabelu je 41 mm. Jeho předpjaté dráty jsou jen místy povrchově korodované, bez oslabení, pravděpodobně ještě z doby stavby. Injektážní malta je silně provlhlá! Proto ty krápníky na obr. A16-20.



Obr.A16-19 Sonda S1 do fasády 1. nosníku asi ve 3/4 rozpěti 1. pole, 4 m před MP II. Pohled po vodě,


- sonda provedena ke zvedanému kabelu v místě trhliny s inkrustací nad dolní přírubou. Trhlina vede až k výztuži,
- kanálek tvořený trubkou je zainjektovaný jen asi z 25%, Krytí trubky vytvářející kanálek je 34 mm. Předpjaté dráty kabelu jsou jen povrchově korodované (bez oslabení), pravděpodobně ještě z doby stavby. Injektážní malta je suchá.

PŘÍLOHA 3

VYZTUŽENÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ

VÝZTUŽENÍ PODHLEDU ÚLOŽNÉHO PRAHU II. (MEZILEHLÉ) PODPĚRY

SONDA S 4 PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1:15



- ① Hlavní výztuž je téměř rovnoběžná, v sondě S4 kruhového průřezu \varnothing 28 mm na povrchu hladká po 90 \div 200 mm, průměrně po 131 mm. Krytí v sondě je 22 mm. Výztuž je povrchově korodovaná z doby stavby.
- ② Rozdělovací výztuž je téměř rovnoběžná, v sondě S4 kruhového průřezu \varnothing 12 mm na povrchu hladká po 170 \div 230 mm, průměrně po 194 mm. Krytí v sondě je 0 \div 5 mm. Výztuž je místy důlkovitě korodovaná.


Výztuž v sondě není vzájemně vázána.

Mgr. Kly, BZ

VÝZTUŽENÍ POVRCHU 2. SLOUPU II. (MEZILEHLE)

PODPĚRY

SONDA S 5 NÁRYSNÉ SCHÉMA (ROZVINUTO) M 1:15



- ① Hlavní výztuž skruže je téměř svislá, rovnoběžná, ale místo přerušená a zde svislá není. V sondě S5 je kruhového průřezu $\varnothing 8$ mm na povrchu hladká po 140 \div 370 mm, průměrně po 200 mm. Krytí v sondě je 14 mm. Výztuž je povrchově korodovaná (z doby stavby) bez oslabení.
- ② Rozdělovací příčná výztuž skruže není vodorovná ani rovnoběžná. V sondě S5 je kruhového průřezu $\varnothing 7$ mm na povrchu hladká po 80 \div 230 mm, průměrně po 152 mm. Krytí v sondě je 34 mm. Výztuž je povrchově korodovaná (z doby stavby) bez oslabení.
- ③ Mimo vyztužení skruží je vyztuženo i jádro sloupu. Svislá výztuž byla zjištěna náhodně při odebírání 3 jádrových vývrtů v jediném případě, ve vrtu V 11. Je kruhového průřezu min $\varnothing 26$ mm, spíše však více, neboť vložka nebyla zasažena v plném profilu. Krytí ve vrtu je 28 mm od spáry skruž– jádro a 123 mm do vnějšího povrchu skruže. Výztuž není korodovaná. Rozdělovací příčná výztuž nebyla zachycena. Mezi skruží a jádrem sloupu je asi 2 mm separační vápenito– cementová vrstva.

Jan Kryštof

PŘÍLOHA 4

VÝKRES VÝZTUŽE NOSNÍKU KA - 61
PRO SVĚTLOST 18 m

PŘÍLOHA 5

MOSTNÍ LIST, DETAILNÍ POPIS
A VÝTAH Z PASPORTU SDO

MOSNÍ LIST

SÚS Náchod





zpracoval: Ing. J. Hauck 03/94

1. Název mostu: Most přes Úpu u Slatinského mlýna	304 3 - 3
2. Předmět premostení: řeka Úpa	Rok postavení (rek.) nezjištěn
3. druh silnice a stanovení: III/3043, km 4,820 4,745	Zatížitelnost: empirická Normalní: 19,8 Výhradní: 25,3 Výjimečná: 42,2 navrh.zatízení: nezjištěno
4. Katastr. obec: Slatina n. Úpou, Červená Hora	
5. Okres: Náchod	
6. Udržovatel: SÚS Náchod	
7. Počet otvorů: 4	7. Světlost otvoru(kolma): 74,68 m výška: 76,20 m
10. Délka premost.: 78,60 m 11. Rozp. pol.: 19,60; 2x19,65; 19,712. délka mostu: L72,50	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Úložné prahy sloupů z vyztuž. betonu, piliče - beton. truba vyplňená betonem, roznášecí práh železobetonový, nosné prvky železobetonové komárkové š.0,95m, v.0,90m, uložené do beton. lože, odvodnění vozovky pod chodníkem do boku	
Stavěbni výška: 1,25	Uložna výška:
14. Opery: Počet: 2 + křídla Délka: 8,35 + 8,45 m Tloušťka:cca 2 m výška: 0,9	Druh a materiál: bet. práh, křídla monolitický beton
15. Ostatní podpory: Počet: 3x2 sloupy Délka: osově 5,30 m Tloušťka:cca 2 m výška: mezi prahy 6,18	Druh a materiál: bet. truba vyplňená betonem, nad nimi žlb. práh
16. Prostorová uprava: Volna šířka mostu (podjezdů): mezi zábradly: 7,70 m šířka chodníku: 2x0,5 m šířka mezi obrubami: 6,70 m Volna výška nad vozovkou: -	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: asfaltový koberec Druh zpevněné části krajnice: - Druh chodníku: betonový Zábradlí: beton. sloupy 20x25 čms žlb pruty 3x	
18. Výška mostu nad terénem: 3,7 nad cestou, 7,1 nad terénem, 8,7 nad vodou	
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vodou: nezjištěno	
20. Různá zařízení na mostě: nejsou	
Výkresy mostu: nejsou k dispozici	
21. Stavební stav: II - velmi dobrý, nutno vyčistit odvodnění, vyspravit vozovku v místech dilataci, obnovit natěrem vozovku, vyspravit zábradlí.	
22. Správni údaje: celk. dĺ. mostu vč. opér: 83,20 m, max. výška vody nezjištěna	

304 3-3

1 : 500

km 4,820



* D E T A I L N I P O P I S M O S T U *

18.09.96

IDENTIFIKACNI CISLO MOSTU : 3043 -3

Nazev zakladni uzemni jednotky :
 Cislo useku uzloveho lokalizacniho systemu : 0433A104 - 0433A100
 Staniceni zacatku objektu na uvedenem useku : 3.164 m
 Liniove staniceni objektu : 4.918 m
 Administrativni jednotka : 136050
 Duvody zmen : Pocet poli mostu : 4
 Predmet premosteni : VODOTEC, STALY PRUT Oznaceni sikmosti : LEVA
 Vodni tok : UPA Hodnota sikmosti : 75 stupnu
 Delka premosteni : 77.05 m Celkova delka : 0.00 m

POPIS NOSNE KONSTRUKCE JEDNOTLIVYCH SKUPIN POLI MOSTU

Por.	Poc.	Svetlost		Material		Typ		Druh statickeho
cis.	poli	otvoru	Konstr	vyska	Preva-	Dalei	prefab-	pusobeni
skup.	ve				zujici	pouzit	rikatu	
poli	skup	Sikma	Kolma					
1	1	18.15	17.50	0.85	PF-PB		KA-61	DESKA PROSTA
2	2	18.05	17.50					
3	1	18.00	17.45					
4								
5								

Udaje jsou uvedeny v metrech

Pocet zbylych poli : 0

POPIS SPODNI STAVBY MOSTU :

 MATERIAL : Krajinich podper : ZELBET DRUH : Krajinich podper ;
 Mezilehlých podper : Mezilehlých podper:

Stavebni stav nosne konstrukce : VELMI DOBRY
 Stavebni stav spodni stavby : VELMI DOBRY
 Druh krytu vozovky : ZIVIC.

ROZMERY MOSTU :

Sirky :

Volna sirka : 7.70 m
 Sirka mezi zvysenymi obrubami : 6.70 m
 Sirka chodniku vlevo : 0.50 m
 Sirka chodniku vpravo : 0.50 m
 Celkova sirka mostu : m

Vysky :

Volna vyska nad vozovkou : m
 Vyska mostu nad terenem : 9.20 m
 Stavebni vyska mostu : 1.25 m
 Normalni hloubka vody : m

Plocha mostu

m² (delka premosteni x celkova sirka m)

ZATIZITELNOST MOSTU :

Normalni zatizitelnost : 48 t
 Vyhradni zatizitelnost : 60 t
 Vyjimecna zatizitelnost : 100 t
 Zpusob stanoveni zatizitelnosti :
 Rok stanoveni zatizitelnosti :

PROHLIDKY :

Rok postaveni mostu : 1963
 Rok hlavni prohlidky:
 Rok dalsi prohlidky :

Oznaceni zatimniho mostu :
 Archivace provadeciho projektu :
 Ztoteznavary objekt :

3043 - 3 (most přes ř. Upu)

Odpovědná osoba Databanka Ostrava : datum poslední změny 15.12.2008 10:39:52.

Identifikátor mostu
7754**Délka/výška/šířka, prostorová úprava (údaje jsou v metrech)**

Délka mostu	0	Stavební výška	1.25	Volná výška nad vozovkou	0	Rok postavení	1963
Celková šířka	0	Úložná výška	0	Volná šířka	7.7	Oznacení šířnosti	Levá
Délka přemostění	77.05	Výška nad terénem	9.2	Šířka mezi obrubami	6.7		
Délka NK mostu	0	Výška nad hladinou	0	Levý chodník	0.5	Šířkost (g)	80
Šířka mezi zábradlím	0	Hloubka vody	0.4	Pravý chodík	0.5		

Povrch komunikace	Živice	Plocha mostu	0 m ²
Povrch chodníku	Nezadaný	Plocha vozovky	0 m ²
		Plocha chodníku	0 m ²

Záhytná zařízení na mostě**Různá zařízení na mostě**

Reprodukční pořizovací hodnota: 0 Kč
 Způsob výpočtu RPH: Základní metodika stanovení RPH

Poznámka

PŘÍLOHA 6

DOKLADY ZHOTOVITELE

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

č.j. : 142/2 nábr. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

V souladu

průzkumné a diagnostické práce č.j. 20840/01-120 ve znění změn č.j. 30678/01-123, č.j. 47/2003-120-RS/1 a 174/2005-120-RS/1 Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

číslo 172/2006

pro

Ing. Jana Kryštofa

Datum narození : 11. 5. 1943

Bydliště

Ulice : Bohuslava Martinů 137
Obec/město : Brno
PSČ : 602 00
Tel./fax. : 543214478

Zaměstnavatel/firma : Mostní vývoj, s.r.o.

Ulice : Bohuslava Martinů 137
Obec/město : Brno
PSČ : 602 00
Tel./fax. : 543236257/543238103
e-mail : mostni.vyvoj.brno@seznam.cz

Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu silničních objektů.


Oprávnění platí do 03. 2011

V Praze dne 17. března 2006

Ing. Lubomír Tichý, CSc.
předseda komise

Lubomír Tichý

Ing. Jiří Nouza
ředitel
odboru pozemních komunikací



Jiří Nouza

CERTIFIKAČNÍ SDRUŽENÍ PRO PERSONÁL

ASSOCIATION FOR PERSONNEL CERTIFICATION

zájmové sdružení právnických osob

Areál VÚ Běchovice, P. O. BOX 51, 190 11 Praha 9

je akreditováno Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024
jako certifikační orgán pro personál

is accredited by Czech Accreditation Institute o.p.s. (CAI) according to the requirements of ČSN EN ISO/IEC 17024
as a Certification Body for personnel



C E R T I F I K Á T C E R T I F I C A T E

č. / No.

201 - 0053 / NZS

pro personál ve specifických činnostech / for personnel in specific activity

Podle požadavků standardu Std-201 APC je certifikován
In agreement with requirements of APC Standard Std-201 is certified

Ing. Jan KRYŠTOF

Rodné číslo
Personnel identification number

430511/452

Certifikace je platná pro specifickou činnost / Certification is valid for specific activity

**NDT ve stavebnictví
NDT at building trade**

NZS

Certifikace je platná do
Expiration date

30.11. 2010



25.05. 2006

Datum vydání
Date of issue

Ředitel certifikačního orgánu
Head of the Certification body
Ing. Jiří Pitter

Podpis držitele certifikátu
Certificate holder's signature



Ministerstvo dopravy

Č.j.: 188/2008-120-ORG

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Jan Kryštof Ing.

Adresa : Ulice : Bohuslava Martinů 137

Město : Brno 2

PSČ : 602 00

Tel. : 543 236 257, 775 566 300

Fax : 543 238 103

Firma : Mostní vývoj, s.r.o.

Ulice : Bohuslava Martinů 137

Město : Brno

PSČ : 602 00

Tel. : 543 214 478

Fax : 543 214 478

Registrační číslo : 007/1998

Platnost do : 09.2013

Datum : 10.11.2008



Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise

Ing. Pavel Šustr
ředitel odboru pozemních komunikací

Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Živnostenský úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno

ev.č.: 370202-52829-01
č.j. : 40942/02/44-02/Drah

Živnostenský list

právnické osoby

na základě oznámení změny ze dne 17. 7.2002
podle ustanovení § 49 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, se mění původní
živnostenský list č.j.: 58691/02/44-02

Obchodní firma : Mostní vývoj, s.r.o.

IČO : 262 82 097

Sídlo : Bohuslava Martinů 758/137, 602 00 Brno

Předmět podnikání: Testování, měření a analýzy

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 25. 3.2002.

V Brně dne : 17. 7.2002

Mgr. Ladislav Zajíč
vedoucí Živnostenského úřadu
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed

