



Obr.A16-10 Červenohorský líc úložného prahu II. podpěry. Pohled zleva diagonálně po vodě a ke Slatině,

- na úložný práh (UP) a do spáry mezi 2. a 1. nosníkem silně zatéká. Inkrustace jsou na UP masivní, místy zabarvené korozivně, na dolní hraně i ve formě krápníků. Signalizují, že zatéká dlouho a/nebo intenzivně.
- na podhledu nosníků 2. pole při tomto UP odvodňovací otvory chybí!



#### 1. pole

Obr.A16-15 Slatinský líc úložného prahu II. podpěry. Pohled zleva diagonálně k Červené Hoře a po vodě,

- na úložný práh a do spáry mezi 1. a 2. nosníkem silně zatéká. Inkrustace jsou bílé a na UP často "vyvěrají" z trhlin v omítce,
- odvodňovací otvory na podhledu nosníků 2. pole při tomto UP jsou zřízeny až na poslední tři při pravém okraji.



Obr.A16-25 Slatinský líc úložného prahu II. podpěry. Pohled zprava diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,

- na úložný práh (UP) a do spáry mezi 7. a 8. nosníkem zatéká. Inkrustace jen slabé, ojediněle ve formě krápníků,
- kruhové sníženiny jsou výbrusy silné omítky pro tvrdoměrné NDT zkoušky. V nich se teprve projevuje promočenost konstrukce zakrytá jinak omítkou,
- na 6. nosníku (vlevo) koroze příčné výztuže - třmínků,
- odvodňovací otvory na podhledu nosníků 1. pole při tomto UP jsou zřízeny až na poslední tři při pravém okraji.



#### 2. pole

Obr.A16-32 Červenohorský líc úložného prahu II.podpěry. Pohled zprava diagonálně ke Slatině a proti vodě,

- na úložný práh (UP) a do spáry mezi 7. a 8. nosníkem zatéká. Inkrustace vznikly jen slabé,
- silně zatéká jen na čelo UP ze spáry mezi osmými nosníky 1. a 2. pole (vlevo),
- na podhledu nosníků 2. pole je při UP zřízeno odvodnění jen některých nosníků.



Obr.A16-35 Slatinský líc úložného prahu III. podpěry. Pohled zprava diagonálně proti vodě a k Červ. Hoře,  
 - na úložný práh (UP), do spár mezi nosníky a do trhlin v 8. nosníku zatéká. Inkrustace i ve formě krápníků,  
 - omítka UP je díky zatékání poškozena trhlinami,  
 - odvodňovací otvory nosníků při UP III. podpěry vykazují výtoky.



### 3. pole

Obr.A17-01 Červenohorský líc úložného prahu III. podpěry.  
 Pohled zprava diagonálně ke Slatině a proti vodě,  
 - na úložný práh (UP), do spár mezi nosníky a za omítku UP zatéká. Silné inkrustace,  
 - omítka UP je díky zatékání poškozena trhlinami,  
 - odvodňovací otvory nosníků při UP III. podpěry nejsou zřízeny,  
 - beton čela UP je postižen ztrátou pasivačních vlastností, jeho výztuž koroduje je obnažována.



Obr.A17-06 Červenohorský líc úložného prahu IV. podpěry. Pohled zprava diagonálně ke Slatině a proti vodě,  
 - na líc i čelo úložného práhu (UP), za jeho omítku a do spár mezi nosníky silně zatéká. Rozsáhlé i korozivně zábarvené inkrustace,  
 - silná omítka UP je díky zatékání poškozena trhlinami.



#### 4. pole

Obr.A17-35 Slatinský líc úložného prahu V. podpěry. Pohled zprava diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,  
 - na úložný práh (UP) a do spár mezi nosníky zatéká. Inkrustace i ve formě krápníků,  
 - omítka UP je díky zatékání poškozena trhlinami,  
 - z odvodňovacího otvoru 8. nosníku při UP mírně zatéká.

**NOSNÁ KONSTRUKCE – PODHLEDY  
CELKOVĚ**



Obr.A17-25 Podhled 1. poloviny 1. pole. Pohled proti směru staničení, ke Slatině a vzhůru,

- zcela dole je horní část I. podpěry (UP),
- místní stopy po zatékání do kabelových kanálků,
- na podhledu jsou slabě uchycené mikroorganismy, což souvisí se zdržováním vody v dutinách a promáčením betonu,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže. Krátké korodované ocelové vložky jsou dolní části montážních závěsů středních částí nosníků,
- šikmě šmouhy jsou od nadměrných dřevařských nákladů.




Obr.A17-26 Podhled 2. poloviny 1. pole. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře a vzhůru,

- zcela dole je UP II. podpěry. Na jeho pravý konec zatéká, na levém silně inkrustace pod 1. nosníkem,
- více než na 1. polovině zde zatéká do spár,
- ostatní viz obr. A17-25.



Obr.A17-23 Podhled 1. třetiny 2. pole. Pohled přímo vzhůru,  
 - zcela nahoře je horní část II. podpěry,  
 - místní stopy po zatékání do kabelových kanálků,  
 - na pátém a částečně i následujících nosnících jsou slabě  
 uchycené mikroorganismy, což souvisí se zdržováním vody v  
 dutinách a o promáčení betonu,  
 - hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže. Krátké  
 korodované ocelové vložky jsou dolní části montážních zá-  
 věsů středních částí nosníků.



Obr.A17-24 Podhled 2. třetiny 2. pole. Pohled přímo vzhůru,  
 - až na horní část II. podpěry, viz obr. A17-23,  
 - 3. třetina podhledu 2. pole je zachycena spolu se slatin-  
 skou stranou III. podpěry na obr. A17-14 v odst. MEZILEHLÉ  
 PODPĚRY CELKOVĚ.



Obr.A17-28 Podhled 3. třetiny 3. pole. Pohled proti směru staničení, ke Slatině a vzhůru,

- zcela nahore je horní část IV. podpěry,
- místní stopy po zatékání do kabelových kanálků,
- do podélných spár, zvláště krajních zatéká,
- na některých nosnicích jsou uchycené mikroorganismy, což souvisí se zdržováním vody v dutinách a promáčení betonu,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže,



Obr.A17-27 Podhled 2. třetiny 3. pole. Pohled proti směru staničení, ke Slatině a vzhůru,

- až na horní část IV. podpěry viz obr. A17-28,
- 1. polovina podhledu 3. pole je zachycena spolu se červeňohorskou stranou III. podpěry na obr. A17-15 v odst. MEZILEHLÉ PODPĚRY CELKOVĚ.



Obr.A17-29 Podhled 1. poloviny 4. pole. Pohled proti směru staničení, ke Slatině a vzhůru,

- zcela dole je horní část UP IV. podpěry, viz obr. A17-16,
- místní stopy po zatékání do kabelových kanálků,
- na podhledu jsou slabě uchycené mikroorganismy, což souvisí se zdržováním vody v dutinách a o promáčení betonu,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výzduže.



Obr.A17-30 Podhled 2. poloviny 4. pole. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře a vzhůru,

- zcela dole je UP V. podpěry. Na jeho pravý konec zatéká,
- více než na 1. polovině zde zatéká do podélných spár,
- ostatní viz obr. A17-29.

**NOSNÁ  
KONSTRUKCE,  
DETAILY  
PODHLEDŮ**

Pořádí fotodokumentace je podle postupu mostní prohlížečky.



**4. pole zleva**

Obr.A17-36

Podhled 2. nosníku ve 4. poli, těsně před V. podpěrou. Pohled ve směru stanovení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina pod kabelovým kanálkem napravo od osy s výtoky a stopami po výtocích a jen malými inkrustacemi,
- výtoky a stopy po výtocích z otvoru odvodňující dutinu nosníku,
- do podélné spáry mezi 2. a 3. nosníkem zatéká. Inkrustace,
- obnažení a koroze příčné betonářské výztuže.



**Obr.A15-02**

Podhled 1. nosníku ve 4. poli. Pohled ve směru stanovení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina pod kabelovým kanálkem napravo od osy a slabší při levém okraji se stopami po výtocích bez inkrustací,
- do podélné spáry mezi 1. a 2. nosníkem silně zatéká. Hojné inkrustace i ve formě krápníků,
- obnažení a koroze příčné betonářské výztuže.



Obr.A15-03

Podhled 3. nosníku ve 4. poli. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku se slabými inkrustacemi ve formě krápníků,
- hojně obnažení a koroze betonářské výztuže.



Obr.A15-04

Podhled 5. nosníku za polovinou rozpětí 4. pole. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku s nepatrnými inkrustacemi,
- trhliny příčné jsou v místech korodujících, ale dosud neobnažených třmínek,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže.



Obr.A15-05

Podhled 1. poloviny 3. nosníku ve 4. poli. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,


- čtvrtý mostní otvor je málo větraný, do nosníků zatéká, a prakticky nevyschají. Vzrůst mikroorganismů,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže,
- na podhledu 2. nosníku (na obr.vpravo) laténtní trhlina, viz obr.A15-06,
- silné zatékání na úložný práh IV. podpěry.



Obr.A15-06

Podhled 1. poloviny 2. a 1. nosníku ve 4. poli. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,

- do spáry mezi nosníky silně zatéká. Inkrustace i ve formě krápníků. Podhled výplně spáry je pokleslý po nedostatečném podepření bednění při betonáži,
- v ose podhledu 2. nosníku (na obr.vlevo) trhlina do 0,1 mm se stopami po zatékání,
- na podhled 1. nosníku zatéká místy z jeho fasády,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže,
- silné zatékání na úložný práh IV. podpěry.



Obr.A15-07 Podhled podélné spáry mezi 5. a 4. nosníkem 4. pole. Pohled diagonálně po vodě, ke Slatině a vzhůru,

- podhled výplně spáry je pokleslý po nedostatečném podepření bednění při betonáži,
- hojně obnažení a koroze příčné betonářské výztuže.



Obr.A15-09  
Podhled 4. nosníku těsně za IV. podpěrou. Pohled proti směru staničení, ke Slatině a vzhůru,

- v ose podhledu nosníku trhlina se slabými inkrustacemi. Na pdhledu 1. až 5. nosníku nejsou žádné stopy po výtocích z odvodňovacích otvorů, přestože se jedná o jejich nižší konce.



Obr.A15-10 Podhled podélné spáry mezi 1. a 2. nosníkem ve 4. poli. Pohled po vodě a vzhůru,

- podhled výplně spáry je pokleslý po nedostatečném podepření bednění při betonáži,
- do spáry mezi nosníky silně zatéká. Inkrustrace i ve formě krápníků.



### 3. pole zleva

Obr.A15-16

Podhled 2. nosníku těsně před IV. podpěrou. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina napravo od osy nosníku s drobnými inkrustacemi i ve formě krápníků,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže,
- odvodňovací otvor je i před pročištěním částečně funkční. Korozivní zabarvení stop po zatékání je způsobeno zasažením betonárké, nikoliv předpjatén výztuže.



Obr.A15-17

Podhled 4. nosníku těsně před IV. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,  
- trhlina v ose nosníku se stopou po zatečení,  
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže,  
- odvodňovací otvor je i před pročištěním částečně funkční.



Obr.A15-18

Podhled 3. nosníku ve 2/3 rozpětí 3. pole. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,  
- latentní trhlina v ose nosníku bez stop po zatečení,  
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže,  
- na podhledu NK vzniknout mikroorganizmů. Do dutin většinou zatéká i když málo.



Obr.A15-19

Podhled 2. příčné spáry  
4. nosníku 3. pole. Pohled  
po vodě a vzhůru,

- v pravé polovině (na obr. dole) jsou drobné suché krápníky. Přes spáru zatékalo před poslední úspěšnou stavební údržbou, při které byla vyměněna vozovka,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A15-20

Podhled 1. poloviny 2.  
nosníku 3. pole. Pohled  
proti směru staničení, ke  
Slatuně a vzhůru,

- stopy po průsacích v ose  
nosníku bez trhliny nejsou  
jednoznačně svědec-  
tvím o zatékání do kab-  
lového kanálku,
- prosvítání a koroze ob-  
nažené betonářské výztu-  
že.



Obr.A15-21

Podhled podélné spáry mezi 1. a 2. nosníkem. Pohled z třetiny 3. pole ve směru staničení, k Červené Hoře a vzhůru,

- stopy po průsacích se silnými inkrustacemi. Hojné jsou krápníky, některé i korozivně zabarvené,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.



Obr.A15-22 Podhled podélné spáry mezi 1. a nosníkem a konec UP III. podpěry. Pohled z třetiny 3. pole proti směru staničení, ke Slatině a vzhůru,

- pod spárou i na UP stopy po průsacích se silnými inkrustacemi, pod spárou i ve formě krápníků,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.



Obr.A15-23

Podhled příčné spáry mezi 1. a 2. dílem 1. nosníku 3. pole. Pohled po vodě a vzhůru,

- pod návodním fasádou jsou patrné organické zbytky po kolonii hmyzu z doby před stavební údržbou mostního svršku, kdy spárou zatékalo.

2. pole zleva

Obr.A15-33

Podhled 3. nosníku 2. pole těsně před III. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku s nepatrnými inkrustacemi a dvěma osamělými krápníky,
- z odvodňovacího otvoru v pozadí (dole) výtok vody,
- prosvítání a koruze obnažené příčné výztuže.



Obr.A15-34

Podhled 4. nosníku 2. pole těsně před III. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- 2 trhliny kolem osy nosníku s nepatrnými inkrustacemi,
- kolem odvodňovacího otvoru v pozadí (dole) stopy po výtoku vody,
- prosvítání a koruze obnažené příčné výztuže.



Obr.A15-35

Podhled 5. nosníku 2. pole těsně před III. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku téměř bez inkrustací,
- stopy po zatečení kolem korodující ocele v horní části obrázku,
- prosvítání a koruze obnažené příčné výztuže.



Obr.A15-36

Podhled 6. nosníku 2. pole těsně před III. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,  
- trhliny v ose nosníku se stopami po zatečení,  
- z odvodňovacího otvoru v pozadí (dole) výtok vody,  
- prosvítání a koruze obnažené příčné výztuže.



Obr.A15-37

Podhled 4. nosníku za příčnou spárou ve dvou třetinách 2. pole. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,  
- nepříliš pravidelná trhлина napravo od osy nosníku s drobnými inkrustacemi.



Obr.A16-06 Podhled podélné spáry mezi 1. a 2. nosníkem přibližně v polovině rozpětí 2. pole. Pohled proti vodě a ve směru staničení, k Červené Hoře,

- pod spárou stopy po průsacích se silnými inkrustacemi i ve formě krápníků,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.



Obr.A16-07 Podhled podélné spáry mezi 3. a 4. nosníkem přibližně v polovině rozpětí 2. pole. Pohled proti vodě a ve směru staničení, k Červené Hoře,

- pod spárou zůstalo její neodstraněné bednění,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.



Obr.A16-08

Podhled 4. nosníku v 1. polovině 2. pole. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,

- trhlina nalevo od osy nosníku (na obr. vpravo) s drobnými inkrustacemi,
- místa prosvítá a koroduje obnažená příčná výztuž.



Obr.A16-09

Podhled 5. nosníku v 1. polovině 2. pole. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku téměř bez inkrustací,
- prosvítání a koruze obnažené příčné výztuže.

1. pole zleva

Obr.A16-16

Podhled 3. nosníku ve 3. třetině 1. pole. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku téměř bez inkrustací,
- odvodňovací otvor v pozadí (dole) s malými stopami výtoků,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A16-17

Podhled 4. nosníku ve 3. třetině 1. pole. Pohled ve směru staničení k Červené Hoře a vzhůru,

- trhlina nalevo od osy nosníku jen s malými inkrustacemi. Ostatní trhliny jen latentní,
- odvodňovací otvor v pozadí (dole) se stopou po výtoku,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A16-20

Podhled 1. a 2. nosníku ve 2. polovině 1. pole. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře,

- do spáry mezi 1. a 2. nosníkem a do trhliny v ose 2. nosníku zatéká. Silné inkrustace, v obou případech i ve formě krápníků. Na začátku trhliny ve 2. nosníku sonda S2, viz obr. A16-18 v odst. OVĚŘOVÁNÍ VÝZTUŽE,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.



Obr.A16-22

Podhled 2. nosníku 1. pole těsně za I. podpěrou. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,

- trhлина v ose nosníku s malými inkrustacemi ( jeden krápník),
- odvodňovací otvory při I. podpěře (v pozadí dole) nejsou zřízeny,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A16-23

Podhled 3. nosníku 1. pole těsně za I. podpěrou. Pohled proti směru staničení ke Slatině a vzhůru,

- nesouislá trhlina přibližně v ose nosníku jen s malými inkrustacemi. V trhlině byla provedena sonda S3, viz odst. 4.2,
- odvodňovací otvory při I. podpěře (v pozadí dole) nejsou zřízeny),
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



#### 1. pole zprava

Obr.A16-26

Podhled 6.nosníku 1.pole těsně před II. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červ. Hoře a vzhůru,

- trhlina v ose nosníku s malými inkrustacemi,
- odvodňovací otvory při II. podpěře v nosnicích 6, 7, a 8 nejsou zřízeny,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A16-27

Podhled 7.nosníku 1.pole těsně před II. podpěrou. Pohled ve směru staničení k Červ. Hoře a vzhůru,  
- trhlina v ose nosníku s malými inkrustacemi,  
- odvodňovací otvory při II. podpěře v nosnicích 6, 7, a 8 nejsou zřízeny.



2. pole zprava

Obr.A16-33

Podhled 8. nosníku 2. pole ve třetině rozpětí 2. pole. Pohled ke Slatině a vzhůru,  
- trhliny v ose nosníku a napravo od ní (na obr. vlevo) s s inkrustacemi,  
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A16-34

Podhled 7. a 8. nosníku ve 2. polovině rozpětí 2. pole. Pohled k Červené Hoře a vzhůru,

- do spáry mezi 7. a 8. nosníkem, do trhliny v ose 7. a do trhlin 8. nosníku (v ose a nalevo od ní) zatéká. Inkrustace, ve všech případech i ve formě krápníků,
- prosvítání a koroze obnažené příčné betonářské výztuže,
- odvodňovací otvory v pozadí (dole) vykazují výtoky.



### 3. pole zprava

Obr.A17-02

Podhled 7. a 8. nosníku uprostřed 3. pole. Pohled k Červené Hoře a vzhůru,

- do spáry mezi 7. a 8. nosníkem a do trhliny v 7. i 8. nosníku zatéká. Inkrustace, ve spáře i ve formě krápníků,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.



Obr.A17-03

Podhled 7. a 8. nosníku na konci 3. pole. Pohled k Červené Hoře a vzhůru,

- do trhlin v 8. nosníku téměř nezatéká, do spáry mezi 7. a 8. nosníkem silně. Inkrustace i ve formě krápníků,
- z odvodňovacího otvoru v 8. nosníků silné, korozivně zabarvené výtoky,
- na úložný práh těžce zatéká. Silné inkrustace svědčí o dlouhodobosti a/nebo velké intenzitě,
- prosvítání a koroze obnažené betonářské výztuže.

4. pole zprava

Obr.A17-08 Podhled 7. a 8. nosníku ve 2. polovině rozpětí 4. pole. Pohled k Červené Hoře,

- do spáry mezi 7. a 8. nosníkem silně a do trhliny nalevo od osy 8. nosníku slabě zatéká. Inkrustace vznikly jen ve spáře a to i ve formě krápníků,
- prosvítání a koroze obnažené příčné betonářské výztuže,
- odvodňovací otvory v pozadí (dole) vykazují výtoky.

**VODA V  
NOSNÍCÍCH**



Obr.A15-29

Montážní otvor na fasádě 1.nosníku před III. podpěrou. Pohled zleva z mostní prohlížečky po vodě,

- výtoky z otvoru a bohatá flora signalizuje naplněnost nosníku asi do třetiny jeho výšky. Po pročištění odvodňovacího otvoru skutečně došlo k vytečení značného množství vody, viz obr. A15-30.



Obr.A15-30 Podhledy 1. (nahore) a 2. (za ním) nosníku těsně před III. podpěrou. Pohled k Červené Hoře a po vodě,

- po pročištění odvodňovacích otvorů vytéká z obou nosníků otvorem o průměru 25 mm voda. Z 1. nosníku 45 ze 2. nosníku 3,5 hodiny. Poněvadž nosníky na opačné straně, při II.podpěře odvodňovací otvory postrádají je jisté, že druhý nosník byl naplněn zcela. Z prvního voda unikala montážním otvorem na fasádu. Nosník druhý tuto možnost nemá,
- prosvítání a koroze obnažené příčné výztuže.



Obr.A15-31 Podhled 2. nosníku těsně před III. podpěrou. Pohled přibližně k Červené Hoře,

- stopy po průsacích z odvodňovacího otvoru ještě před tím než byl pročištěn. Silné inkrustace i ve formě krápníků,
- trvale vlhké stopy po vytékání na slatinský líc UP III. podpěry svědčí o dlouhodobosti a intenzitě průsaku z nosníku, hlavně přes jeho čelo. Výtok vody viz obr. A15-30.



Obr.A15-32 Dolní hrana UP III. podpěry před jejím levým sloupem. Pohled poti vodě a k Červené Hoře,

- silné inkrustace i ve formě krápníků jako následek silného zatékání z dutin krajních dvou nosníku na UP a do trhlin v jeho omítce,
- v popředí vytékající voda z proraženého odvodňovacího otvoru ve 2. nosníku, viz obr. A15-30.

**NOSNÁ KONSTRUKCE – FASÁDY**

Obr.A17-31 Levá, návodní fasáda. Pohled od I. podpěry ve směru staničení, k Červené Hoře,

- na fasádu krajního nosníku zatéká nepravidelně zpod říms, pravidelně pod netěsnými spárami mezi římsovkami. Příčná výztuž místy hojně prosvítá a koroduje,
- některé betonové sloupy zábradlí jsou po havárii zlomené. Zde např. na obr. 2. zprava,
- římsy v místech kde přes ně přetéká voda zarůstají mechem.



Obr.A17-32 Pravá, povodní fasáda. Pohled od I. podpěry ve směru staničení, k Červené Hoře,

- některé betonové sloupy zábradlí se po havárii rozpadají. Zde např. na obr. 1. zleva,
- ostatní viz obr. A17-31.



Obr.A17-33 Levá, návodní fasáda. Pohled od V. podpěry proti směru staničení, ke Slatině,

- na fasádu krajního nosníku zatéká nepravidelně zpod říms, pravidelně pod netěsnými spárami mezi římsovkami. Příčná výztuž místy hojně prosvítá a koroduje,
- zpod říms vyvěrají praménky měkkého asfaltu,
- římsy v nevětrané části mostu zarůstají mechem.



Obr.A17-34 Pravá, povodní fasáda. Pohled od V. podpěry proti směru staničení, ke Slatině,

- až na vyvěrání praménků asfaltu zpod říms,viz obr. A17-33.

**NK – FASÁDY, DETAILY**

Pořádí fotodokumentace je podle postupu mostní prohlížečky.



4. pole zleva

Obr.A17-37 Návodní fasáda 1. nosníku těsně před V. podpěrou.  
Pohled zleva doprava, po vodě,

- spára mezi římsovkami zarostlými mechy je vyplněna cemenotovou maltou. V ní trhlina. Voda (a měkký asfalt) vytéká zpod římsy a z trhliny a zamáčí fasádu nosníku. Vzrůst mikroorganizmů,
- na dolní přírubě nosníků koroze a obnažování výztuže po ztrátě pasivačních vlastností betonu.



Obr.A15-11

Návodní fasáda NK nad UP IV. podpěry. Pohled diagonálně ve směru staničení, k Červené Hoře po vodě,

- na začátek 1. nosníku 4. pole a na čelo UP zatéká ze spáry mezi ambulantně vyrobenými prefabrikáty římsové. Mikroorganizmy, lišejeníky, mechy. Koroze kluzného (tangenciálního) ložiska tvořeného ocelovou deskou tl. 30 mm. Detail, viz obr. A15-12,
- spára mezi 1. nosníky sousedních polí je zaplněna,
- úložný práh vyspravován cementovou maltou a zabarven korozivně.



Obr.A15-12 Detail kluzného ložiska pod 1. nosníkem 4. pole nad UP IV. podpěrou. Pohled po vodě,

- koroze kluzného (dříve tangenciálního) ložiska tvořeného ocelovou deskou tl. 30 mm. Je oslabena na přístupných plochách asi o 2 mm,
- dobetonávky konce nosníků jsou od jejich čel odtrženy trhlinou do 0,1 mm,
- ložisko, nosník a UP zarůstají mikroorganizmy, lišejeníky a mechy.



Obr.A15-14 Návodní fasáda NK ve 4. poli. Pohled přibližně ve směru staničení, k Červené Hoře,

- vpravo dole UP IV. podpěry,
- na fasádu 1. nosníku a na čelo UP silně zatéká zpod říms, pravidelně též pod spárami mezi prefabrikovanými římsovkami,
- příčna výztaž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztaž na fasádě nosníku jen místy.



### 3. pole zleva

Obr.A15-15 Návodní fasáda NK ve 3. poli. Pohled přibližně proti směru staničení, ke Slatině,

- na fasádu 1. nosníku silně zatéká zpod římsy, většinou nepravidelně,
- příčna výztaž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztaž na fasádě nosníku jen místy.



Obr.A15-24 Návodní fasáda NK ve třetině 3. pole. Pohled po vodě a vzhůru,

- na fasádu 1. nosníku silně zatéká zpod římsy, více přes spáru mezi prefabrikovanými římsovkami. Výtoky asfaltu ze spáry znečistují i dolní hranu nosníku (černé skvrny),
- příčná výztuž římsovek zde není obnažena pravidelně,
- na zamáčené fasádě 1. nosníku jsou uchyceny pestré kolonie lišejníků, na fasádě římsy tmavé mechy.



Obr.A15-26  
Návodní fasáda NK nad UP III. podpěry. Pohled diagonálně ve směru staničení, k Červené Hoře po vodě,

- na fasádu 1. nosníků zatéká zpod římsy, do spáry mezi 1. nosníky 3. a 2. pole a na čelo UP zatéká ze spáry mezi prefabrikáty římsovek. Inkrustace místy i korozivně zbarvené, ve spáře mikroorganizmy, na římse i mechy. Koroze kluzných (tangenciálních) ložisek tvořených ocelovými deskami tl. 30 mm,
- spára mezi 1. nosníky sousedních polí je zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu velmi nízké pevnosti (lze rozrušovat rukou), viz detail, na obr. A15-27,
- příčná výztuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztuž na svislé ploše jen místy.



Obr.A15-27

Detail spáry mezi 1. nosníky 3. a 2. pole nad návodním čelem UP III. podpěry. Pohled po vodě,

- dole čelo UP III. podpěry, nad ní spára. V ní nalevo heraklit, napravo od něj rozpadající se dobetonávka. V ní dole korodující kotva dolního kabelu předpjaté výztuže. Voda přes netěsný MZ či z vadné připojení hydroizolace na něj protéká či prolíná rozpadající se dobetonávkou a vstupuje kolem kotevních kuželíku do kabelových kanálků vyplněných či nevyplněných injekční maltou.



Obr.A16-03 Návodní fasáda NK ve 3. poli. Pohled přibližně ve směru staničení, k Červené Hoře,

- na fasádu 1. nosníku silně zatéká. Nepravidelně zpod říms, pravidelně pod spárami mezi prefabrikovanými římsovkami,
- příčná výztuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztuž na fasádě nosníku jen místy.

2. pole zleva

Obr.A16-04 Návodní fasáda NK ve 2. poli. Pohled přibližně proti směru staničení, ke Slatině,

- na fasádu 1. nosníku silně zatéká zpod římsy, většinou nepravidelně. Výtok vody z montážního otvoru svědčí o zaplnění nosníku vodou, což v zápětí potvrdily výtoky z jeho pročistěného odvodňovacího otvoru,
- příčná výzvuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výzvuž na fasádě nosníku jen místy.



Obr.A16-01 Návodní fasáda v polovině rozpětí 2. pole. Pohled diagonálně v Červené Horě a po vodě,

- trhlina oddělující stojinu 1. nosníku od jeho dolní desky,
- stopy po zatékání z dutiny, inkrustace i ve formě krápníků. Krápníky jsou "živé", na koncích kapky zřetelné i na fotografii.



Obr.A16-11 Návodní fasáda NK ve třetině 2. pole. Pohled po vodě a vzhůru,

- na fasádu 1. nosníku zatéká zpod římsy,
- příčná výztuž římsovek, stejně jako výztuž podhledu nosníků je obnažena a koroduje téměř pravidelně,
- na zamáčené fasádě 1.nosníku jsou uchyceny mikroorganizmy.



Obr.A16-12

Návodní fasáda NK ve 2. poli. Pohled přibližně ve směru staničení, k Červené Hoře,

- většímu odstupu od fasády brání hustá stromová vegetace,
- na fasádu 1. nosníku silně zatéká zpod říms, nepravidelně též pod spárami mezi prefabrikovanými římsovky,
- příčna výztuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztuž na fasádě nosníku jen místy.

1. pole zleva

Obr.A16-13 Návodní fasáda NK v 1. poli. Pohled přibližně proti směru staničení, ke Slatině,

- většimu odstupu od fasády brání hustá stromová vegetace,
- na fasádu 1. nosníku silně zatéká zpod římsy, většinou nepravidelně,
- příčná výzvuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výzvuž na fasádě nosníku jen místy.



Obr.A16-14

Návodní fasáda NK nad UP II. podpěry. Pohled diagonálně ve směru staničení, po vodě a vzhůru,

- na fasádu 1. nosníků zatéká zpod římsy, do spáry mezi 1. nosníky 2. a 1. pole a čelo UP méně než jinde, ale přesto vydatně. Inkrustace korozivně zabarvené jen pod kluzným, (tangenciálním) ložiskem tvořeným ocelovou deskou tl. 30 mm,
- vlastní spára mezi 1. nosníky sousedních polí, zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu velmi nízké pevnosti, zde není patrná,
- příčná výzvuž podhledu římsy je obnažena neprvividelně, výzvuž na fasádě téměř nikde.



Obr.A16-02 Návodní fasáda, polovina rozpětí 2. pole. Pohled diagonálně po vodě a vzhůru,

- zbytek chrliče reprezentovaného betonovou trubkou, kterým se přes římsu odvádí voda z chodníkového mostního odvodňovače. Chrlič původně z římsy vyčníval,
- voda přibližně z jedné osminy povrchu mostu zamáčí římsy i nosník. Inkrustace, vzrůst mikroorganizmů. Římsa na obrázku vpravo zarostlá silnou vrstvou mechů.



Obr.A16-21  
Návodní fasáda, polovina rozpětí 1. pole. Pohled diagonálně po vodě a vzhůru,

- jen částečně poškozený chrlič reprezentovaný betonovou trubkou, kterým se přes římsu převádí voda z chodníkového mostního odvodňovače,
- trubka je poškozená, vody do ní není rádně směrovaná a zamáčí římsu i nosník. Inkrustace, vzrůst mikroorganizmů,
- příčná výztuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztuž na fasádě nosníku výjimečně.

1. pole zprava

Obr.A16-28

Povodní fasáda NK nad UP II. podpěry. Pohled diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,

- na fasádu 8. nosníků zatéká zpod římsy a ze spáry mezi prefabrikovanými římsovkami,
- vlastní spára mezi 1. nosníky sousedních polí, zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu velmi nízké pevnosti, zde není patrná,
- příčná výztuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výztuž na fasádě římsy místy, na 8. nosníku nikde.



Obr.A16-29 Povodní fasáda NK nad UP II. podpěry. Pohled diagonálně ke Slatině, proti vodě a vzhůru,

- viz obr. A16-28,
- příklad cybějící a degradované malty pod římsou.



Obr.A16-30 Povodní fasáda NK v 1. poli. Pohled přibližně proti směru staničení, ke Slatině,

- většimu odstupu od fasády brání hustá stromová vegetace,
- na fasádu 8. nosníku silně zatéká zpod římsy, nepravidelně též pod spárami mezi prefabrikovanými římsovkami,
- příčna výzvuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výzvuž na fasádě římsy a nosníku jen místy.



#### 2. pole zprava

Obr.A16-31 Povodní fasáda NK ve 2. poli. Pohled přibližně ve směru staničení, k Červené Hoře,

- většimu odstupu od fasády brání hustá stromová vegetace,
- na fasádu 8. nosníku silně zatéká zpod římsy, nepravidelně též pod spárami mezi prefabrikovanými římsovkami,
- příčna výzvuž podhledu římsy je obnažena pravidelně, výzvuž na fasádě nosníku jen místy.



Obr.A16-36

Povodní fasáda NK nad UP III. podpěry. Pohled diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,

- na fasádu 8. nosníků zatéká zpod římsy a ze spáry mezi prefabrikovanými římsovkami,
- vlastní spára mezi 1. nosníky sousedních polí, zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu nízké pevnosti,
- příčná výztuž podhledu římsy je obnažena jen místy, výztuž fasády 8. nosníku jen na dolní přírubě, viz detail,
- dřevina na UP, pod dilatační spárou byla odstraněna, bohužel ale ne i s kořeny. Vyžaduje to speciálně dlouhý sekáč.



Obr.A16-37 Detail povodní fasády NK těsně před III.podpěrou. Pohled proti vodě,

- podle stavu povrchu oceli i betonu je dolní příruba 8. nosníku již dávno otlučená, možná i z doby stavby. Oprava obnažené výztuže je možná, ale nebude dlouhodobě úspěšná. nejedná se však o závažné poškození.

3. pole zprava

Obr.A17-04

Povodní fasáda NK nad UP IV. podpěry. Pohled diagonálně proti vodě a k Červené Hoře,

- na fasádu 8. nosníků a celo UP zatéká zpod římsy a ze spáry mezi prefabrikovanými římsovkami,
- vlastní spára mezi 1. nosníky sousedních polí, zaplněna heraklitem a dobetonávkami z betonu nízké pevnosti,
- korodují jen kluzná (tangenciální) ložiska a výzvuž dolní příruby 8. nosníku (mimo obraz, viz detail).



Obr.A17-05 Detail povodní fasády NK těsně před IV.podpěrou.  
Pohled proti vodě a vzhůru,

- za obnažení a korozí výzvuže dolní poríruby je zde zodpovědná voda zdržující se dlouhodobě v nosníku a unikající montážním otvorem. Po opravě vozovky před lety byla voda z nosníku vypuštěna a světlou, čerstvou korozí má na svědomí boční déšť. Oprava, viz obr. A16-37.

## MOSTNÍ ZÁVĚRY A MOSTNÍ SVRŠEK



Obr.A18-03

Vozovka v místě podpovrchového mostního závěru nad I. podpěrou, slatinou opěrou. Pohled proti vodě,

- nad dilatační spárou vznikla nepravidelná trhliny,
- vozovka nalevo od trhliny, nad rubem opěry je lehce pokleslá. Na okrajích v poklesech jemný písek a za deštů louže,
- prefabrikované římskovky jsou shora opatřeny "striáží",
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-04 Vozovka před II. podpěrou. Pohled diagonálně ke Slatině a proti vodě,

- trhliny v krytu z AB vznikly v přímkových pracovních spárách. Nesouvisí s mostním závěrem,
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-05

Vozovka v místě podpovrchového mostního závěru nad III. podpěrou. Pohled proti vodě,

- nad dilatační spárou nevznikla žádná trhlina,
- prefabrikované římsovky jsou shora opatřeny "striáží",
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-06

Vozovka asi 5,0 m před IV. podpěrou. Pohled proti vodě,

- v krytu z AB zde vznikla podélná a příčná trhlina. Nesouvisí s mostním závěrem,
- prefabrikované římsovky jsou shora opatřeny "striáží",
- v okrajových trhlinách vozovky uchyceny traviny.



Obr.A18-07

Levostranná část mostního svršku. Pohled ze slatin-ského mostního nájezdu ve směru staničení, k Červené Hoře,

- kryt vozovky z AB je málo opotřebený. Je postižen jen zcela ojediněle příčnými a podélnými trhlinami a to ne vždy mad mostními závěry,
- římsa složená z ambulan-tně vyrobených prefabrikátů, na povrchu příčně rýhovaných nemá vodotěsné spáry,
- po ztrátě pasivačních vlastností betonu výztuž sloupků i madel zábradlí koroduje a jeho krycí vrstvy opadávají.
- třetí zábradelní sloupek je po havárii vykloněný,
- v okrajové spáře vozovky traviny.



Obr.A18-08

Pravostanná část mostního svršku. Pohled ze slatin-ského mostního nájezdu ve směru staničení, k Červené Hoře,

- až na havarovaný sloupek, viz obr. A18-07.



Obr.A18-09 Levostranná část mostního svršku. Pohled z červenohorského nájezdu proti směru staničení, ke Slatině,

- kryt vozovky z AB je málo opotřebený. Je postižen jen zcela ojediněle příčnými a podélnými trhlinami a to ne vždy mad mostními závěry,
- římsa složená z ambulantně vyrobených prefabrikátů, na povrchu příčně rýhovaných, nemá vodotěsné spáry,
- madla zábradlí korodují,
- třetí zábradelní sloupek od konce je po havárii vykloněný,
- v okrajové spáře vozovky traviny.



Obr.A18-10 Pravostranná část mostního svršku. Pohled z červenohorského nájezdu proti směru staničení, ke Slatině,

- až na havarovaný sloupek, viz obr. A18-09.



Obr.A18-16

Splavenina písku blízko nejnižšího bodu levostraného, návodního rigolu. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře,

- nejnižší neodvodněný bod levostřanného, návodního rigolu není přesně naproti nejnižšímu bodu pravostrannému. Návodní je blíž ke Slatině.



Obr.A18-17

Splavenina písku blízko nejnižšího bodu pravostranného, povodního rigolu. Pohled ve směru staničení, k Červené Hoře,

- nejnižší neodvodněný bod pravostranného, povodního rigolu není přesně naproti nejnižšímu bodu levostřannému. Povodní je blíž k Červené Hoře.

## ŘÍMSY



Obr.A18-32  
První pravostranná římsovka.  
Pohled proti směru staniče-  
ní, ke Slatině,  
- římsovka posunuta i se  
sloupkem po havárii směrem  
po vodě, na obrázku dole-  
va. Její funkci do zatím  
omezuje jen málo.



Obr.A18-18 Poslední levostranná římsovka. Pohled proti směru  
staničení, ke Slatině,  
- římsovky jsou vybaveny pravoúhlou dutinou ve tvaru obdél-  
níka naležato, zde zazděnou cihlou,  
- vpravo 1. sloupek dnes již neexistujícího lanového svodid-  
la za mostem, viz též obr. A18-20.



Obr.A18-15  
Pravostranná 24. římsovka.  
Pohled ve směru staničení  
k Červené Hoře,

- beton nižší pevnosti způsobuje na této jediné římsovce na celém mostě větrání její vnitřní hrany,
- vlevo splavenina písku blízko nejnižšího bodu pravostranného rigolu, viz též obr. A18-16 a A18-17.

### ZÁCHYTNE BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ



Obr.A18-11  
První levostranný sloupek/  
/ parapetní zeď. Pohled  
proti vodě,

- koroze výztuže a opadávání krycích vrstev betonu po ztrátě jeho pasivačních vlastností.



Obr.A18-31 Devátý sloupek pravostranného zábradlí a předcházející pole. Pohled po vodě a ke Slatině,  
- sloupek je po havárii zlomený, náhradní ocelová madla v předchozích polích deformována. Bodové korodují po nedostatečné konzervaci.



Obr.A18-12  
Dvacátýdruhý pravostranný zábradelní sloupek. Pohled po vodě,  
- koroze význuje a opadávání krycích vrstev betonu po ztrátě jeho pasivačních vlastností,  
- betonová madla vlevo i vpravo postihuje stejný osud,  
- ocelové trubkové madlo vlevo nahoře koroduje rovněž.



Obr.A18-13 Dvacátéosmé levostranné zábradlní pole a sousední slouppky. Pohled proti vodě a k Červené Hoře,

- koroze výztuže a opadávání krycích vrstev betonu zábradelních madel po ztrátě jeho pasivačních vlastností,
- slouppky jsou vychýlené ze svých poloh po haváriích,
- okolní vegetace neumožňuje inspekcí a zpomaluje vysýchaní mostních konstrukcí.



Obr.A18-14 Dvacátéosmé pravostranné zábradlní pole a sousední slouppky. Pohled k Červené Hoře a po vodě,

- koroze výztuže a opadávání krycích vrstev betonu slouppku po ztrátě jeho pasivačních vlastností,
- betonová madla postihuje stejný osud,
- okolní vegetace neumožňuje inspekcí a zpomaluje vysýchaní mostních konstrukcí.

## ODVODŇOVACÍ ZARIŽENÍ



Obr.A18-22

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 3. poli vlevo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou jako "chrlič",
- trouba je sice nepoškozená, ale voda proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu,
- kolem trhliny vlevo kolonie mechů.



Obr.A18-23

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 4. poli vlevo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou jako "chrlič",
- trouba je poškozená, a voda navíc proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu.



Obr.A18-24

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 3. poli vpravo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou původně jako "chrlíč",
- trouba je zničena a voda navíc proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu.



Obr.A18-25

Odpadní trouba mostního odvodňovače ve 4. poli vpravo. Pohled přímo dolů,

- primitivní mostní odvodňovač je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou původně jako "chrlíč",
- trouba je zničena a voda navíc proniká trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami a zamáčí fasádu.



Obr.A18-26 Vtok do mostního odvodňovače ve 2. poli vlevo.  
Pohled proti vodě,

- mostní odvodňovač je skutečně primitivní. Je tvořený betonovou troubou zabetonovanou v mezeře mezi prefabrikovanými římsovkami a vyústěnou na opačné straně jako "chrlič",
- voda má velmi omezenou možnost dostat se do trouby, zvláště když je okrajová spára zarostlá travinami. Daleko větší příležitost se nabízí v pronikání trhlinami mezi monolitickou obetonávkou a římsovkami. A tato voda zamáčí fasádu, i když je "chrlič" v pořádku.




Obr.A18-27 Vtok do mostního odvodňovače ve 4. poli vpravo.  
Pohled po vodě,  
- viz obr. A18-26.

**ZEMNÍ TĚLESO**

Obr.A18-19 Sval zemního tělesa za koncem pravostraného křídla V. podpěry, červenohorské opéry. Pohled po vodě,


- voda přítékající z prudkého klesání od Červené Hory neteče silničním příkopem, ale podél drnu, kterým je zarostlá pravostranná krajnice. V tomto místě je drn prolomen a voda nebezpečně hlubokou erozivní rýhou ve svahu zemního tělesa opouští silnici,
- nad rýhou zbytky pravostranného lanového svodidla.

**OVĚŘOVÁNÍ BETONU**


Obr.A14-17 Diagnostický vývrt č. V10  $\Phi$  100 mm ze sloupu č. 2 druhé (mezilehlé) podpěry, 3700 mm pod UP a 600 mm od jeho povodní hrany u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 59.



Obr.A14-18 Diagnostický vývrt č. V11  $\Phi$  100 mm ze sloupu č. 1 čtvrté (mezilehlé) podpěry, 4150 mm pod UP a 600 mm od jeho povodní hrany u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 68.



Obr.A14-19 Diagnostický vývrt č. V12  $\Phi$  100 mm ze sloupu č. 2 čtvrté (mezilehlé) podpěry, 4600 mm pod UP a 600 mm od jeho povodní hrany u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 70.




Obr.A14-20 Diagnostický vývrt č. V13  $\Phi$  100 mm z červenohorské strany UP II. podpěry, 2800 mm od jeho povodního konce a 600 mm nad jeho podhledem bez zkušebního místy NDT (Schmidt).



Obr.A14-21 Diagnostický vývrt č. V14  $\Phi$  100 mm z červenohorské strany UP III. podpěry, 2650 mm od jeho povodního konce a 670 mm nad jeho podhledem u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 84.




Obr.A14-22 Diagnostický vývrt č. V15  $\Phi$  100 mm ze slatinské strany UP IV. podpěry, 2800 mm od jeho povodního konce a 450 mm nad jeho podhledem u zkušebního místy NDT (Schmidt) č. 90.



Obr.A14-23 Diagnostický vývrt č. V16  $\Phi$  50 mm z povodní strany 8. nosníku v polovině rozpětí 2. pole, 550 mm nad jeho podhledem u zkušebního místa NDT (Schmidt) č. 113.



Obr.A14-24 Diagnostický vývrt č. V17  $\Phi$  50 mm z povodní strany 8. nosníku, 9400 mm za III. podpěrou, 550 mm nad jeho podhledem u zkušebního místa NDT (Schmidt) č. 114.



Obr.A14-25 Diagnostický vývrt č. V18  $\Phi$  50 mm z návodní strany 1. nosníku, 1500 mm před V. podpěrou, 210 mm nad jeho podhledem u zkušebního místa NDT (Schmidt) č. 115.

## OVĚŘOVÁNÍ VÝZTUŽE



Obr.A16-18 Sonda S2 do podhledu 2. nosníku v jeho ose, 5 m před MP II. Pohled přímo vzhůru,

- sonda provedena na začátku trhliny s velkými inkrustacemi i ve formě krápníků, viz obr. A16-20 v odst. NK-PODHLEDY,
- kabelový kanálek není tvořen trubkou a je dobře zainjektovaný. Krytí kabelu je 41 mm. Jeho předpjaté dráty jsou jen místy povrchově korodované, bez oslabení, pravděpodobně ještě z doby stavby. Injektážní malta je silně provlhlá! Proto ty krápníky na obr. A16-20.



Obr.A16-19 Sonda S1 do fasády 1. nosníku asi ve 3/4 rozpěti 1. pole, 4 m před MP II. Pohled po vodě,


- sonda provedena ke zvedanému kabelu v místě trhliny s inkrustací nad dolní přírubou. Trhlina vede až k výztuži,
- kanálek tvořený trubkou je zainjektovaný jen asi z 25%, Krytí trubky vytvářející kanálek je 34 mm. Předpjaté dráty kabelu jsou jen povrchově korodované (bez oslabení), pravděpodobně ještě z doby stavby. Injektážní malta je suchá.

PŘÍLOHA 3

## VYZTUŽENÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ

# VÝZTUŽENÍ PODHLEDU ÚLOŽNÉHO PRAHU II. (MEZILEHLÉ) PODPĚRY

SONDA S 4 PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1:15



- ① Hlavní výztuž je téměř rovnoběžná, v sondě S4 kruhového průřezu  $\varnothing$  28 mm na povrchu hladká po 90  $\div$  200 mm, průměrně po 131 mm. Krytí v sondě je 22 mm. Výztuž je povrchově korodovaná z doby stavby.
- ② Rozdělovací výztuž je téměř rovnoběžná, v sondě S4 kruhového průřezu  $\varnothing$  12 mm na povrchu hladká po 170  $\div$  230 mm, průměrně po 194 mm. Krytí v sondě je 0  $\div$  5 mm. Výztuž je místy důlkovitě korodovaná.


Výztuž v sondě není vzájemně vázána.

*M. Kly, 27*

# VÝZTUŽENÍ POVRCHU 2. SLOUPU II. (MEZILEHLE)

## PODPĚRY

SONDA S 5 NÁRYSNÉ SCHÉMA (ROZVINUTO) M 1:15



- ① Hlavní výztuž skruže je téměř svislá, rovnoběžná, ale místo přerušená a zde svislá není. V sondě S5 je kruhového průřezu  $\varnothing 8$  mm na povrchu hladká po 140  $\div$  370 mm, průměrně po 200 mm. Krytí v sondě je 14 mm. Výztuž je povrchově korodovaná (z doby stavby) bez oslabení.
- ② Rozdělovací příčná výztuž skruže není vodorovná ani rovnoběžná. V sondě S5 je kruhového průřezu  $\varnothing 7$  mm na povrchu hladká po 80  $\div$  230 mm, průměrně po 152 mm. Krytí v sondě je 34 mm. Výztuž je povrchově korodovaná (z doby stavby) bez oslabení.
- ③ Mimo vyztužení skruží je vyztuženo i jádro sloupu. Svislá výztuž byla zjištěna náhodně při odebírání 3 jádrových vývrtů v jediném případě, ve vrtu V 11. Je kruhového průřezu min  $\varnothing 26$  mm, spíše však více, neboť vložka nebyla zasažena v plném profilu. Krytí ve vrtu je 28 mm od spáry skruž– jádro a 123 mm do vnějšího povrchu skruže. Výztuž není korodovaná. Rozdělovací příčná výztuž nebyla zachycena. Mezi skruží a jádrem sloupu je asi 2 mm separační vápenito–cementová vrstva.

Jan Kryštof

PŘÍLOHA 4

VÝKRES VÝZTUŽE NOSNÍKU KA - 61  
PRO SVĚTLOST 18 m





PŘÍLOHA 5

MOSTNÍ LIST, DETAILNÍ POPIS  
A VÝTAH Z PASPORTU SDO

## MOSNÍ LIST

SÚS Náchod


zpracoval: Ing. J. Hauck 03/94

1. Název mostu: Most přes Úpu u Slatinského mlýna	304 3 - 3
2. Předmět premostení: řeka Úpa	Rok postavení (rek.) nezjištěn
3. druh silnice a stanovení: III/3043, km 4,820 4,745	Zatížitelnost: empirická Normalní: 19,8 Výhradní: 25,3 Výjimečná: 42,2 navrh.zatízení: nezjištěno
4. Katastr. obec: Slatina n. Úpou, Červená Hora	
5. Okres: Náchod	
6. Udržovatel: SÚS Náchod	
7. Počet otvorů: 4	7. Světlost otvoru(kolma): 74,68 m výška: 76,20 m
10. Délka premost.: 78,60 m 11. Rozp. pol.: 19,60; 2x19,65; 19,712. délka mostu: L72,50	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Úložné prahy sloupů z vyztuž. betonu, piliče - beton. truba vyplňená betonem, roznášecí práh železobetonový, nosné prvky železobetonové komárkové š.0,95m, v.0,90m, uložené do beton. lože, odvodnění vozovky pod chodníkem do boku	
Stavěbni výška: 1,25	Uložna výška:
14. Opary: Počet: 2 + křídla Délka: 8,35 + 8,45 m Tloušťka:cca 2 m výška: 0,9	Druh a materiál: bet. práh, křídla monolitický beton
15. Ostatní podpory: Počet: 3x2 sloupy Délka: osově 5,30 m Tloušťka:cca 2 m výška: mezi prahy 6,18	Druh a materiál: bet. truba vyplňená betonem, nad nimi žlb. práh
16. Prostorová uprava: Volna šířka mostu (podjezdů): mezi zábradly: 7,70 m šířka chodníku: 2x0,5 m šířka mezi obrubami: 6,70 m Volna výška nad vozovkou: -	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: asfaltový koberec Druh zpevněné části krajnice: - Druh chodníku: betonový Zábradlí: beton. sloupy 20x25 čms žlb pruty 3x	
18. Výška mostu nad terénem: 3,7 nad cestou, 7,1 nad terénem, 8,7 nad vodou	
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vodou: nezjištěno	
20. Různá zařízení na mostě: nejsou	
Výkresy mostu: nejsou k dispozici	
21. Stavební stav: II - velmi dobrý, nutno vyčistit odvodnění, vyspravit vozovku v místech dilataci, obnovit natěrem vozovku, vyspravit zábradlí.	
22. Správni údaje: celk. dĺ. mostu vč. opér: 83,20 m, max. výška vody nezjištěna	


304.3-3

1 : 500

km. 4,820



1:250



• 6 PA

\* D E T A I L N I   P O P I S   M O S T U \*

18.09.96

IDENTIFIKACNI CISLO MOSTU : 3043 -3

Nazev zakladni uzemni jednotky :  
 Cislo useku uzloveho lokalizacniho systemu : 0433A104 - 0433A100  
 Staniceni zacatku objektu na uvedenem useku : 3.164 m  
 Liniove staniceni objektu : 4.918 m  
 Administrativni jednotka : 136050  
 Duvody zmen : Pocet poli mostu : 4  
 Predmet premosteni : VODOTEC, STALY PRUT Oznaceni sikmosti : LEVA  
 Vodni tok : UPA Hodnota sikmosti : 75 stupnu  
 Delka premosteni : 77.05 m Celkova delka : 0.00 m

POPIS NOSNE KONSTRUKCE JEDNOTLIVYCH SKUPIN POLI MOSTU

Por.	Poc.	Svetlost		Material		Typ		Druh statickeho
cis.	poli	otvoru	Konstr	vyska	Preva-	Dalei	prefab-	pusobeni
skup.	ve				zujici	pouzit	rikatu	
poli	skup	Sikma	Kolma					
1	1	18.15	17.50	0.85	PF-PB		KA-61	DESKA PROSTA
2	2	18.05	17.50					
3	1	18.00	17.45					
4								
5								

Udaje jsou uvedeny v metrech

Pocet zbylych poli : 0

POPIS SPODNI STAVBY MOSTU :

\*\*\*\*\* MATERIAL : Krajinich podper : ZELBET DRUH : Krajinich podper ;  
 Mezilehlých podper : Mezilehlých podper:

Stavebni stav nosne konstrukce : VELMI DOBRY  
 Stavebni stav spodni stavby : VELMI DOBRY  
 Druh krytu vozovky : ZIVIC.

ROZMERY MOSTU :

\*\*\*\*\*

Sirky :

Volna sirka : 7.70 m  
 Sirka mezi zvysenymi obrubami : 6.70 m  
 Sirka chodniku vlevo : 0.50 m  
 Sirka chodniku vpravo : 0.50 m  
 Celkova sirka mostu : m

Vysky :

Volna vyska nad vozovkou : m  
 Vyska mostu nad terenem : 9.20 m  
 Stavebni vyska mostu : 1.25 m  
 Normalni hloubka vody : m

Plocha mostu : m<sup>2</sup>

(delka premosteni x celkova sirka m)

ZATIZITELNOST MOSTU :

\*\*\*\*\*

Normalni zatizitelnost : 48 t  
 Vyhradni zatizitelnost : 60 t  
 Vyjimecna zatizitelnost : 100 t  
 Zpusob stanoveni zatizitelnosti :  
 Rok stanoveni zatizitelnosti :

PROHLIDKY :

\*\*\*\*\*

Rok postaveni mostu : 1963  
 Rok hlavni prohlidky:  
 Rok dalsi prohlidky :

Oznaceni zatimniho mostu :  
 Archivace provadeciho projektu :  
 Ztoteznavary objekt : -



**3043 - 3 (most přes ř. Upu )**

Odpovědná osoba Databanka Ostrava : datum poslední změny 15.12.2008 10:39:52.

Identifikátor mostu  
7754**Délka/výška/šířka, prostorová úprava (údaje jsou v metrech)**

Délka mostu	0	Stavební výška	1.25	Volná výška nad vozovkou	0	Rok postavení	1963
Celková šířka	0	Úložná výška	0	Volná šířka	7.7	Oznacení šířnosti	Levá
Délka přemostění	77.05	Výška nad terénem	9.2	Šířka mezi obrubami	6.7		
Délka NK mostu	0	Výška nad hladinou	0	Levý chodník	0.5	Šířkost (g)	80
Šířka mezi zábradlím	0	Hloubka vody	0.4	Pravý chodík	0.5		

Povrch komunikace	Živice	Plocha mostu	0 m <sup>2</sup>
Povrch chodníku	Nezadaný	Plocha vozovky	0 m <sup>2</sup>

**Záhytná zařízení na mostě**

Různá zařízení na mostě

Reprodukční pořizovací hodnota: 0 Kč  
 Způsob výpočtu RPH: Základní metodika stanovení RPH

Poznámka

PŘÍLOHA 6

DOKLADY ZHOTOVITELE

# MINISTERSTVO DOPRAVY

## Odbor pozemních komunikací

č.j. : 142/2 nábr. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

V souladu

průzkumné a diagnostické práce č.j. 20840/01-120 ve znění změn č.j. 30678/01-123, č.j. 47/2003-120-RS/1 a 174/2005-120-RS/1 Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací

*vydává*

# OPRÁVNĚNÍ

k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

**číslo 172/2006**

*pro*

**Ing. Jana Kryštofa**

**Datum narození : 11. 5. 1943**

**Bydliště**

Ulice : Bohuslava Martinů 137  
Obec/město : Brno  
PSČ : 602 00  
Tel./fax. : 543214478

**Zaměstnavatel/firma : Mostní vývoj, s.r.o.**

Ulice : Bohuslava Martinů 137  
Obec/město : Brno  
PSČ : 602 00  
Tel./fax. : 543236257/543238103  
e-mail : mostni.vyvoj.brno@seznam.cz

Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu silničních objektů.


**Oprávnění platí do 03. 2011**

V Praze dne 17. března 2006

Ing. Lubomír Tichý, CSc.  
předseda komise

*Lubomír Tichý*

Ing. Jiří Nouza  
ředitel  
odboru pozemních komunikací



*Jiří Nouza*

# CERTIFIKAČNÍ SDRUŽENÍ PRO PERSONÁL

ASSOCIATION FOR PERSONNEL CERTIFICATION

*zájmové sdružení právnických osob*

Areál VÚ Běchovice, P. O. BOX 51, 190 11 Praha 9

je akreditováno Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA) podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024  
jako certifikační orgán pro personál

is accredited by Czech Accreditation Institute o.p.s. (CAI) according to the requirements of ČSN EN ISO/IEC 17024  
as a Certification Body for personnel



## C E R T I F I K Á T C E R T I F I C A T E

č. / No.

**201 - 0053 / NZS**

pro personál ve specifických činnostech / for personnel in specific activity

Podle požadavků standardu Std-201 APC je certifikován  
In agreement with requirements of APC Standard Std-201 is certified

**Ing. Jan KRYŠTOF**

Rodné číslo  
Personnel identification number

430511/452

Certifikace je platná pro specifickou činnost / Certification is valid for specific activity

**NDT ve stavebnictví  
NDT at building trade**

**NZS**

Certifikace je platná do  
Expiration date

**30.11. 2010**



**25.05. 2006**

Datum vydání  
Date of issue

Ředitel certifikačního orgánu  
Head of the Certification body  
Ing. Jiří Pitter

Podpis držitele certifikátu  
Certificate holder's signature



## Ministerstvo dopravy

Č.j.: 188/2008-120-ORG

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22  
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

### Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Jan Kryštof Ing.

Adresa : Ulice : Bohuslava Martinů 137

Město : Brno 2

PSČ : 602 00

Tel. : 543 236 257, 775 566 300

Fax : 543 238 103

Firma : Mostní vývoj, s.r.o.

Ulice : Bohuslava Martinů 137

Město : Brno

PSČ : 602 00

Tel. : 543 214 478

Fax : 543 214 478

Registrační číslo : 007/1998

Platnost do : 09.2013

Datum : 10.11.2008



  
Ing. Jiří Chládek, CSc.  
předseda komise

  
Ing. Pavel Šustr  
ředitel odboru pozemních komunikací

Úřad městské části města Brna, Brno-střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
Živnostenský úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno

ev.č.: 370202-52829-01  
č.j. : 40942/02/44-02/Drah

# Živnostenský list

právnické osoby

na základě oznámení změny ze dne 17. 7.2002  
podle ustanovení § 49 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském  
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, se mění původní  
živnostenský list č.j.: 58691/02/44-02

Obchodní firma : Mostní vývoj, s.r.o.

IČO : 262 82 097

Sídlo : Bohuslava Martinů 758/137, 602 00 Brno

Předmět podnikání: Testování, měření a analýzy

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 25. 3.2002.

V Brně dne : 17. 7.2002

Mgr. Ladislav Zajíč  
vedoucí Živnostenského úřadu  
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed

