


- LEGENDA KONSTRUKCÍ
- CHYBĚJÍCÍ VRSTVA FASÁDY - 290,835 m<sup>2</sup>
  - PRASKLINY, POŠKOZENÉ HRANY, NARUŠENÝ POVRCH - 12,832 m<sup>2</sup>
  - POŠKOZENÁ BARVA FASÁDY - 2,941 m<sup>2</sup>
  - CELKOVÁ PLOCHA FASÁDY - 1 461,152 m<sup>2</sup>
  - CELKOVÁ PLOCHA SOKLU - 112,986 m<sup>2</sup>
  - PRVKY INSTALOVANÉ DO FASÁDY
  - DEMONTÁŽ MONTOVANÝCH OKRASNÝCH PRVKŮ



VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dytar	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		FORMÁT	4x4
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)			DATUM	07/2022
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	SEKCE I.A.a_STAV POŠKOZENÍ FASÁDY		MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKR. D.1.1.02