



Silně zkorodovaná výztuž nosné konstrukce na výtokové straně mostu nad pravou opěrou



Trhliny v podhledu nosné konstrukce od korodující výztuže



Trhliny v podhledu nosné konstrukce od korodující výztuže



Trhliny v podhledu nosné konstrukce od korodující výztuže, popraskaná a vydrolená styková malta na levé opěře



Trhliny v podhledu nosné konstrukce od korodující výztuže



Odseparovaná hrana betonu nosné konstrukce vlivem korodující výztuže na vtokové části mostu






Trhliny v podhledu nosné konstrukce  
od korodující výztuže



Trhliny v podhledu nosné konstrukce  
od korodující výztuže



popraskaná styková malta na pravé  
opěře





popraskaná styková malta na levé opěře



Vydrolená styková malta na levé opěře



vývod odvodnění přechodových oblastí mostu skrz pravou opěru