



**OBSAH:**

<b>1</b>	<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .....</b>	<b>2</b>
1.1	ÚDAJE O STAVBĚ.....	2
1.2	OBJEDNATEL.....	2
1.3	ZHOTOVITEL STUDIE .....	2
<b>2</b>	<b>FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU.....</b>	<b>3</b>



## **1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

### **1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby:	<b>Odstranění nehodové lokality KN 84 – II/303 křižovatka Náchod</b>
Místo stavby:	Náchod [573868]
Katastrální území:	Náchod [701262]
Kraj:	Královéhradecký

### **1.2 Objednatel**

Zadavatel studie:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec králové IČ 70889546
-------------------	---

### **1.3 Zhotovitel studie**

Projektant:	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. Haškova 1714/3 500 02 Hradec Králové IČ 287 86 793, DIČ: CZ 28786793
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jan Fiala ČKAIT – 0601877 - Mosty a inženýrské konstrukce - Dopravní stavby

## 2 Fotodokumentace stávajícího stavu



Obr. 1: Křižovatka II/303, III/3034 a MK – geoportál ŘSD



Obr. 2: Neodpovídající hmatové prvky





*Obr. 3: Dlouhý přechod pro chodce (délka 18,0 m)*



*Obr. 4: Hmatové prvky neukončeny na vodící linii*



*Obr. 5: Nelegální parkování v prostoru křižovatky za přechodem pro chodce*

V Hradci Králové 03/2024

Martina Žaludová



**Seznam obrázků:**

Obr. 1: Křižovatka II/303, III/3034 a MK – geoportál ŘSD .....	3
Obr. 2: Neodpovídající hmatové prvky .....	3
Obr. 3: Dlouhý přechod pro chodce (délka 18,0 m).....	4
Obr. 4: Hmatové prvky neukončeny na vodící linii .....	4
Obr. 5: Nelegální parkování v prostoru křižovatky za přechodem pro chodce .....	5