


Příloha č.3 Bližší informace o předmětném území a objektu

Střešní krytina je v havarijním stavu. Střechou zatéká zejména okolo střešních oken do krovu a podkrovních místností. Krytina střechy je z asfaltových pásů a šindele, stáří více jak 20 let, dožitého stavu.



Situace pavilonu D



Jižní pohled pavilonu D



Východní pohled pavilonu D



Severní pohled pavilonu D



Severo východní pohled pavilonu D



Detail střechy č. 1



Detail střechy č. 2




Detail střechy č. 3



Krov



Fotografie podbití



Vnitřní pohled – zavlhlá stěna



Venkovní pohled – zavlhlá stěna



Detail podemletých míst