


Inspekční prohlídky provádí:



**VODOVODY DK**  
**spol. s.r.o.**

Na Brně 1952 Hradec Králové 500 09

Tel: 499 628 666 fax: 499 628 667

Mobil: 602 561 276, 722592377



## Inspekční záznam o stavu potrubí Revize kanalizace

**Město:** Dvůr Králové nad Labem

**Ulice:** Vrchlického 1504 areál nemocnice

**Kanalizace:** Splašková, dešťová

**Datum:** 9.12.2022



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS1**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr.st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS1**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan.**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:03	 DS1	HA	0.00m	Začátek úseku
----------	---	----	-------	---------------

00:03:07	 IAB		9.23m	Přerušení inspekce - hl. kan záznam stahování
----------	---	--	-------	---

Délka úseku: 009.23m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS2**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS2**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:02		DS2	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:20		IAB	IAB	0.00m	Přerušeni inspekce inspekce není možna

Délka úseku: 000.50m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové


provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS3**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS3**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**





Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS4**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS4**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

#### Videočas

#### Grafika

#### ATV

#### Vzdálenost Popis závad

00:00:02  
00:01:35



DS4

HA  
IAB

0.00m  
0.00m

Začátek úseku  
Přerušeni inspekce - inspekce není možná moc kolen

Délka úseku: 000.00m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové


provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denissovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS5**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr.st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS5**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**







Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS6**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS6**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:02		HA	0.00m	Začátek úseku
----------	--	----	-------	---------------

00:02:54		IAB	4.50m	Přerušeni inspekce - záznam stahování
----------	---	-----	-------	---------------------------------------



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

## Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **DS7**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **DS7**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
----------	---------	-----	------------	-------------

00:00:02		DS7	HA	0.00m	Začátek úseku
----------	--	-----	----	-------	---------------

00:00:56		IAB	7.47m	Přerušeni inspekce - záznam stahování
----------	--	-----	-------	---------------------------------------





Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

## Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN150**  
Od šachty: **ŠS1**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **ŠS1**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02		HA	0.00m	Začátek úseku
00:01:06		A--L	3.09m	Odbočka vlevo
00:01:33		A--L	4.07m	Odbočka vlevo
00:01:51		BEM	6.54m	Koleno vlevo cca°30
00:02:05		BEM	8.17m	Koleno vpravo
00:02:07		A--L	8.40m	Odbočka vlevo
00:02:49		IAB	10.40m	Přerušeni inspekce - hl. kanalizace záznam stahování

Délka úseku: 010.83m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN150**  
Od šachty: **ŠS1**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **ŠS1 proti toku**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **proti toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **proti toku**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:52		A--L	4.10m	Odbočka vlevo
00:01:01		A--R	4.40m	Odbočka vpravo
00:01:13		A--L	5.90m	Odbočka vlevo
00:01:20		A--R	6.24m	Odbočka vpravo
00:01:31		BEM	6.24m	redukce 150 - 110
00:02:03		IAB	8.90m	Přerušeni inspekce -patní koleno

Délka úseku: 008.90m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN150**  
Od šachty: **ŠS2**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **ŠS2 Protitoku**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **proti toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **proti toku**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:04		A--R	1.00m	Odbočka vpravo
00:00:21		A--L	1.30m	Odbočka vlevo
00:00:29		A--O	2.10m	Odbočka nahoře
00:00:47		IAB	5.00m	Přerušení inspekce - pěna

Délka úseku: 005.00m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n. L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN150**  
Od šachty: **ŠS2**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr. st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **ŠS2 směr hl. kanalizace**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kanalizace**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:07		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:29			0.60m	Odbočka vpravo
00:00:50			1.10m	Odbočka vlevo
00:01:12			2.20m	Odbočka nahoře
00:01:22			3.50m	Odbočka nahoře
00:01:30			4.06m	Odbočka vlevo
00:02:14			9.36m	Konec úseku hl. kanalizace šachta

Délka úseku: 9.36m



Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz


## Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **dešťová**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN150**  
Od šachty: **Dešťová vpust 1**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **Dešťová vpust 1**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

**Videočas Grafika ATV Vzdálenost Popis závad**

00:00:02  
00:00:30



Dešťová vpust 1  
BEM

0.00m  
0.00m

Začátek úseku

00:01:00

IAB 6.20m

Přerušení inspekce - odbočka nahoře záznam stahování

Délka úseku: 006.20m





Vodovody DK, spol. s r. o.  
Na Brně 1952  
500 09 Hradec Králové

provozovna Dvůr Králové n.L.  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové n. Labem

tel. : 499 628 666 fax. : 499 628 667  
Mobil: 722 592 377  
e-mail: kamera@vakdk.cz

### Grafický protokol

zákazník: **MP technik s.r.o.**  
město: **Dvůr Králové nad Labem**  
operátor: **Aleš Petera**  
číslo kazety:  
č.stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **PVC**  
rozměr potrubí: **DN110**  
Od šachty: **čís. kus 1**

ulice: **Vrchlického 1504**  
akce: **modernizace gastr st. pč. 1641**  
datum prohlídky: **9.12.2022**  
č. úseku: **Čís. kus 1 směr hl. kan**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty: **směr hl. kan**

Videočas	Grafika	ATV	Vzdálenost	Popis závad
00:00:02		čís. kus 1 HA	0.00m	Začátek úseku
00:02:51		IAB	2.00m	Přerušení inspekce

Délka úseku: 002.00m