


OBJEKT "A" | PŮDORYS 3.NP | NAVRŽENÝ STAV
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI
M 1:100




LEGENDA MATERIÁLŮ	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÁ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ A VODOTĚSNĚNÍ
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ A VODOTĚSNĚNÍ

LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÁ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ
	STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ A VODOTĚSNĚNÍ
	NOVÁ PODLAŽNÍ DESKA S ŽELEZNÝM POKRYTÍM A ISOLACÍ A VODOTĚSNĚNÍ

TABULKA MÍSTNOSTI	
číslo	účel místnosti
3.01	chodba
3.02	schodiště
3.03	schodiště
3.04	schodiště
3.05	chodba
3.06	chodba
3.07	chodba
3.08	chodba
3.09	chodba
3.10	chodba
3.11	chodba
3.12	chodba
3.13	chodba
3.14	chodba
3.15	chodba
3.16	chodba
3.17	chodba

3.18	vyššího úrovně	6.7	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.19	společenská místnost	42.8	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.20	místnost pro personál	14.2	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2.0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 3.31 m
3.21	chodba	37.3	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 3.26 m
3.22	chodba	7.8	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2.0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.23	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.24	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.25	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.26	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.27	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.28	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.29	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.30	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.31	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	ker. obklad, výška 2.0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.32	chodba	19.2	přírodní inženýr	P03	omítka	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.33a	uklidovací místnost	2.6	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2.0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.33b	uklidovací místnost	1.3	keramická dlažba	P03	ker. obklad, výška 2.0 m	omítka	SDK podhled, s.v. 2.92 m
3.34	celkem	6.8	stávající	P03	stávající	stávající	stávající
		487.6					



1:000 - 255.05 m. n. m. B.P.V.

Group 99 s.r.o.
Tatárská 99
602 00 Brno

architekt Ing. arch. Barbora Hájková
inženýr Ing. Dagmar Pláněná
kontrola Ing. Dagmar Pláněná
stavebník Křemžický s.r.o., Ústřední nádraží 1515, 500 03 Jindřichův Hradec
místo stavby Revoluční 18, 593 01 Lerchovice

projektant Ing. arch. Barbora Hájková
inženýr Ing. Dagmar Pláněná
kontrola Ing. Dagmar Pláněná
stavebník Křemžický s.r.o., Ústřední nádraží 1515, 500 03 Jindřichův Hradec
místo stavby Revoluční 18, 593 01 Lerchovice

rekonstrukce stávajícího bytového objektu "A" novou oboustrannou chodbou

název stavby
objekt
časť

název dokumentu
půdorys 3.NP - navrhovaný stav

150

21