



Oboustranný zářez silnice v zástavbě místní části Krčín (km 0,400 - 0,500)



Jedna z domovních studní v Krčíně u čp 98 (km 0,740 vlevo)



Vhodný prostor pro zasakování vod (km 1,400 - 1,500)



Havarijní stav odvodnění silnice v obci Spy (km 2,700 - 2,800 vlevo)