

# **Odborný posudek**

**k výskytu zvláště chráněných druhů  
rorýse obecného (*Apus apus*) a netopýrů (Chiroptera)  
na objektu ZZS Jaroměř, Národní č. p. 416,  
Jaroměř**

1. Průzkum objektu
2. Závěry, doporučení
3. Přílohy – 3.1 Fotodokumentace

# 1. Průzkum objektu

Dne 30. 3. 2016 bylo v době od 16,30 do 17,50 hodin provedeno posouzení výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „ZCHD“) rorýs obecný (*Apus apus*) a netopýři (Chiroptera) s tímto výsledkem:

- Objekt ZZS Jaroměř (dále jen „objekt“) v ulici Národní č. p. 416 má 2 n. p. a 1 p. p. Jedná se o samostatně stojící zděnou stavbu, situovanou na západním okraji souvislé zástavby Jaroměře. Objekt slouží jako sídlo záchranné zdravotní služby. Objekt má sedlovou střechu. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 1 - 4. Stavební práce předpokládají mj. zateplení obvodového pláště objektu KZS systémem ETICS a zateplení střechy pláště pokládkou vrstvy izolantu na podlahu půdy. Termín zahájení stavby dosud nebyl pevně stanoven.
- V první fázi průzkumu byla provedena detailní kontrola **střešního pláště a prostoru půdy** objektu. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 5, 7. Sedlovou střechu i střechu pultovou v jižní části objektu kryje falcovaný plech. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 5. Konstrukce obou typů střech jsou dřevěné. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 8 - 9.
- Po celém obvodu objektu jsou přesahy střech opatřeny nepoškozeným dřevěným podbitím. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 5 - 6.
- Střechy objektu nejsou větrané, vikýřové okno na severním štítu objektu je trvale uzavřeno. Interiéry podstřeší jsou tak pro ZCHD synantropních druhů živočichů nedostupné, včetně prostor za pozednicí, které jsou na tomto typu zástavby nejčastějším hnízdištěm synantropních ptáků. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 10.
- **V prostoru střešního pláště a podstřeší nebyly zjištěny žádné pobytové stopy ZCHD synantropních živočichů a ani tu pro jejich sídla nejsou vytvořeny vhodné podmínky.**
- Následně byla provedena detailní kontrola obvodového pláště objektu. V obvodovém plášti objektu se kromě různých typů oken nenacházejí žádné další otvory. Rámy a parapety oken těsně přiléhají k plášti. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 11. Obvodový plášť, tvořený omítkou s fasádní barvou je kompaktní, nebyla zjištěna žádná poškození. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 1 - 4.
- Okapové žlaby a svody jsou vedeny vně zdiva. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 6.
- **Pobytové stopy ZCHD rorýse obecného ani netopýřů nebyly v obvodovém plášti objektu zjištěny, pro jejich sídla zde nejsou vytvořeny vhodné podmínky.**



## 2. Závěry, doporučení

Na základě zjištění, uvedených v bodě 2. konstatuji a doporučuji:

- a) Vzhledem ke skutečnostem, zjištěným při obhlídce objektu lze konstatovat, že **objekt ZZS Jaroměř v ulici Národní č. p. 416, Jaroměř nelze považovat za sídlo ZCHD rorýse obecného a netopýrů. Na objektu nebyly zjištěny žádné pobytové stopy těchto ZCHD a ani tu nejsou pro jejich sídla vytvořeny vhodné podmínky.**
- b) S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji **provádět stavební práce, spojené se zateplením obvodového pláště a podlahy půdy objektu v plném rozsahu, bez termínových i technologických omezení.**

7/4/2016

Mgr. Lukáš Viktora

**LUKÁŠ VIKTORA**  
U DRUŽSTVA ŽIVOT 834/30  
140 00 PRAHA 4  
IČ: 65242343



### 3. Přílohy

#### 3.1 Fotodokumentace



č.1 Pohled na objekt od severozápadu



č. 2 Západní průčelí objektu



č. 3 Pohled na objekt od jihu



č. 4 Východní průčelí objektu



č. 5 Detaily dřevěného podbití a střešní krytiny




č. 6 Detail dřevěného podbití a okapového svodu



č. 7 Pohled do interiéru podstřeší



č. 8 Detail konstrukce krovu sedlové střechy



č. 9 Detail konstrukce krovu pultové střechy



č. 10 Detail spojení krovu a atikové římsy



č. 11 Detail okna a okenního parapetu