


Seznam příloh :

- D. Související dokumentace
- D.1.1. Situace dotčených pozemků KM 0,000 00 – 1,900 00
- D.1.2. Situace dotčených pozemků KM 1,900 00 – 2,350 00
- D.2. Zásady organizace výstavby
- D.3. Situace DIO
- D.4. Zvláštní technické kvalitativní podmínky

				04/2017	
± 0.000 = m n.m.		Index	Změna	Datum	
Vypracoval Bc. Boura J. <i>Bour</i>		Kontroloval Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	 VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10		
Zodpovědný projektant Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>		Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>			
Akce: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů úsek III/32427 Tůně - Popovice			Investor Královeský kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HK		
Objekt: SO 101 SILNICE III/32427			Město	Kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ	
			Technická zpráva	Formát	
Profese: DOPRAVNÍ STAVBY			Stupeň PDPS	Měřítko	
Název výkresu: SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			Číslo zakázky 24_17	Paré	
			Číslo výkresu D.		