

CELKOVÁ SITUACE STAVBY



Tůně [771457], Sobětuš [751987], Popovice [725820]

± 0,000 = ..... m n.m.		Index	Změna	04/2017	
Vpracoval Bc. BOURA J.		Kontroloval Ing. KUČERA M.		Datum	
Zodpovědný projektant Ing. KUČERA M.		Hlavní inženýr projektu Ing. KUČERA M.		VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10	
Akce: <b>Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů úsek III/32427 Tůně - Popovice</b>				Investor <b>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HK</b>	
Objekt: <b>SO 101 SILNICE III/32427</b>				Město	Kraj <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ</b>
				Technická zpráva	Formát
Profese: <b>DOPRAVNÍ STAVBY</b>				Stupeň <b>PDPS</b>	Měřítko
Název výkresu:				Číslo zakázky <b>24_17</b>	Paré
<b>CELKOVÁ SITUACE STAVBY</b>				Číslo výkresu <b>A.2</b>	