

# POŠKOZENÍ BALKÓNŮ - HODNOTÍCÍ TABULKA


OZN.	TYP KONSTRUKCE	ÚROVEŇ POŠKOZENÍ		POZNÁMKA
1	ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	není vyloučeno
		B	poškození mírné	drobné trhliny
		C	poškození výrazné	degradace betonu včetně výztuže
2	SPÁDOVÝ BETON	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	není vyloučeno
		B	kategorie nezařazena	
		C	poškození výrazné	degradace betonu nebo výrazné trhliny
3	OMÍTKA	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	
		B	poškození mírné (mechan.)	trhliny mezi žb. a spád. betonem a u stěny (původ mechanický)
		C	poškození výrazné	dtto opadaná odmrznutím (původ ...voda v kci)
4	DLAŽBA	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	
		B	poškození mírné	
		C	poškození výrazné	nesoudržné s podkl. "odfouklé" u okapové hrany a dále
5	IZOLAČNÍ SYSTÉM SCHLUTER	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	není vyloučeno
		B	kategorie nezařazena	
		C	poškození výrazné	neplní svoji funkci a způsobuje poškození souvisejících kci
6	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	
		B	poškození mírné	degradace povrchové úpravy nátěrem s náznaky mírné koroze
		C	poškození výrazné	degradace úpravy nátěrem a výrazné poškození korozí
7	SKLODŘEVĚNÉ VÝPLNĚ	A	poškození nebylo vizuálně zjištěno	
		B	poškození mírné	degradace povrchové úpravy nátěrem, lokální poškoz. dřeva hnilobou
		C	kategorie nezařazena	

## POZNÁMKA :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI TECHNICKÉ POMOCI JAKO ÚDRŽBA A OPRAVA PŮVODNÍCH BALKÓNŮ UMÍSTĚNÝCH NA OBJEKTU DOMOVA DŮCHODCŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. NAVRŽENÉ PRÁCE NEPODLÉHAJÍ ŽÁDNÉ FORMĚ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ANI OHLÁŠENÍ STAVBY, NEBOŤ PŘI NICH NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ, ZMĚNĚ VZHLEDU, NEDOCHÁZÍ PŘI NICH K ZÁSAHŮM DO STATIKY A STABILITY OBJEKTU A NEMĚNÍ SE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEEEXISTUJÍ RESPEKTIVE NEBYLY PŘI ZPRACOVÁNÍ PD K DISPOZICI PODKLADY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PŮVODNÍ STAVBY A NEBYLY PO DOHODĚ ZAJIŠTĚNY ANI DESTRUKTIVNÍ SONDY, BYLO PŘI NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V RÁMCI TECHNICKÉ POMOCI "TP" POSTUPOVÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDPOKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PROJEKTANTA S OBDOBŇNÝMI STAVBAMI. PŘI VLASTNÍ REALIZACI JE PRŮTO TŘEBA KONFRONTOVAT NAVRŽENÝ STAV A POSTUP SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM KONSTRUKCÍ PO JEJICH ODHALENÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁSADNÍCH ODLIŠNOSTÍ JE NUTNÉ S NIMI SEZNÁMIT PROJEKTANTA A UPRAVIT NÁVRH ŘEŠENÍ PŘÍSLUŠNĚ PROJEKTOVÉ ČÁSTI.

POKUD JE VE VÝKRESE S.01 (PŮDORYS S VYZNAČENÍM POLOHY JEDNOTLIVÝCH BALKÓNŮ A ROZSAHU POŠKOZENÍ) U PÍSMENE CHARAKTERIZUJÍCÍHO ÚROVEŇ POŠKOZENÍ UVEDEN SYMBOL "?" (NAPŘ. C?), ZNAMENÁ TO URČITOU NEJASNOST V ZAČLENĚNÍ, KTEROU BUDE TŘEBA V PRŮBĚHU STAVBY PROVĚŘIT V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.

Autor návrhu	Ing. Bohuslav Řičař		 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ</small> kancelář : Jana Koziny č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +420602240592; mail: info@planning-art.cz IČO : 28815351 DIČO : CZ28815351	
Vypracoval	Ing. Bohuslav Řičař			
Ověřil	Ing. Bohuslav Řičař			
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK, 500 03	Číslo zakázky:		
Objednatel :	Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, 544 01	04/2019-PA	Stupeň PD :	TP
Akce :	<b>OPRAVA BALKÓNŮ NA OBJEKTU DOMOVA DŮCHODCŮ</b>		Datum :	05 / 2019
	<b>na adrese: Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, 544 01</b>		Měřítka :	bez měřítka
			Formát :	2 x A4 (A3)
			Revize :	-
Název :	Poškození balkónů - hodnotící tabulka		Část :	Číslo výkresu : <b>S 02</b>