

**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.1 Staré Nechanice**



Obr.č.1. Začátek řešeného úseku komunikace na západní straně



Obr.č.2. Zanesený propustek na začátku úseku



Obr.č. 3. Začátek řešeného úseku silnice na západní straně



Obr.č.4. Střední část řešeného úseku silnice



Obr.č.5. Střední část řešeného úseku silnice



Obr. č.6. Úsek silnice navazující na Staré Nechanice



Obr.č.7. Úsek silnice v intravilánu Starých Nechanic



Obr. č. 8. Úsek silnice v intravilánu Starých Nechanic



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.2 Králíky u Nového Bydžova**



Obr.č.9. Úsek silnice mezi propustkem a západním koncem



Obr.č.10. Propustek ve střední části řešeného úseku silnice



Obr.č. 11. Prostor mezi silnicí a malou vodní nádrží



Obr.č.12. Prostor mezi silnicí a malou vodní nádrží



Obr.č.13. Prostor mezi silnicí a malou vodní nádrží



Obr. Č.14. Žlabovky nad intravilánem obce



Obr.č.15. Úsek silnice nad obcí – sjezd do lesa



Obr. č. 16. Úsek silnice nad obcí – okraj lesa



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.3 Vysoké Veselí**



Obr.č.17. Začátek úseku na západní straně



Obr.č.18. Začátek úseku na západní straně



Obr.č. 19. Stávající propustek



Obr.č.20. Sjezd ze silnice ve střední části



Obr.č.21. Střední část řešeného úseku silnice



Obr. Č.22. Střední část řešeného úseku silnice



Obr.č.23. Konec úseku na východní straně



Obr. č. 24. Konec úseku na východní straně



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.4 Miletín**



Obr.č.25. Pohled směrem na východní konec úseku řešené silnice



Obr.č.26. Střední část úseku řešené silnice



Obr.č. 27. Východní konec úseku řešené silnice



Obr.č.28. Pohled na křížení vodního toku Bubnovka se silnicí



Obr.č.29. Střední úsek řešené silnice



Obr. Č.30. Střední úsek řešené silnice



Obr.č.31. Most – křížení vodního toku Bubnovka se silnicí



Obr. č. 32. Svah komunikace v blízkosti křížení vodního toku Bubnovka se silnicí



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.5 Červený Kostelec**




Obr.č.33. Začátek úseku na západní straně



Obr.č.34. Pohled ze západní strany na rybník Čermák



Obr.č. 35. Západní strana úseku



Obr.č.36. Sjezd ze silnice před rybníkem Čermák (ze západní strany)



Obr.č.37. Silnice v koruně hráze rybníka Čermák



Obr. Č.38. Silnice v koruně hráze rybníka Čermák



Obr.č.39. Most pod silnicí



Obr. č. 40. prostor pod hrází, vhodný pro návrh tůň



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.6 Police nad Metují**



Obr.č.41. Začátek úseku na severní straně



Obr.č.42. Začátek úseku na severní straně



Obr.č. 43. Úsek navazující na intravilán Police



Obr.č.44. Úsek navazující na intravilán Police



Obr.č.45. Úsek navazující na intravilán Police



Obr. Č.46. Střední část řešeného úseku silnice



Obr.č.47. Sjezd ve středním úseku silnice



Obr. č. 48. Návrh konce bariéry ve vazbě na stávající plot



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.7 Slatina**



Obr.č.49. Začátek úseku na severní straně



Obr.č.50. Začátek úseku na severní straně



Obr.č. 51. Začátek úseku na severní straně



Obr.č.52. Křížení silnice s bezejmennou vodotečí – silniční most



Obr.č.53. Střední úsek řešené silnice



Obr. Č.54. Sjezd ze silnice v jižní části řešeného úseku silnice



Obr.č.55. Konec úseku na jižní straně



Obr. č. 56. Konec úseku na jižní straně



**příloha č. A.3. – fotodokumentace – lokalita č.8 Divec**



Obr.č.57. Začátek úseku na východní straně



Obr.č.58. Stávající zanešený propustek na východní straně



Obr.č. 59. Zpevněná asfaltová plocha ve střední části lokality



Obr.č.60. Střední část řešeného úseku silnice




Obr.č.61. Vegetace podél komunikace ve střední části řešeného úseku silnice



Obr. Č.62. Střední část řešeného úseku silnice



Obr.č.63. Západní část řešeného úseku silnice



Obr. č. 64. Sjezd v západní části řešeného úseku