

Problematická vpust s napojením na splaškovou kanalizaci, zde dochází ke vnikání povrchové vody z pole do areálové splaškové kanalizace a na ČOV

ÚSEK Č.1

Pravidelně se ucpávající část kanalizace doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 250 - délka úseku 76 m

Ústav sociální péče "DOMEČKY"

ÚSEK Č.2

Pravidelně se ucpávající část kanalizace doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 250 - délka úseku 69 m

ÚSEK Č.3

Pravidelně se ucpávající část kanalizace doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 250 - délka úseku 27 m

ÚSEK Č.4

Pravidelně se ucpávající část kanalizace doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 250 - délka úseku 105 m

ÚSEK Č.5

Pravidelně se ucpávající část kanalizace doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 250 - délka úseku 109 m


ÚSEK Č.7

Zde je prováděn občasný, spíše preventivní proplach, doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 300 - délka úseku 127 m

ÚSEK Č.6

Pravidelně se ucpávající část kanalizace doporučujeme provést kamerovou prohlídku beton DN 250 - délka úseku 88 m

LEGENDA:



KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V NEMOCNICI RNK  
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ URČENÁ KE KAMEROVÉ PROHLÍDKĚ - PRAVIDELNÉ ČISTĚNÍ KANALIZACE NA PROBLEMATICKÉM ÚSEKU  
KANALIZACE SRÁŽKOVÁ V NEMOCNICI RNK



MK PROFÍ

Název díla:	STUDIE ČOV NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNEŽNOU VEDENÁ POD NÁZVEM OBJEDNATELE: "ČOV – REVITALIZACE – STUDIE, ZD/15/447".		
	1 - ZMAPOVÁNÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE		
	1 - SITUACE AREÁLOVÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ		
Vykreslovatel:			
Výkres:			