

Mostní list mostu pozemní komunikace

3128-6

Název mostu	Rybná nad Zdobnicí	Místní název	před křižovatkou s I/11 v Rybné				
Předmět přemostění	Vodoteč (stálý průtok) / Rybenský potok						
Převáděná komunikace	3. třída / 3128	Název					
Staničení liniové	7.563 km	Staničení na úseku	1.075 km				
Rok postavení	1930	poslední rekonstrukce	1973				
Kraj	Královéhradecký kraj	Okres	Rychnov nad Kněžnou	Správce mostu	Rychnov nad Kněžnou SÚS		
Katastrální území	Rybná nad Zdobnicí						
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení							
Způsob stanovení	Nezjištěno	Rok	1991				
Vn	7.0 t	Vr	13.0 t	Ve	72.0 t	Vaj (Va)	... t
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení							
Způsob stanovení	Nezadaný	Rok	2018-09-03				
Vn	22.0 t	Vr	40.0 t	Ve	... t	Vaj (Va)	... t
DI. přemostění	5.70 m	Šikmost	Levá / 45°				
Volná šířka	6.40 m	Celková šířka mostu m	Plocha mostu	36.48 m2		
Nosná konstrukce							
celk.počet polí	1						
Podrobný popis nosné konstrukce	železobetonová deska trámová						
Popis skupin polí							
Počet polí	Světlost šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení		
1	5.00 m	4.00 m	0.00 m	0.00 m	00047		
Stavební výška	0.90 m	Úložná výška m				
Způsob uložení NK							
Způsob uložení							
Mostní závěry							
Izolace desky mostovky							
Spodní stavba							
Opěry							
Počet	2	Materiál	Kámen	Základy	Masivní opěra		
Přechodová oblast							
Mezilehlé podpěry							
Počet	.	Materiál	Nezadaný	Základy			
Vozovka/chodníky							
Povrch komunikace	Živice	Šířka mezi obrubami	5.95 m	Plocha vozovky	33.91 m2		
Konstrukce vozovky							
Povrch chodníku	Nezadaný	Šířka L chodníku	0.45 m	Šířka P chodníku m	Plocha chodníku	2.56 m2
Konstrukce chodníku							
Odvodnění mostu							
Záchytná zařízení							
žel.bet.sloupky 20x20,ocel.tr.6cm, dl.8.50							
Zábradlí (typ/délka)							
Svodidla (typ/délka)							
Ostatní údaje							
Výška mostu nad terénem	3.10 m	Výška NK nad hladinou vody m				
Q100 m3/sec.	Normální hl. vody	0.10 m				
Souřadnice WGS-84	N: 50.1079216003 E: 16.3656883240						
Cizí zařízení							
Klasifikační stupeň stavu mostu							

nosná konst.	V - Špatný	spodní stavba	IV - Uspokojivý	použitelnost	III - Použitelné s výhradou
Rok provedení poslední HPM (MPM)	2018-09-03				
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH)					
Cena: 89 817,44 Kč ke dni: 12.10.2010					
Technické zhodnocení					
Vyřazovací hodnota: -16 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty					
Vyřazovací hodnota: -2 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty					
Nová RPH					
Cena	71 722,87 Kč	ke dni	12.12.2014	Poznámka	Pravidelné odpočty