


III/01410 Rudník - Janovice - povodňové škody DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SO 103 - OPRAVA PŘÍKOPU

- C.3.1 Technická zpráva
- C.3.2.1.1 Podélný profil - pravý příkop
- C.3.2.1.2 Podélný řez - detail opevnění a prahu
- C.3.2.2 Vzorové příčné řezy
- C.3.2.3 Situace - detail opevnění příkopu

DSP+PDPS

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	Ing. Musílek P. <i>Musílek P.</i>	Ing. Kvaček O. <i>Kvaček O.</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>		
OBEC : RUDNÍK		KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		FORMÁT	A4
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ				DATUM	07/2013
AKCE : III/01410 Rudník - Janovice - povodňové škody STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY				ÚČEL	DSP+PDPS
				Č.ZAKÁZKY:	PARÉ :
				13_042	
				Č. ARCHIVNÍ :	
				0	
PŘÍLOHA :				MĚŘÍTKO :	Č.PŘÍLOHY :
SO 103 - OPRAVA PŘÍKOPU					