



STÁVAJÍCÍ STAV (GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ)

NOVÝ STAV (NÁVRH)

HRANICE POZEMLKU

SULČKOVÁ ČARA

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ BUDOVY

Pořadové číslo	Název dřeviny	obvod kmene (cm)	stupeň poškození	Poznámka
1	Pseudotsuga menziesii	219	2	doporučení odstranění suchých větví
2	Pseudotsuga menziesii	167	4-5	zhodnotit poškození
11	Picea abies	123	3-4	zdravotní řez je nutný, dřevina je oslabená nedostatkem půdy
12	Larix decidua	140	3+	lehký průřez koruny, ošetření terminálů. Stromy provázet mezi sebou!
17	Tilia platyphylloides	186	1	Ošetření ran po řezu na kmenu
36	Fagus sylvatica	382	1-2	lehký zdravotní řez suchých větví, více kmenů od 3m.
37	Carpinus betulus	138+238	2	více kmenů, lehký průřez suchého
40	Aesculus carnea	24+22	2	ošetření terminálů a kmene
41	Elaeagnus angustifolia		4-5	95% koruny je proscelá, obří už jen dle, odstranit!

Soutřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bv

OBJEDNATEL :

KRAJLOVEHRADECKÝ KRAJ
Přívodáské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRALOVE

VEDOUcí PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KONTROLOVAL
KRAJ : KRAJLOVEHRADECKÝ

ING. ONDŘEJ FABIAN
ING. ONDŘEJ FABIAN
ING. RADIM LAZECKÝ
ING. ONDŘEJ FABIAN
STAV. ÚRAD : JIČÍN

STUPEŇ

DBP

KANIA, a.s.
Sokolova 828, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : +420 596 243 487
e-mail : info@kania-ostava.cz

DATAUM

02/2016

FORMAT/POČET STR.

A4/4

MÉRITRO

1:250

ARCHIVNÍ ČÍSLO

Č. ZK

19033

ČÍSLO

SOUBOR

DWG

SOUPRÁVY

NÁZEV OBJEKTU :

C - SITUACNÍ VÝKRESY

Č. PŘÍLOHY :

15033-DBP-C.4

NÁZEV PŘÍLOHY :

SITUACE KÁCENÍ ZELENÉ