

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín**

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ

MuJc/2023/22989/SU/Mez

JIČÍN

13. 7. 2023

Jičín, ul. Denisova, č. p. 212 – konzultační vyjádření k záměru na snížení energetické náročnosti budovy

Vážená paní ředitelko,

na základě dne 29. 6. 2023 provedené obhlídky předmětné budovy č. p. 212, ul. Denisova, obec Jičín, na pozemku parc. č. st. 663, k. ú. Jičín, a projednání záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100, na snížení energetické náročnosti uvedené budovy č. p. 212, ul. Denisova, obec Jičín, Vám zasíláme společné konzultační vyjádření Městského úřadu Jičín, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče, a architekta města Ing. arch. Radka Jiráňka.

Stávající podobu předmětné budovy č. p. 212, ul. Denisova, obec Jičín, určila přestavba a přístavba budovy odborné hospodářské školy z konce 19. století provedená pro potřeby Hospodyňské školy ve dvacátých letech 20. století podle návrhu pro Jičín významného architekta Čeňka Musila. Původní podsklepená jednopatrová budova odborné hospodářské školy byla tehdy prodloužena až k nové dvoupatrové části nacházející se na nároží ulic Českých bratří a Denisova. Vznikla tak budova o dvou různých traktech sjednocená moderní fasádou, ve které byla Hospodyňská škola slavnostně otevřena dne 10. září 1927. Vstupní portikus zdobí dvě alegorické sochy hořického sochaře Antonína Máry.

Předmětnou budovu č. p. 212, ul. Denisova, obec Jičín, lze bezpochyby považovat za architektonicky cennou stavbu.

Z hlediska zájmů památkové péče pak jde o nemovitost, která není kulturní památkou, ale je v I. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín.

S ohledem na architektonické kvality fasády doporučujeme nezateplovat kontaktním zateplovacím systémem minimálně fasádu jižního (do ulice Denisova) a východního (do ulice Českých bratří) uličního průčelí a fasádu východní převýšené části severního dvorního průčelí pohledově se taktéž uplatňující do

ulice Českých bratří. V rámci severního dvorního průčelí pak doporučujeme v rámci případného provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem zopakovat stávající římsy rytmizující dvorní fasádu a přerešit přestřešení dvěma pulty. Nejvhodnější by bylo budovu opatřit opět dvojitými dřevěnými okny opatřenými izolačními skly, alespoň doporučujeme nová okna provést jako tzv. EUROokna, tj. jednoduchá okna s dřevěným rámem opatřená izolačními skly. Je třeba ale striktně zachovat členění oken a pokud možno užít profilů blížících se svým vzhledem stávajícím. Doporučujeme také přerešit stávající novodobé nevhodné hlavní vstupní dveře budovy, které nově nejlépe realizovat jako přibližnou kopii dobových dveří dle historické plánové dokumentace nebo fotografie. Izolovat stropy nejvyššího patra budovy se jeví bezproblémové. Fotovoltaické panely nedoporučujeme osazovat na trojúhelníkové strany valbové střechy převýšené části, v rámci jižní roviny sedlové střechy do ulice Denisova se případné užití fotovoltaických panelů jeví jako akceptovatelné, řešení je ale třeba architektonizovat. Zvážit lze i použití rekuperace vzduchu pro prostory, kde by to bylo účelné (kuchyně).

S pozdravem

Mgr. Martin Mezera
vedoucí odboru stavební úřad
Městského úřadu Jičín

Ing. arch. Radek Jiránek
architekt města

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID 2cy8h6t)