


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Účel místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Podlahy	Povrchy stěn	Povrchy stropů	Práz.
2.01a	Schůňka	27,6 ker. dlažba	stěnovací nová	nová, mozaika	akustický podhled akustický podhled	na stěbách v1,2m akustický podhled
2.01b	Občoba	60,0 ker. dlažba	stěnovací nová	nová, mozaika	akustický podhled	na stěbách v1,2m akustický podhled
2.02	WC -šlupki Prášir WC	5,2 4,5 1,9	11,6 ker. dlažba	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách v1,8m ker. obklad komplet.malba mist.
2.03	WC -ženy Prášir WC	5,3 3,6	nová ker. dlažba	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách ker. obklad komplet.malba mist.
2.04	Kabinety Kmenová třída	99,0 57,0	nová vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách akustický podhled
2.05	Kabinety	14,5	stěnovací PVC	nová, mozaika	nová, mozaika	na stěbách akustický podhled
2.06	Kabinety	13,4	stěnovací PVC	nová, mozaika	nová, mozaika	na stěbách akustický podhled
2.07	Kabinety	46,9	1,9 vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách akustický podhled
2.08	Kabinety	23,7	nová	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách akustický podhled
2.09	Kmenová třída	57,8	vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách akustický podhled
2.10	Občoba	5,6	stěnovací PVC	nová, mozaika	nová, mozaika	na stěbách v1,2m komplet.malba mist.
2.11	Občoba	15,3	stěnovací PVC	nová, mozaika	nová, mozaika	na stěbách v1,2m komplet.malba mist.
2.12	Kmenová třída	113,9	5,6 vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách v1,2m akustický podhled
2.12a	Kabinety	12,0	vlna podlaha	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.12b	Čištění kuchyně	7,0	vlna podlaha	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.12c	Šlupki	6,1	nová	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.13	Gabotná třída	39,0	nová	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	akustický podhled
2.13a	Kabinety	15,2	vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	akustický podhled
2.13b	Kabinety	9,8	vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	akustický podhled
2.14a	Občoba	4,0	ker. dlažba	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.14b	Občoba	12,6	ker. dlažba	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.15	WC -dívky Prášir WC	1,9 1,9 1,4	nová ker. dlažba	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách v1,8m komplet.malba mist.
2.16	Kabinety	14,5	stěnovací PVC	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.17	Kmenová třída	40,6	vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách v1,2m akustický podhled
2.17a	Občoba	50,6	ker. dlažba	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.17b	Občoba	10,4	ker. dlažba	nová, mozaika	akustický podhled	akustický podhled
2.17c	WC -muži Prášir WC	2,9 2,0 1,7	nová ker. dlažba	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách v1,8m komplet.malba mist.
2.18	Kmenová třída	70,3	vlna podlaha	šedá oprava cca 5%	akustický podhled	na stěbách akustický podhled
CELKEM		543,7m <sup>2</sup>				

**LEGENDA HMOT:**



**LEGENDA označení na části:**

část 1. - úprava soc. zázemí v obou podlažích  
část 2. - stavební úpravy v 1.np  
část 3. - stavební úpravy v 2.np

**$\pm 0,0$ =stávající podlaha 1.p.**

PROJEKTS DK S.R.O., LEGIONÁŘSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL1: 731547170 MOBIL2: 733107597 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTS.CZ

HLAVNÍ PROJEKT,	ZODP. PROJEKT,	INPR. PROJEKT,	KONTROLA	<div>PROJEKTIS</div> <div>DK s.r.o., Dvůr Králové n. L.</div>
ING. P. Pražák	ING. P. Pražák	ING. P. Pražák		
INVESTOR: SPŠ Dvůr Králové n. L., Elity Křesťanství 2008, 54401 Dvůr Králové n. L. AKCE: SPŠ Dvůr Králové n. L., budova H – projekt, dokumentace – díle SM/21/231 – 1. etapa				MČ: Dvůr Králové n. L., Stavčič: Dvůr Králové n. L.
stavební řešení – část 1 až 3				FORMÁT: Tz. A4 DATUM: březen 2023 ČÍSLO: DPS ČÍSLO KOPIE: ČÍS. ZÁKAZKY: 25.222.1-PP MĚŘITKO: ČÍS. VÝRŠETU
OBSAH VÝRŠETU				1:50 Půdorys 2.np 107

**idors 2.nb**