

PŘÍLOHA TZ Č.3 - SEZNAM OŠETŘOVANÝCH STROMŮ

Číslo	Parcela	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene (cm)				Výška (m)	Spodní okraj koruny (m)	Šířka koruny (m)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita zlom	Perspektiva	Poznámka	Navržený zásah
				1	2	3	4										
				katastrální území Jičín													
16	1177/1	Tilia cordata	lípa srdčitá	87				16	1,5	11	4	3	3	2	b	Sekundární koruna, ve starých řezech dutiny, tlaková vidlice v kosterních větvích.	S-RZ S-RO 10%
21	1181/1	Tilia cordata	lípa srdčitá	24				8	1,5	5	3	1	2	1	a	Nízko nasazená koruna, zakrývá dopr. značku, tlakové větvení. Zdravotní řez, úprava podchozí a podjezdové výšky, tím se vyřeší i zviditelnění dopravní značky.	S-RZ S-RLPV
34	1181/1	Tilia cordata	lípa srdčitá	13				5	1,5	4	2	1	1	1	a	Tlakové větvení. Větve nízko nad vozovkou.	S-RZ S-RLPV
81	203	Pinus nigra	borovice černá	40				14	4,0	6	4	2	1	1	a	Báze nad terénem, drobné suché větve.	S-RZ S-RLSP
82	203	Acer pseudoplatanus	javor horský	46				10	2,0	8	4	2	2	1	a	Báze nad terénem, tlaková vidlice, drobné suché větve.	S-RZ
83	203	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	48				12	2,0	9	4	1	2	1	a	Dvoják, poškozené silné povrchové kořeny.	S-RZ
84	203	Acer pseudoplatanus	javor horský	34				9	3,0	8	4	1	2	1	a	Dvoják, drobné suché větve.	S-RZ
85	203	Acer pseudoplatanus	javor horský	35				9	2,0	7	4	1	2_3	2	a_b	Prasklina kmene, otevřená dutina na bázi.	S-RZ S-RLSP
87	1768	Salix alba	vrba bílá	50	50	35	35	12	2,0	15	5	3	4	3_4	c	+další kmeny 3x45 cm, 3 ks sesazených živých torz.	S-RS
88	1768	Salix alba	vrba bílá	50	45	44	44	13	2,0	16	5	3	4	3	c	+další kmeny 2x40, 3x28, 15 cm.	S-RS

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ:

S-RZ Řez zdravotní

S-RLSP Lokální redukce směrem k překážce.

S-RLPV Úprava průjezdného či průchozího profilu

S-RO Redukce obvodová

S-RS Řez sesazovací

U vrb č. 87 a 88 - sesazení všech kmenů na bezpečná torza, výška 1-3 m, dle aktuálního stavu. Odstanění a likvidace i ležících vylomených kmenů a větví.