





- 10  INVENTARIZOVANÉ STROMY
- 10  STROMY NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ
- 10  INVENTARIZOVANÉ KEŘE A POROSTY - PONECHANÉ
- 10  KEŘE A POROSTY NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ

# SITUACE Č. 3

II/327 SKŘIVANY - SMIDARY, PŘÍLOHA I. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM