

18.12.2015 13:07:54

Detailní popis propustku

EVIDENČNÍ ČÍSLO: **325 -3**

Administrativní jednotka:

Hradec Králové

Stavební stav:

Název obce:

Máslojedy

Délka:

m

Místopis:

za obcí

Označení šikmosti:

Levá

Číslo úseku ULS:

1322A047 -1322A048

Hodnota šikmosti:

°

Staničení propustku na úseku:

13 m

Záchytné zařízení:

Provozní staničení propustku:

4311 m

Umístění záchyt. zařízení:

Důvod propustku:

Vodoteč,občasný průtok

Průchodnost:

Cestmistr:

POPIS KONSTRUKCE OTVORŮ PROPUSTKU

Pořadové cislo otvoru	Světlost otvoru (m)	Volná výška (m)	Niveleta	Materiál nosné konstrukce	Typ nosné konstrukce
1.	0,60			Prostý beton	Trubka
2.					
3.					
4.					
5.					

Otvor	Materiál opěr	Materiál čelních ploch vlevo	Materiál čelních ploch vpravo
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ROK: Postavení:

Prohlídky:

Opravy:

SOUŘADNICE: X:

Y:

Z:

SILNIČNÍ SÍŤ:

Kód třídy komunikace:

3

Vymezené tahy:

POZNÁMKY:

Zjištěné závady:

**ID závady 12995 + foto
sběr propustků 1-2/2014**

Navrhovaná opatření:

Opravy:

Materiál:

Typ konstrukce:

Stavební stav:

18.12.2015 13:08:05

Detailní popis propustku

EVIDENČNÍ ČÍSLO: **325 -4n**

Administrativní jednotka:	Hradec Králové	Stavební stav:	
Název obce:	Vrchovnice	Délka:	m
Místopis:	před obcí	Označení šikmosti:	
Číslo úseku ULS:	1322A050 -1322A051	Hodnota šikmosti:	°
Staníčení propustku na úseku:	198 m	Záchytné zařízení:	
Provozní staníčení propustku:	6548 m	Umístění záchyt. zařízení:	
Důvod propustku:	Vodoteč,občasný průtok	Průchodnost:	
Cestmistr:			

POPIS KONSTRUKCE OTVORŮ PROPUSTKU

Pořadové cislo otvoru	Světlost otvoru (m)	Volná výška (m)	Niveleta	Materiál nosné konstrukce	Typ nosné konstrukce
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Otvor	Materiál opěr	Materiál čelních ploch vlevo	Materiál čelních ploch vpravo
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

<u>ROK:</u> Postavení:	<u>SOUŘADNICE:</u> X:	<u>SILNIČNÍ SÍŤ:</u>
Prohlídky:	Y:	Kód třídy komunikace: 3
Opravy:	Z:	Vymezené tahy:

POZNÁMKY:

Zjištěné závady:

**ID závady 13724 + foto
sběr propustků 5.3.2014**

Navrhovaná opatření:

Opravy:

Materiál:

Typ konstrukce:

Stavební stav:

18.12.2015 13:08:16

Detailní popis propustku

EVIDENČNÍ ČÍSLO: **325 -5n**

Administrativní jednotka:	Hradec Králové	Stavební stav:	
Název obce:	Žiželeves	Délka:	m
Místopis:	před obcí	Označení šikmosti:	
Číslo úseku ULS:	1322A051 -1322A052	Hodnota šikmosti:	°
Staníčení propustku na úseku:	88 m	Záchytné zařízení:	
Provozní staníčení propustku:	7341 m	Umístění záchyt. zařízení:	
Důvod propustku:	Vodoteč,občasný průtok	Průchodnost:	
Cestmistr:			

POPIS KONSTRUKCE OTVORŮ PROPUSTKU

Pořadové cislo otvoru	Světlost otvoru (m)	Volná výška (m)	Niveleta	Materiál nosné konstrukce	Typ nosné konstrukce
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Otvor	Materiál opěr	Materiál čelních ploch vlevo	Materiál čelních ploch vpravo
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ROK: Postavení:	SOUŘADNICE: X:	SILNIČNÍ SÍŤ:	
Prohlídky:	Y:	Kód třídy komunikace:	3
Opravy:	Z:	Vymezené tahy:	

POZNÁMKY:

Zjištěné závady:

**ID závady 13723 + foto
sběr propustků 5.3.2014**

Navrhovaná opatření:

Opravy:

Materiál:

Typ konstrukce:

Stavební stav:

18.12.2015 13:08:27

Detailní popis propustku

EVIDENČNÍ ČÍSLO: **325 -6n**

Administrativní jednotka:

Hradec Králové

Stavební stav:

Název obce:

Žiželeves

Délka:

m

Místopis:

za obcí

Označení šikmosti:

Číslo úseku ULS:

1322A052 -1322B001

Hodnota šikmosti:

°

Staničení propustku na úseku:

28 m

Záchytné zařízení:

Provozní staničení propustku:

8432 m

Umístění záchyt. zařízení:

Důvod propustku:

Vodoteč,občasný průtok

Průchodnost:

Cestmistr:

POPIS KONSTRUKCE OTVORŮ PROPUSTKU

Pořadové cislo otvoru	Světlost otvoru (m)	Volná výška (m)	Niveleta	Materiál nosné konstrukce	Typ nosné konstrukce
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Otvor	Materiál opěr	Materiál čelních ploch vlevo	Materiál čelních ploch vpravo
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ROK: Postavení:

Prohlídky:

Opravy:

SOUŘADNICE: X:

Y:

Z:

SILNIČNÍ SÍŤ:

Kód třídy komunikace:

3

Vymezené tahy:

POZNÁMKY:

Zjištěné závady:

**ID závady 13726 + foto
sběr propustků 5.3.2014**

Navrhovaná opatření:

Opravy:

Materiál:

Typ konstrukce:

Stavební stav: