

FOTODOKUMENTACE - POHLEDY



ULIČNÍ POHLEDY - JIŽNÍ, VÝCHODNÍ, SEVERNÍ



DVORNÍ POHLEDY - ZÁPADNÍ, JIŽNÍ, ZÁPADNÍ, SEVERNÍ



FASÁDY SMĚŘUJÍCÍ KE SPORTOVNÍ - JIŽNÍ, VÝCHODNÍ, SEVERNÍ

FOTODOKUMENTACE - DETAILY OKEN



RENOVOVANÉ OKNO (č.238) - SKUPINA 2
- NESEŘÍZENÉ PÁKOVÉ KOVÁNÍ



RENOVOVANÉ OKNO (č.237) - SKUPINA 2
- NEDOTMELENÍ PŘED NÁTĚREM



RENOVOVANÉ OKNO (č.237) - SKUPINA 2
- ZNAČNĚ OHOBLOVANÉ (MENŠÍ) KŘÍDLO



ŠESTIKŘÍDLOVÁ OKNA TĚLOCVIČNY (č.162,163) - SKUPINA 3 - POŠKOZENÍ VNĚJŠÍCH RÁMŮ



ŠESTIKŘÍDLOVÉ OKNO (č. 341) - SKUPINA 3 - ODŠTÍPLÉ DŘEVO RÁMU V MÍSTĚ PANTU



ŠESTIKŘÍDLOVÉ OKNO (č. 207) - SKUPINA 4 - POŠKOZENÍ VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH RÁMŮ A ŠPALET, NEFUNKČNÍ KOVÁNÍ, ZKŘIVENÁ VĚTŠÍ ČÁST KŘÍDEL



POŠKOZENÍ V MÍSTECH KOVÁNÍ, NEVHODNÉ VRUTY OPRAVOVANÝCH PŮLOLIV, MEZERA MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM



ŠESTIKŘÍDLOVÉ OKNO (č. 217) - SKUPINA 4 - ZNAČNĚ ZDEGRADOVANÁ OKAPNIČKA



DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO (č. 010) - SKUPINA 4 - CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ, PEVNÉ ZAJIŠTĚNÍ VRUTY



OKNA SE ZAZDÍVKOU SKLOBETONY (č. 151,148,149) - SKUPINA 5