PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV




## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | OPRAVA POVRCHŮ PODLAHY | ODN. | STĚNY | STROPU | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | VSTUP | 10.26 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5,P6 | MALBA | RASTR 3 / SDK | ČISTÁ ZÓNA |
| 1.02 | ŠATNA UČITELE | 10.69 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | |
| 1.03 | SPRCHA UČITELE | 4.36 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2 | |
| 1.04 | PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ | 2.66 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.04a | WC UČITELÉ | 1.71 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.05 | DENNÍ MÍSTNOST UČITELÉ | 16.85 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.06 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 3.19 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | MALBA | |
| 1.07 | CHODBA | 31.50 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5,P6 | MALBA | RASTR 3 / SDK | ČISTÁ ZÓNA |
| 1.08 | DENNÍ MÍSTNOST STUDENTI | 34.26 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | KERAMICKÝ OBKLAD, ČIST. ZÓNA |
| 1.09 | SKLAD HYGIENICKÝCH POTŘEB | 11.60 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | MALBA | |
| 1.10 | PRŮJEZD | 43.88 | EPOXIDOVÁ STĚRKA SE VOSKEM | P3 | ETICS OMÍTKA | ETICS OMÍTKA | |
| 1.11 | CHODBA | 184.67 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5,P6,P18 | MALBA | RASTR 3 / SDK | ČISTÁ ZÓNA |
| 1.12 | SKLAD ÚKLID. A HYGIE. POTŘEB | 5.19 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | MALBA | |
| 1.13 | ŠATNA ÚKWY | 9.24 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | |
| 1.14 | WC ÚKWY | 1.52 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.15 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ÚKWY | 4.87 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2 | |
| 1.16 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2.09 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.17 | SKLAD POUŽITÉHO KOV. MATERIÁLU | 12.07 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | MALBA | |
| 1.18 | SKLAD CHEMIKÁLIÍ | 8.91 | EPOXID. STĚRKA S CHEMIC. ODOL | P19 | MALBA | MALBA | |
| 1.19 | VÝDEJ NÁSTROJŮ | 18.47 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | RASTR 1 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.20 | SKLAD MATERIÁLU | 28.84 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | MALBA | |
| 1.21 | ŠATNA CHLAPCI | 15.70 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | |
| 1.22 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ CHLAPCI | 10.83 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2 | |
| 1.23 | WC CHLAPCI | 1.87 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.24 | ŠATNA CHLAPCI | 14.82 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | |
| 1.25 | PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI | 4.66 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.26 | WC CHLAPCI | 1.71 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.27 | PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ | 2.69 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.28 | WC UČITELÉ | 1.78 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.29 | PŘEDSÍŇ WC ÚKWY | 2.69 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.30 | WC ÚKWY | 1.78 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.31 | ŠKOLA SO | 280.70 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P4 | MALBA | AKUSTICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.32 | ŠKOLA RO | 164.89 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P18 | MALBA | AKUSTICKÝ OBKLAD | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.33 | SBOROVNA | 22.96 | NEŘEŠENO | | STAV. ÚMTKA + MALBA | STAV. ÚMTKA + MALBA | |
| 1.34 | CHODBA | 217.15 | NEŘEŠENO | | STAV. ÚMTKA + MALBA | STAV. ÚMTKA + MALBA | |
| 1.35 | KABINET | 15.52 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.36 | UČEBNA | 60.96 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.37 | UČEBNA | 60.96 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.38 | KABINET | 21.78 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.39 | UČEBNA | 61.84 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.40 | CHODBA | 11.02 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.41 | KABINET | 67.84 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.42 | ÚKLID | 6.19 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.43 | CHODBA | 6.67 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.44 | CHODBA | 17.86 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.45 | KABINET | 24.75 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.46 | ARCHIV | 30.59 | NEŘEŠENO | | STAV. ÚMTKA + MALBA | STAV. ÚMTKA + MALBA | |
| 1.47 | DLNÁ TRUHLÁRI | 162.50 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3,P13 | MALBA | RASTR 6 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.48 | KOLÁRNA | 11.79 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | SDK PODHLED | |
| 1.49 | SKLAD TRUHLÁŘSKÝCH POMŮCEK | 11.05 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | SDK PODHLED | |
| 1.50 | ZÁZEMÍ | 10.98 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.51 | UČEBNA | 31.64 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.52 | KABINET | 25.58 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.53 | CHODBA | 19.77 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.53a | SKLAD | 4.62 | | | ÚMTKA + MALBA | ÚMTKA + MALBA | |
| 1.54 | CHODBA | 23.29 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.55 | CHODBA | 5.40 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.56 | KABINET | 10.08 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.57 | WC | 2.40 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.58 | PŘEDSÍŇKA | 3.38 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.59 | TĚLOCVIČNA | 377.14 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.60 | CHODBA | 148.38 | STAV. PODLAHA,KERAM. DLAŽBA | P2 | ÚMTKA + MALBA | SDK PODHLED | |
| 1.61 | SKLAD | 5.05 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.62 | WC | 2.20 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.63 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 5.08 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.64 | WC ÚKLID | 1.77 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 1 | |
| 1.65 | PŘEDSÍŇ CHLAPCI | 6.14 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | |
| 1.66 | ŠATNA CHLAPCI | 16.97 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5 | MALBA | RASTR 1 | |
| 1.67 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ CHLAPCI | 7.86 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P1 | KERAMICKÝ OBKLAD | RASTR 2 | |
| 1.68 | SPRCHY | 11.95 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.69 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 34.73 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | MALBA | |
| 1.70 | ŠATNA | 22.11 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.71 | PŘEDSÍŇKA | 4.82 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.72 | WC | 3.84 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.73 | ZRCADLOVÝ SÁL | 56.85 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.74 | KABINET | 17.44 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.75 | SKLAD RO A SO POTŘEB | 39.14 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | MALBA | |
| 1.76 | SKLAD | 10.76 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.77 | SKLAD | 10.33 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.78 | TĚLOCVIČNA | 151.21 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.79 | ŠATNA | 30.19 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.80 | ŠKOLNÍK | 42.29 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3 | MALBA | RASTR 1 | KERAMICKÝ OBKLAD |
| 1.81 | CHODBA | 83.11 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.83 | SKLAD TRVANLIVÝCH VÝROBKŮ | 711.39 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.84 | ŠATNA | 105.09 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.85 | KLUB | 65.57 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.86 | WC | 3.00 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.87 | PŘEDSÍŇKA | 3.77 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.88 | STUDENTSKÝ KLUB | 25.01 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.89 | KABINET | 4.75 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.90 | SKLAD | 12.73 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| 1.91 | SKLAD | 1898.00 | STAV. BETONOVÁ PODLAHA | | STAV. ÚMTKA + MALBA | STAV. ÚMTKA + MALBA | |
| 1.92 | TRAFOSTANICE | 17.99 | STÁVAJÍCÍ PODLAHA | | ÚMTKA + MALBA | ÚMTKA + MALBA | |
| S1 | SCHODIŠTĚ | 7.84 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5,P15 | MALBA | MALBA | |
| S2 | SCHODIŠTĚ | 11.60 | EPOXIDOVÁ STĚRKA | P3,P14,P16 | MALBA | MALBA | |
| S3 | SCHODIŠTĚ | 16.78 | | | STAV. ÚMTKA + MALBA | STAV. ÚMTKA + MALBA | |
| S4 | SCHODIŠTĚ | 6.25 | NEŘEŠENO | | NEŘEŠENO | NEŘEŠENO | |
| S5 | SCHODIŠTĚ | 20.76 | PŘÍRODNÍ LINOLEUM | P5,P15,P17 | MALBA | MALBA | |

### ROZVODNÁ SOUSTAVA – SILNOPROUD

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
SAMOČINNÉ VYPNUTÍ OD ZDROJE

### OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE BUDE PROPOJENA SE VŠEMI ROZVADĚČI V OBJEKTU A PODRUŽNÝM OCHRANNÝM PŘÍPOJNICEM SAMOSTATNÝM DRÁTY H07V-K 25 ZŽ.

LOKÁLNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ ŽLABU A TECHNOLOGIÍ DRÁTEM H07V-K 6ZŽ

### ELEKTRO KABELY

H07V-K 25ZŽ
H07V-K 6ZŽ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000 = 233,030 m n. m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| ZMĚNY | | DATUM | DOPRA |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

INVESTOR:
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.
Hlavní třída 1/1204/53
747 05 Opava-Kateřinky
tel: 553 760 570
info@technico.cz
architekti & inženýři

PROJEKTANT ČÁSTI:
ENERGIA art and technology s.r.o.
ENERGIA art and technology s.r.o.
Krnská 85/2, 180 00 Praha 8
tel: 603 773 001
info@energia.cz

| PROJEKTANT ČÁSTI: | | |
|---|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Jakub Gutka | |
| VYPRACOVAL: | Michal Zubalík | |
| KONTROLOVAL: | Michal Zubalík | |

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Stavební úpravy objektu č. p. 241 SPŠOV ve Velkém Poříčí - zpracování PD - II.
K.ú. Velké Poříčí, parc.č. st. 2691

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 914 X 1250 |
| DATUM | 12/2023 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-610-DPS |
| MĚŘÍTKO | 1:100 |
| ČÍSLO VÝKRESU | D.1.4.7.b.12 |

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 1.NP