

1	Zkrácení chodníku v k.ú. Babí na základě požadavku investora.	04.2020	R. Hurdálek
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Km 23,505 – km 31,632

Zodp. projektant Ing. S. Janák	*Vypracoval* R. Hurdálek	*Č. zakázky* 019/15	**DiK** **Janák, s.r.o.** Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Trutnov-Prkenný Důl	*Kraj* Královéhradecký	*Datum* 09.2018	
Investor **Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**			*Stupeň* **DSP a PDPS**

Trutnov - Babí - Prkenný Důl A008-A025-A026

"II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE"

Měřítko **1:1 000**

SO.101.1 VOZOVKA

VYTYČOVACÍ VÝKRESY 1-5

C.1.1.2

II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
SO.101.1 VOZOVKA



II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
SO.101.1 VOZOVKA

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X
VB63	632 177,12	998 513,12
VB64	632 125,82	998 526,32
VB65	632 110,50	998 529,57
VB50	632 068,96	998 439,66
VB51	632 066,11	998 436,01
VB52	632 033,86	998 465,86
VB53	632 022,02	998 453,36
VB54	632 005,06	998 427,98
VB55	631 977,53	998 399,64
VB56	631 963,95	998 386,95
VB57	631 948,06	998 371,68
VB58	631 875,12	998 352,27
VB59	631 823,01	998 276,13
VB60	631 786,89	998 264,25
VB61	631 765,73	998 235,62
VB62	631 763,93	998 228,36
VB63	631 702,62	998 217,59
VB66	631 646,31	998 200,95

BOD	Y	X
VB65	631 566,67	998 178,30
VB66	631 531,68	998 168,57
VB67	631 515,10	998 163,77
VB68	631 492,90	998 162,07
VB69	631 465,65	998 165,68
VB70	631 417,12	998 157,87
VB71	631 409,39	998 164,19
VB72	631 355,68	998 198,35
VB73	631 343,51	998 196,89
VB74	631 336,58	998 191,81
VB75	631 320,60	998 186,89
VB76	631 299,17	998 099,86
VB77	631 277,96	998 086,98
VB78	631 212,88	998 063,55
VB79	631 195,26	998 032,85
VB80	631 177,02	998 023,26
VB81	631 056,70	997 965,36
VB82	631 038,44	997 958,37

BOD	Y	X
VB83	631 021,93	997 952,66
VB84	630 888,32	997 906,47
VB85	630 868,98	997 898,96
VB86	630 850,32	997 889,88
VB87	630 805,68	997 865,79
VB88	630 761,92	997 843,75
VB89	630 753,79	997 833,63
VB90	630 738,96	997 823,38
Z1	631 037,17	997 961,59
Z2	631 028,83	997 957,89
Z3	631 017,19	997 954,06
Z4	631 039,85	997 962,65
Z5	631 037,33	997 961,51

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
BODY Z1–Z3 – RUB DŘÍKU OPĚNÉ ZDI 021
BODY Z4–Z5 – NOVÁ ŘÍMSA NA RUBOVÉ STRANĚ STÁVAJÍCÍ OPĚNÉ ZDI

LEGENDA:

SO.101.1 VOZOVKA a SO.101.2 DŮL VOZOVKY

- KAMENNÝ KRAJNÍK - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- SNÍŽENÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ZE ŠD
- HRANICE KONSTRUKCÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU BET. ŽLABOVKAMI
- PODDIMENZOVÝ RIGOL Z DLAŽ. KOSTEK
- STÁVAJÍCÍ PODDIMENZOVÝ RIGOL - PROŠETŘENÍ A PŘEPRACOVÁNÍ
- ULIČNÍ VPUST, CHODNÍKOVÁ VPUST
- HORSKÁ VPUST
- KONTROLNÍ ŠACHTA TRATIVODU
- TRUBNÍ PROPUSTEK
- HRANA TERÉNU, HRANICE TER. ÚPRAV
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM
- ZPEVNĚNÍ VÝKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE
- ZPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU
- NAVRHOVANÉ OCELOVÉ SVODIDLO
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO - PONECHANÉ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SO.103 ZPEVNĚNÉ SVAHY

- ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO SVAHU

SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SILNICE a SO.302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE CHODNÍKU

- VYOSTŘENÍ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- NAVRHOVANÝ LAPAČ SPLAVENIN
- ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

JINÉ STAVBY - NEŘEŠÍ TATO PD

- PŘÍLOŽKA SVÍTIDLA VO
- PŘÍLOŽKA VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU

UPOZORNĚNÍ:

JE NUTNÁ ČASOPROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH PLÁNOVANÝCH STAVEB NA ÚSEKU REKONSTROVANÉ SILNICE II/300 ! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU

1	Zkrácení chodníku v k.ú. Babí na základě požadavku investora.	04/2020	R. Hurdálek
C. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Km 23,505 – km 31,632

Zodp. projektant	Vypracoval	C. zakázky	
Ing. S. Janák	R. Hurdálek	019/15	DiK Janák, s.r.o.
Místo	Kraj	Datum	Dopravní inženýrská kancelář
Trutnov-Prkenný Důl	Královéhradecký	09/2018	541 01 TRUTNOV

Investor	Stupeň
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové	**DSP a PDPS**

A008-A025-M026 — Měřítko

Trutnov - Babí - Prkenný Důl

"II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE"

SO.101.1 VOZOVKA

VYTYČOVACÍ VÝKRES 2

1:1 000

C.1.1.2b

II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
SO.101.1 VOZOVKA



LEGENDA:

SO.101.1 VOZOVKA a SO.101.2 OŽK VOZOVKY

- KAMENNÝ KRAJNÍK - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- SNÍŽENÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ZE ŠD
- HRANICE KONSTRUKCÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU BET. ŽLABOVKAMI
- PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL Z DLAŽ. KOSTEK
- STÁVAJÍCÍ PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL - PROČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ
- ULIČNÍ VPUST, CHODNÍKOVÁ VPUST
- HORSKÁ VPUST
- KONTROLNÍ ŠACHTA TRATIVODU
- TRUBNÍ PROPUSTEK
- HRANA TERÉNU, HRANICE TER. ÚPRAV
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM
- ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
- ZPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU
- NAVRHOVANÉ OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO - PONECHANÉ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO.103 ZPEVNĚNÍ SVAHU

- ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO SVAHU

SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SILNICE a SO.302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE CHODNÍKU

- VYÚSTĚNÍ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- NAVRHOVANÝ LAPAČ SPLAVENIN
- ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

JINÉ STAVBY - NEŘEŠÍ TATO PD

- PŘELOŽKA SVÍTIDLA VO
- PŘELOŽKA VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU

UPOZORNĚNÍ:

JE NUTNÁ ČASOPROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH PLÁNOVANÝCH STAVEB NA ÚSEKU REKONSTROVANÉ SILNICE II/300 ! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU!

1	Zkrácení chodníku v k.ú. Babí na základě požadavku investora.	04.2020	R. Hurdálek
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Km 23,505 – km 31,632

Zodp. projektant Ing. S. Janák	*Vypracoval* R. Hurdálek	*Č. zakázky* 019/15	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Trutnov-Prkenný Důl	*Kraj* Královéhradecký	*Datum* 09.2018	
Investor **Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**			*Stupeň* **DSP a PDPS**

Trutnov - Babí - Prkenný Důl A008-A025-A026
"II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE"

Měřítko **1:1 000**

SO.101.1 VOZOVKA
VYTYČOVACÍ VÝKRES 3

C.1.1.2c

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X
VB88	630.767,92	997.843,15
VB89	630.753,19	997.833,63
VB90	630.738,94	997.823,38
VB91	630.689,85	997.785,48
VB92	630.673,98	997.771,91
VB93	630.659,14	997.757,22
VB94	630.620,26	997.714,72
VB95	630.566,85	997.647,80
VB96	630.556,22	997.628,66
VB97	630.552,71	997.605,35

BOD	Y	X
VB98	630.556,54	997.529,22
VB99	630.555,60	997.507,68
VB100	630.550,96	997.483,22
VB101	630.514,29	997.369,78
VB102	630.503,88	997.335,29
VB103	630.492,50	997.301,60
VB104	630.469,93	997.267,90
VB105	630.410,32	997.190,06
VB106	630.398,98	997.173,89
VB107	630.388,59	997.155,28

BOD	Y	X
VB108	630.363,32	997.102,49
VB109	630.359,03	997.090,94
VB110	630.355,97	997.079,11
VB111	630.352,36	997.055,83
VB112	630.351,71	997.032,28
VB113	630.353,77	997.003,61
VB114	630.366,81	996.977,89
VB115	630.383,54	996.951,23

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
SO.101.1 VOZOVKA



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X
VB113	630.353,77	997.003,61
VB114	630.366,81	996.977,89
VB115	630.383,54	996.951,23
VB116	630.448,13	996.827,62
VB117	630.446,56	996.790,78
VB118	630.476,48	996.776,95
VB119	630.483,78	996.764,00
VB120	630.515,93	996.726,09
VB121	630.559,78	996.666,26
VB122	630.559,33	996.647,85
VB123	630.554,15	996.638,17
VB124	630.536,47	996.621,85
VB125	630.508,22	996.627,98
VB126	630.458,24	996.664,44
VB127	630.440,30	996.670,06
VB128	630.427,54	996.668,76
VB129	630.386,36	996.653,22
VB130	630.368,42	996.647,34
VB131	630.351,39	996.641,48

BOD	Y	X
VB132	630.329,82	996.637,06
VB133	630.308,35	996.641,94
VB134	630.291,87	996.647,82
VB135	630.276,47	996.654,04
VB136	630.240,58	996.669,87
VB137	630.225,57	996.676,26
VB138	630.201,20	996.685,96
VB139	630.177,80	996.683,50
VB140	630.165,22	996.653,21
VB141	630.186,24	996.590,23
VB142	630.219,23	996.526,64
VB143	630.222,03	996.507,90
VB144	630.232,63	996.493,81
VB145	630.255,42	996.478,27
VB146	630.283,91	996.455,54
VB147	630.311,31	996.437,00
VB148	630.350,52	996.417,80
VB149	630.362,42	996.407,30
VB150	630.371,91	996.396,58

BOD	Y	X
VB151	630.447,52	996.201,50
VB152	630.498,41	996.066,49
VB153	630.515,59	996.028,44
VB154	630.516,70	996.016,10
VB155	630.518,49	995.997,84
VB156	630.512,21	995.923,90
VB157	630.508,33	995.907,66
VB158	630.502,92	995.893,66
VB159	630.496,29	995.870,76
VB160	630.486,67	995.859,92
VB161	630.480,22	995.849,39
VB162	630.474,84	995.837,19
VB163	630.469,98	995.828,54
VB164	630.461,67	995.810,76
VB165	630.450,155	995.701,92
VB166	630.396,90	995.686,49
VB167	630.389,67	995.670,53
VB168	630.367,93	995.571,74

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

LEGENDA:

SO.101.1 VOZOVKA a SO.101.2 DŽK VOZOVKY

- KAMENNÝ KRAJNÍK - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- SMĚŠENÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ZE ŠD
- HRANICE KONSTRUKCÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU BET. ŽLABOVKAMI
- PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL Z DLAŽ. KOSTEK
- STÁVAJÍCÍ PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL - PROČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ
- ULIČNÍ VPUST, CHODNÍKOVÁ VPUST
- HORSKÁ VPUST
- KONTROLNÍ ŠACHTA TRATIVODU
- TRUBNÍ PROPUSTEK
- HRANA TERÉNU, HRANICE TER. ÚPRAV
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM
- SO.101.2 ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
- SO.101.2 ZPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU
- NAVRHOVANÉ OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO - PONECHANÉ

SO.103 ZPEVNĚNÍ SVAHU

- ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO SVAHU

SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SILNICE a SO.302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE CHODNÍKU

- VYÚSTĚNÍ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- NAVRHOVANÝ LAPAČ SPLAVENIN
- SO.101.2 ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

JINÉ STAVBY - MEŘEŠÍ TATO PD

- PŘELOŽKA SVÍTIDLA VO
- PŘELOŽKA VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU

UPOZORNĚNÍ:

JE NUTNÁ ČASOPROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH PLÁNOVANÝCH STAVEB NA ÚSEKU REKONSTROVANÉ SILNICE II/300 ! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU!

C. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl
1	Zkrácení chodníku v k.ú. Babí na základě požadavku investora.	04.2020	R. Hurdálek

Km 23,505 – km 31,632

Zodp. projektant Ing. S. Janák	*Vypracoval* R. Hurdálek	*Č. zakázky* 019115	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Resslova 307 TRUTNOV
Místo Trutnov-Prkenný Důl	*Kraj* Královéhradecký	*Datum* 09.2018	

Investor
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Stupeň
DSP a PDPS

Trutnov - Babí - Prkenný Důl A008-A025-A026

"II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE"

Měřítko **1:1 000**

SO.101.1 VOZOVKA

VYTYČOVACÍ VÝKRES 4

C.1.1.2d

II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
SO.101.1 VOZOVKA



SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X
VB168	630.367,93	995.571,76
VB169	630.365,79	995.677,32
VB170	630.346,05	995.665,11
VB171	630.349,90	995.433,21
VB172	630.422,39	995.361,20
VB173	630.431,13	995.318,23
VB174	630.443,63	995.296,01
VB175	630.447,73	995.276,65
VB176	630.450,53	995.253,91
VB177	630.451,56	995.242,05
VB178	630.452,74	995.218,70
VB179	630.456,09	995.208,68
VB180	630.462,32	995.197,81
VB181	630.497,98	995.167,83
VB182	630.540,17	995.161,56
VB183	630.563,44	995.159,80
VB184	630.586,74	995.159,56
VB185	630.621,68	995.160,19
VB186	630.673,37	995.164,88
VB187	630.851,09	995.091,67
VB188	630.827,45	995.070,67
VB189	630.610,59	995.059,94
VB190	630.599,60	995.053,86
VB191	630.585,02	995.046,60
VB192	630.569,62	995.041,10
VB193	630.553,72	995.037,87
VB194	630.523,82	995.035,28
VB195	630.508,89	995.033,52
VB196	630.496,08	995.030,98
VB197	630.466,68	995.024,98
VB198	630.448,68	995.022,48
VB199	630.432,19	995.020,89
VB200	630.420,23	995.021,01
VB201	630.409,67	995.022,37
VB202	630.386,66	995.027,23
VB203	630.375,17	995.023,77
VB204	630.368,38	995.018,81
VB205	630.362,28	995.001,88
VB206	630.365,45	994.983,96
VB207	630.396,49	994.927,75
VB208	630.405,96	994.906,56
VB209	630.412,76	994.886,94
VB210	630.426,91	994.824,39
VB211	630.442,19	994.754,96
VB212	630.446,05	994.657,35
VB213	630.469,90	994.646,54
VB214	630.476,76	994.636,70
VB215	630.495,70	994.607,04
VB216	630.500,57	994.588,50
VB217	630.503,51	994.578,84
VB218	630.510,21	994.562,77
VB219	630.515,01	994.524,17
VB220	630.519,26	994.510,97
VB221	630.527,95	994.487,28
VB222	630.536,32	994.467,61
VB223	630.544,79	994.449,07
VB224	630.549,08	994.437,71
VB225	630.556,09	994.420,06
VB226	630.569,24	994.386,37
VB227	630.580,96	994.351,67
VB228	630.588,13	994.328,67
VB229	630.590,27	994.312,59
VB230	630.590,10	994.302,17
VB231	630.586,09	994.295,43
VB232	630.581,88	994.290,83
VB233	630.575,65	994.279,63
VB234	630.565,14	994.271,81
VB235	630.547,34	994.279,83
VB236	630.524,77	994.285,48
VB237	630.543,81	994.261,88
VB238	630.530,50	994.252,81

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

LEGENDA:

SO.101.1 VOZOVKA a SO.101.2 DŽK VOZOVKY

- KAMENNÝ KRAJNÍK - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- SKÍTENÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ZE ŠD
- HRANICE KONSTRUKCÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU BET. ŽLABOVKAMI
- PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL Z DLAŽ. KOSTEK
- STÁVAJÍCÍ PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL - PROČIŠTĚNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ
- ULIČNÍ VPUST, CHODNÍKOVÁ VPUST
- HORSKÁ VPUST
- KONTROLNÍ ŠACHTA TRATIVODU
- TRUBNÍ PROPUSTEK
- HRANA TERÉNU, HRANICE TER. ÚPRAV
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM
- ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE
- ZPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU
- NAVRHOVANÉ OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO - PONECHANÉ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SO.103 ZPEVNĚNÍ SVAHU

- ZPEVNĚNÍ NÁSYPOVÉHO SVAHU

SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SILNICE a SO.302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE CHODNÍKU

- VYÚSTĚNÍ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- NAVRHOVANÝ LAPAČ SPLAVENIN
- ZPEVNĚNÍ DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE

JINÉ STAVBY – MEŘEŠÍ TATO PD

- PŘELOŽKA SVÍTIDLA VO
- PŘELOŽKA VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU

UPOZORNĚNÍ:

JE NUTNÁ ČASOPROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH PLÁNOVANÝCH STAVEB NA ÚSEKU REKONSTROVANÉ SILNICE II/300 ! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU!

1	Zkrácení chodníku v k.ú. Babí na základě požadavku investora.	04.2020	R. Hurdálek
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Km 23,505 – km 31,632

Zodp. projektant Ing. S. Janák	*Vypracoval* R. Hurdálek	*Č. zakázky* 019115	**DiK** Janák, s.r.o. Dopravní inženýrská kancelář Resslova 207 TRUTNOV
Místo Trutnov-Prkenný Důl	*Kraj* Královéhradecký	*Datum* 09.2018	
Investor **Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**			*Stupeň* **DSP a PDPS**
Trutnov - Babí - Prkenný Důl A008-A025-A026 **"II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL, - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE"**			*Měřítko* **1:1 000**
SO.101.1 VOZOVKA			**C.1.1.2e**
VYTYČOVACÍ VÝKRES 5			