SITUACE VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

M 1:100


02-04-26
02-04-17
591/1
595
Vašek Martin
596
Vašek Martin
3934/1
1065
PE/40
SO 02
VSTUP
ul. Na Vyšehradě
Místní komunikace III. třídě
2. VJEZD
1. VJEZD
PE/50
PE-RC/50
PE-RC/63
PE/40
PE-RC/32
ul. Smetanova
Místní komunikace III. třídě
1502
3276/3
3276/15
3276/2
Město Nová Paka
HUP
PE/50
PE-RC/50
PŘÍSTŘEŠEK
P–05
P–04
P–03
P–02
P–01
K8
K7
K6
K5
K4
K3
K2
K1
OBJEKT – A
OBJEKT – B
OBJEKT – C
OBJEKT – D
IO 01
IO 02
SO 01
V1
V2
V3
V4
+0,000=436,250
+0,000=436,450
+0,000=436,950
+0,000=437,450
SO 02
S1
VSTUP
STOJAN NA KOLA
LIFT2
2x předizolované potrubí DN110
2x předizolované potrubí DN110
2x předizolované potrubí DN110