




## ZÁKLADY SCHODIŠTĚ 2\_NOVÝ STAV



## LEGENDA MATERIÁLŮ



## STÁVAJÍCÍ ZDIVO





ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 250x250x500, BETON C16/20, VÝZTUŽ B500



ŽB DESKA C25/30

- Pozn.: 1) Odstranění části vozovky do hloubky max. 0,5 m v okolí schodiště 1 včetně přidružených částí ve vzdálenosti 0,5 m od konstrukce  
2) Schodiště do 1.NP vykazuje nedostatečnou stabilitu - narušená statika - rozebrání celého schodiště včetně základů do nezámrzné hloubky 800 mm pod úroveň terénu a jeho obnovení na původním místě s využitím původních materiálů (pískovcové stříšky + schodnice) - provedení nových základových konstrukcí (základové pasy + stěny ze ztraceného bednění), vnitřní prostor schodiště vyplněn šterkodrtí 32/64 a zhutněn, monolitická podestava a schodišťová ŽB deska, horní část schodiště zděná CPP na maltu M5, hydroizolace provedena na ŽB desce podesty a oddilování schodiště od objektu  
3) Zasypaní výkopu v okolí schodiště s požadovaným hutněním a provedení povrchové úpravy v návaznosti na stávající asfaltový povrch, veškeré materiály ve styku s asfaltovým materiálem se opatří spojovacím nebo infiltračním postřikem  
4) Povrchová úprava schodiště se bude shodovat s fasádou objektu gymnázia Boženy Němcové, specifikované viz. D.1.1.01



● UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ

VEDOUCÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		TECHNICKÁ KONTROLA		<b>PROJECTICON S.R.O.</b> <b>PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ</b>		
Ing. Pavel Ježek		Ing. Václav Dyntar		Ing. Pavel Ježek		Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459		
INVESTOR		Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové						
MÍSTO STAVBY		p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)						
STAVBA		OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)				FORMÁT		2xA4
						DATUM		03/2020
						STUPEŇ PD		DPS
OBSAH		ZÁKLADY SCHODIŠTĚ 2_NOVÝ STAV				MĚŘÍTKO		Č. VÝKR.
						1:50		D.1.1.12