


### LEGENDA MATERIÁLŮ


- POŠKOZENÝ PÍSKOVEC
- CHYBĚJÍCÍ/NARUŠENÁ VRSTVA FASÁDY
- POŠKOZENÝ BETON
- POŠKOZENÁ BARVA
- POŠKOZENÉ ŽULOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
- POŠKOZENÝ DLÁŽDĚNÝ POVRCH

Pozn.: Narušená statika schodiště




UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ

ČELNÍ POHLED



BOČNÍ POHLED



VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<b>PROJECTICON S.R.O.</b> <b>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</b>	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA	OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)		FORMÁT	2xA4
			DATUM	03/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	SCHODIŠTĚ 2_STAV POŠKOZENÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			1:50	D.1.1.04