



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 8/1 (17/1): Okenní mříže Z8.1, Z8.2,Z8.3 - výpis prvků nesedí s výkazem výměr EXP+Brownfield - je možné, že požadujete nadvýrobu pro potřeby uskladnění do depozitáře?.

Odpověď č. 8/1 (17/1): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Nadvýroba mříží pro uskladnění není požadována.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/2 (18/1): Ve výkaze výměr v objektu “Brownfield“ se nachází položka 498 Okno O04 – 35 kusů. Ve výpise oken je uveden 1 kus, který souhlasí i z výkresů. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/2 (18/1): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/3 (18/2): Ve výkaze oken jsou chybně uvedeny součty O04 a O05. Prosíme o úpravu.

Odpověď č. 8/3 (18/2): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/4 (18/3): Ve výkaze výměr v objektu "Brownfield" se nachází položka 508 Okno O14 – 152 kusů. Ve výpise oken je uvedeno 151 kusů. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/4 (18/3): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/5 (18/4): Ve výkaze výměr v objektu "Neuznatelné" se nachází položka 111 Kuchyňská linka T1.3 – 5 kompletů. Ve výpise truhlářských výrobků je uveden 1 komplet. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/5 (18/4): Kuchyňské linky v počtu 4 kusů byly doplněny do rozpočtu jako požadavek investora a nenacházejí se v PD.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/6 (18/5): Ve výpise truhlářských výrobků pod označením T3 je protidešťová žaluzie VZT – 6 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 10 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/6 (18/5): Položka 65 na listě „EXP“ byla zrušena.
Ponechán počet kusů na listě „Brownfield“, kde je 6 ks.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/7 (18/6): Ve výpise zámečnických výrobků pod označením Z8.1 je bezpečnostní dvevní mříž – 3 kusy. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 5 kusů. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/7 (18/6): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/8 (18/7): Ve výpise zámečnických výrobků pod označením Z8.2 je bezpečnostní okenní mříž – 64 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 116 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/8 (18/7): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/9 (18/8): Ve výpise zámečnických výrobků pod označením Z8.3 je bezpečnostní okenní mříž – 81 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 91 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/9 (18/8): Na výše uvedenou DI byla zveřejněna odpověď ve vysvětlení č. 7.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 8/10 (18/9): Ve výpise klempířských výrobků pod označením K3.10 je oplechování soklu v části anglických dvorků – 30 bm. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 60 bm. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/10 (18/9): Po Položka č. 88 na listě „Neuznatelné“ je zrušena.
Položka ponechána na listě „Brownfield“ (pol. č. 544), kde výměra souhlasí s výpisem – 30,0 m.
Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/11 (18/10): Ve výpise klempířských výrobků pod označením K4.1 je oplechování frontonu nad okny 2.NP – 176 bm. Ve výkazu výměr je ovšem uvedeno množství 30 bm. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/11 (18/10): Po kontrole PD jsou úpravy následující:

V soupise prací na listě „Brownfield“ byla chybně označená položka 534. Tato položka má mít označení K4.1. Označení položky upraveno.

Položka 533 s označením K4.1. byla zrušena. Položka č. 535 se nezměnila.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/12 (18/11): Ve výpise klempířských výrobků pod označením K4.2 je oplechování frontonu nad okny 2.NP – 14 bm. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 190 bm. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/12 (18/11): Viz. reakce na předchozí **dotaz č. 8/11 (18/10)**.

Soupis prací se nemění – upraveno s předcházející položkou.

Dotaz č. 8/13 (18/12): Ve výpise ostatních výrobků pod označením TP1 je tabulka požární (evakuační plán) – 5 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 6 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/13 (18/12): Dle kontroly PD platí 6 ks. Tyto kusy jsou rozděleny následovně:

- KKC – Dělené do společných prostor – 4 ks $\times 0,232 = 0,928$ pro daný titul (pol. č. 823)
- EXP – 1 ks (pol. č. 61) + dělené do společných prostor – 4 ks $\times 0,666 = 2,664$ pro daný titul (pol. č. 820)
- Neuznatelné – 1 ks (pol. č. 93 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – 4 ks $\times 0,102 = 0,408$ pro daný titul (pol. č. 862)

Celkem tedy 6 ks.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/14 (18/13): Ve výpise ostatních výrobků pod označením TP2 je tabulka požární (poplachová směrnice) – 1 kus. Ve výkazu výměr jsou ovšem uvedeny 2 kusy. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/14 (18/13): Dle kontroly PD platí 2 ks. Tyto kusy jsou rozděleny následovně:

- KKC – Dělené do společných prostor – 1 ks $\times 0,232 = 0,232$ pro daný titul (pol. č. 823a – nová položka)
- EXP – Dělené do společných prostor – 1 ks $\times 0,666 = 0,666$ pro daný titul (pol. č. 820a – nová položka)
- NC – 1 ks (pol. č. 175)
- Neuznatelné – Dělené do společných prostor – 1 ks $\times 0,102 = 0,102$ pro daný titul (pol. č. 862a – nová položka)

Celkem tedy 2 ks.

Soupis prací se mění.

Na základě kontroly PD upraveny ještě počty kusů tabulky TP3. Původně bylo 10 ks, nyní 11 ks. Tyto kusy jsou rozděleny následovně:

- KKC – Dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,232 = 2,088$ pro daný titul (pol. č. 824)
- EXP – Dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,666 = 5,994$ pro daný titul (pol. č. 821)
- Neuznatelné – 2 ks (pol. č. 94 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – 9 ks $\times 0,102 = 0,918$ pro daný titul (pol. č. 863)

Celkem tedy 11 ks.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/15 (18/14): Ve výpise ostatních výrobků pod označením SL1 je schodový profil (ukončovací) – 514 bm. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 510,15 bm. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/15 (18/14): Na základě kontroly PD upraveny délky a sjednoceny se schodovým profilem na vnitřní roh. Délky jsou rozděleny následovně:

- KKC –2 m (pol. č. 36 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – $357,0 \text{ m} \times 0,232 = 82,824$ pro daný titul (pol. č. 831)
- EXP –151,0 m (pol. č.52) + dělené do společných prostor – $357 \text{ m} \times 0,666 = 237,762$ pro daný titul (pol. č. 828)
- Neuznatelné – 4 m (pol. č.97a – nová položka) + dělené do společných prostor – $357 \text{ m} \times 0,102 = 36,414$ pro daný titul (pol. č. 870)

Celkem tedy 514 bm.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/16 (18/15): Ve výpise ostatních výrobků pod označením H9 je zásobník hygienických sáčků – 15 kusů. Součet z výkazu výměr pod tímto označením je 18 kusů. Prosíme o kontrolu a příp. úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8/16 (18/15): Po kontrole PD je počet kusů správný ve výpise ostatních výrobků. V soupise prací položky upraveny následovně:

- KKC –Dělené do společných prostor – $11 \text{ ks} \times 0,232 = 2,552$ pro daný titul (pol. č. 843)
- EXP – 1 ks (pol. č. 57a – nová položka) + dělené do společných prostor – $11 \text{ ks} \times 0,666 = 7,326$ pro daný titul (pol. č. 840)
- NC – 2 ks (pol. č. 185)
- Neuznatelné – 1 ks (pol. č. 104 – zůstalo původní množství) + dělené do společných prostor – $11 \text{ ks} \times 0,102 = 1,122$ pro daný titul (pol. č. 882)

Celkem tedy 15 ks.

Soupis prací se mění.

V příloze výpis ostatních výrobků s upravenými počty prvků TP1 – TP3 + výkres 1. NP s označením výrobků.

Dotaz č. 8/17 (19/1): Omítka štuková dvouvrstvá vnitřní stěn, kleneb a stropů - jelikož se jedná o dost značné množství cca 15.500 m², zeptám se s jakou tloušťkou omítek máme počítat ? (vzhledem k tomu že se jedná o historickou budovu a výkaz výměr to neuvádí) kód 612321141.ZP a kód 611321143.ZP

Odpověď č. 8/17 (19/1): Tloušťka omítky štukové dvouvrstvé je uvažována do 50 mm. V případě oprav omítek u kleneb a stropů je uvažováno doplnění jádra a celoplošné přestukování.

Popisek dopsán k položkám.

V příloze upravený výpis skladeb.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 8/18 (20/1): Výpis dveří - VŠECHNY DVEŘE VE VÝPISU BUDOU OPATŘENY GENERÁLNÍM KLÍČEM - projektová dokumentace uvažuje i s generálním klíčem u WC, je tomu opravdu tak? Prosím o uvedení celkového počtu vložek ovládaných generálním klíčem .

Odpověď č. 8/18 (20/1): Ano systém generálního klíče je uvažován pro všechny dveře s klíčovou vložkou čili i pro ty ke vstupu na WC.

Celkový součet dveří 134 ks – 8 ks pro přístavbu + 126 ks pro stávající objekt.

Do soupisu přidány položky pro nacenění systému a to:

- na list „NC“ jako položka č. 162a.
- na list „Brownfield“ jako položka č. 491a.

Soupis prací se mění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 09.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Výkaz_vymer_VZD_8
D.1.1.b.2.24_b. PUDORYS 1.NP - ZNACENI VYROBKU - 594x1260_VZD_8
D.1.1.c.03_c. VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI – KML_VZD_8
D.1.1.c.07_b. VYPIS OSTATNICH VYROBKU - KML_VZD_8

V Hradci Králové 21.11.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření