


OMÍTKY BRZOLITOVÉ, SKRABANÉ A HLADKÉ, FASÁDNÍ NÁTĚR
PRAVĚPODOBNĚ VÍCENÁSOBNÝ
OBLADY SOKLU KABRINEC

POZNÁMKA 1 :
NA FASÁDÁCH JIHOVÝCHODNÍ, JIHOZÁPADNÍ A SEVEROZÁPADNÍ JSOU ZABUDOVÁNY (ZAZDĚNÝ) TECHNOLOGICKÉ ROZVODY, KTERÉ SE NEMĚNÍ A JE NELZE JE REALIZACÍ ZATEPLENÍ POŠKODIT. ZNAMENÍ TO, ŽE V ČÁSTECH FASÁDY, KDE JSOU ROZVODY ZABUDOVÁNY, NELZE VRTAT OTVORY PRO KOTVENÍ ETICS. ROZVODY JSOU OZNAČENY DVOJITOU TEČKOVANOU ČAROU A *.

POZNÁMKA 2 :
NA OZNAČENÝCH MÍSTĚCH (KS) SE KÖŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ DOTÝKÁ ZÁKLADŮ BUDOVY. NA TĚCHTO MÍSTĚCH NEBUDE ETICS ZAPUŠTĚN POD POVRCH STÁVAJÍCÍHO TERÉNU, ALE BUDE ZALOŽEN NA POVRCHU OKAPOVÉHO CHODNIČKU. KÖŘENY STROMŮ NESMÍ BÝT STAVEBNÍ ČINNOSTÍ POŠKOZENY. CELKEM CCA 10,5 BM.

-(24) DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ
NOVÉ KOTVENÍ DO ETICS, ÚPRAVA NÁPOJENÍ NA ŽLABY A GEGRY

ARCHITEKTONCKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING.ARCH. PETR KAPITOLA		
AUTOR NÁVRHU :	ING.ARCH. PETR KAPITOLA		
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ :	JICÍN		
INVESTOR :	OBLASTNÍ NEMOCNICE JICÍN A.S.		
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V JICÍNĚ			
		ARCO SRO. HRADEC KRÁLOVÉ JICÍN 870 ICO 1506370 TEL 495 408 912 FAX 495 545 305 732 267 544	
		ČÍSLO ZAKÁZKY 14/2338/96/1	
		DRUH PROJEKTU DSP, DPS, DVZ	
NÁZEV VÝKRESU : POHLEDY STÁVAJÍCÍ STAV		DATUM DUBEN 2014	
		MĚŘÍTKO 1 : 100	
		ČÍSLO VÝKRESU D1.1.b)5	