

SITUACE DIO - OBJÍZDNÉ TRASY



- LEGENDA:
- OBJÍZDNÁ TRASA
 - UZAVŘENÝ ÚSEK

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

SILNICE II. A III. TŘÍDY OKRESŮ JC, NA, RK, TU - OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU,
ČÁST II: SILNICE III. TŘ. OKRESU NA, OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU,
ÚSEK: III/3044 HOŘÍČKY - BRZICE - CHLÍSTOV

D SOUVISEJÍCÍ PŘÍLOHY
stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
úsek silnice III/3044 místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj

DTK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

SITUACE DIO	měřítko	PDPS stupeň
výkres		

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Juriana</i>	PAVEL MÜLLER, DIS. hlavní inženýr projektu	<i>Müller</i>	A023/16 číslo zakázky	D3 číslo přílohy
PAVEL MÜLLER, DIS. zodpovědný projektant	<i>Müller</i>	PAVEL MÜLLER, DIS. zpracoval	<i>Müller</i>	3/2016 datum	