

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„Odstranění závad podzemního kolektoru ON Náchod a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 7. 2. 2018

1. Jaký je skutečný rozsah oprav a výměny podest a konstrukcí požadovaný objednatelem dle bodu E) celková nabídková cena - přílohy č. 2 zadávací dokumentace?

Kolik metrů jakých konstrukcí, či kusů je předmětem smlouvy o dílo dle bodu E) ?

V návrhu smlouvy o dílo články IV - cena díla a platební podmínky bod 4.2 celková cena totiž požaduje objednavatel celkovou cenu na základě přílohy celková nabídková cena. Tato cena je dle bodu 4.4, nepřekročitelná a konečná s tím, že výměna zámečnických konstrukcí je v rozsahu technické zprávy a statického posudku.

Ve statickém posudku je ale uvedeno, že rozsah opravy určí objednatel na základě očištění konstrukce - tedy až při realizaci.

V příloze č. 2 celková nabídková cena v bodě E požaduje objednatel cenu na zámečnické opravy za 1m konstrukcí, přičemž není uveden rozsah prací. Cena za 1 m konstrukce není cena celková.

Odpověď zadavatele ze dne 8. 2. 2018:

Skutečný rozsah výměny podest a konstrukcí zadavatel nedokáže vyčíslit. Jedná se o technické zhodnocení stavu stávajících podest a konstrukcí na základě prohlídky místa plnění, která proběhla dne 6. 2. 2018. Účastník měl možnost zhodnotit rozsah prací, které bude nutno provést k odstranění závad.

Dle statického posudku – příloha č. 1 zadávací dokumentace je přesně daný počet podest a konstrukcí, které se nutno opravit. Rozsah odstranění závad je nutno stanovit přímo účastníkem.

Ve statickém posudku se uvádí: „Doporučuji vadná místa obrousit a důkladně prohlédnout. Je nutno porovnat se zdravými částmi průřezů. Pokud po obroušení a vyčištění od rzi bude prvek mít více než 50% původního průřezu, stačí ho opatřit nátěrem. Pokud prvek bude mít méně než 50% původního průřezu, tak je možné přivařit z boku ploché plechy o tloušťce 5 mm. Pokud prvek bude již zkorodovaný skrz celý profil, bude nutné prvek vyříznout a navařit nový.“

V příloze č. 2 zadávací dokumentace „Celková nabídková cena“ je uvedena cena za 1 m² za opravu podest a konstrukcí dle statického posudku.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze odhadnout přesný rozsah oprav, výsledná cena bude kalkulována podle počtu m², které zhotovitel provede k nutným opravám.

V Náchodě dne 8. 2. 2017



Miroslav Bůžek
Technický náměstek

ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.

Purkyňova 446

547 69 NÁCHOD

19