



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ
V JOSEFOVĚ**

Váš dopis čj. / ze dne MMHK//2017/171062/PP/Fal / 3. 10. 2017
Naše čj.: NPÚ-362/77682/2017
Vyřizuje: Ing. Kubina
Mgr. Kalferstová
Spisový znak: 820.2.

Magistrát města Hradce Králové
Odbor památkové péče
Ing. arch. Jan Falta
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IDDS: bebb2in

Josefov 23. 10. 2017

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ

odborné organizace státní památkové péče

podle ust. §14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

ve věci **stavební úpravy na nemovitosti, objektu Gayerových kasáren, vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové na pozemku parc. č. st. 291/4, 1374/1, 1374/2 a 240/2 v katastrálním území Hradec Králové**, které leží na území městské památkové zóny (dále jen "MPZ") prohlášené vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové Vyhláškou O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října 1990 s účinností od 1. listopadu 1990 (dále jen "Vyhláška VČKNV"), současně leží na území ochranného pásma městské památkové rezervace (dále jen "OP MPR") v Hradci Králové vyhlášené rozhodnutím Okresního národního výboru Hradec Králové, Odboru kultury, č.j. 847 ze dne 08.12.1987 o určení ochranného pásma městské památkové rezervace v Hradci Králové (dále jen "Rozhodnutí ONV") a současně leží na území pro které Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal dne 30.09.2013 pod č.j. 18105/RR/2012 v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatření obecné povahy: Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část, s účinností od 21. října 2013 (dále jen "Plán ochrany").

Dne 3. 10. 2017 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ, ÚOP v Josefově“) obdržel žádost Magistrátu města Hradec Králové, Odboru památkové péče o písemné vyjádření ve výše uvedené věci.

O závazné stanovisko v této věci požádalo Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové a Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, které zastupuje TECHNICO Opava s.r.o., IČO 25849204, Hradecká č.p. 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava 1.

Práce uvedené v žádosti:

Stavební úpravy podle dokumentace "Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové, k. ú. Hradec Králové, parc. č. st. 291/4" DPS, kterou

vypracoval: TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava v 07/2016 (dále jen "projektant"), zakázkové číslo TO-483-DSP v 08/2016 (dále jen "dokumentace").

„Nově navržený objekt je pravidelného obdélného půdorysu vnějšího rozměru cca 45,0 x 13,6m. Je dvoupodlažní, s plochou střechou. Přístavba je od hlavní budovy odsazena, prostor je zastřešen střešní deskou nad 2. np přístavby, tj. nad 1. np Gayerových kasáren.

Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický skelet s příčnými rámy. Skelet je řešený jako dvojtrakt, kdy blíže historické budově je dvoupodlažní.“ (Souhrnná technická zpráva, str. 10)

Čelní sloupy objektu přístavby jsou řešeny jako betonové sloupy ve tvaru A a jsou předsazené před fasádu. Objekt přístavby je prosklený, vstup do objektu z jižní strany je po svažujících se rampách a dále jsou dva vstupy do krčku propojujícího novou budovu přístavby a historický objekt.

V historické budově dojde zejména k vnitřním úpravám. Vnější úpravy mají doznat minimum změn. Na fasádě a výplňových otvorech bude docházet zejména k opravám. Bude vyměněna střešní krytina. Případné náhrady budou odpovídat historickému řešení.

Součástí projektu je i řešení dopravní návaznosti, technické infrastruktury a umístění retenční nádrže.

Vymezení dotčených kulturně historických (památkových) hodnot:

Předmětem památkové péče v památkové zóně Hradec Králové jsou historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, nemovité kulturní památky, ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí zóny a veřejná zeleň. Dle Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje jsou stanoveny

„Podmínky pro stavební a další činnosti:

a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena vhodná základní funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání města a obce. V památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle jednotlivých území, vyznačených v plánu zóny,

b) využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi,

c) veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny,

d) při nové výstavbě musí být brán zřetel na charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkové zóny. Míra nezbytné dostavby a přestavby musí být přiměřená památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny,....“

Území s předpokládanou výstavbou přístavby se dále nachází v Ochranném pásmu MPR Hradec Králové, kde jsou stanoveny:

„B. Podmínky ochrany

1. Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická struktura prostředí pásma, jeho architektonický ráz a panorama městské památkové rezervace.

2. Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k městské památkové rezervaci. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

3. Působení všech případných nově navrhovaných souborů a výškových objektů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k městské památkové rezervaci, bude podřízeno požadavku ochrany jejího panoramatu. Výtvarný obraz historického jádra bude chráněn zvláště ve vybraných dálkových pohledech v souladu se zpracovanou studií“

Uzavřený areál Gayerových kasáren kopírující původní ravelin (barokní pevnost) sestává z většiny kasárenských a v menší míře novodobých objektů. Dva kasárenské objekty – západní a východní kasemat tvoří areál původního kavalíru 33 a jsou prohlášenými kulturními památkami (rejstř. č. 30097/6-576). Dalšími objekty jsou budova fortny, nyní tržnice a dvě hlavní monumentální kasárenské budovy směřované fasádami do ulice Opletalovy, Šimkovy a Divišovy. Budovu na východní straně do Opletalovy ulice využívá Muzeum východních Čech jako odborná pracoviště a depozitáře. Budova na západní straně je bez využití. Fasády obou hlavních budov jsou již několik let v havarijním stavu. Dále zde jsou dva klasicistní vilové objekty s průčelím do ČSA, čp. 332 a čp. 335. Prostor u čp. 335 je doplněn souborem moderních barevných plastik autorky Alexandry Kolářkové. Nádvorní novostavba na severní straně areálu, původně jídelna, slouží nyní jako veterinární ordinace a středisko řemeslných služeb. Novodobé objekty jsou nyní v řízení o odstranění staveb. Oplocení kasáren je původní, sestavené z litinových tyčí na podezdívce. V podzemí se nacházejí zbytky pevnosti, relikt boku bastionu a kurtiny.

Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty:

Posuzované práce se zásadně dotýkají urbanistické struktury sídla, architektonických hodnot území a archeologického dědictví. Záměr počítá s výstavbou nového objektu v areálu historických objektů a podstatným způsobem zasahuje pod úroveň stávajícího terénu. Výstavba bude působit svým umístěním i užitými materiály. Kolem budovy je dále počítáno s terénními úpravami i úpravou veřejného prostoru. Počítá se s obnovou fasády, výplní stavebních otvorů a výměnou střešní krytiny.

Závěrečné konstatování:

Z hlediska zájmů státní památkové péče NPÚ, ÚOP v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat při zohlednění následujících podmínek:

1. Bude doplněn detail napojení stěny krčku přístavby na historický objekt, včetně rozměrů, materiálů a popisu řešení (M1:5).
2. Dispoziční řešení přístavby bude plně respektovat historický objekt. Jednotlivé prvky fasády budou zapojeny do celkového řešení, tedy i stávající hlavní vchod do objektu čp. 334 bude sloužit svému stávajícímu účelu. Žádáme o dispoziční přeřešení návrhu přístavby takovým způsobem, aby stávající hlavní vchod byl komunikačně propojen s přístavbou.
3. Bude specifikováno materiálové řešení zpevněných ploch.
4. Bude specifikováno řešení parteru ve finální úpravě.
5. Do textové části Technické zprávy, Architektonicko - stavební řešení, požadujeme doplnit do kapitoly c.7. k návrhům obnovy fasády následující text: **Podrobné řešení fasády bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.**
6. Navazující dokumentace pro provádění stavby bude předložena NPÚ, ÚOP v Josefově ke schválení, doporučujeme konzultovat v průběhu zpracování.

7. Relikt bastionu bude po provedeném záchranném archeologickém výzkumu a dokumentaci ponechán na původním místě, a to v celém dochovaném plošném i výškovém rozsahu. Stavební konstrukce, které budou obklopotvat zdivo bastionu, musí respektovat jeho linie a musí být založeny mimo něj.
8. Při vedení technické infrastruktury a výkopu pro retenční nádrž nedojde k narušení reliktu bastionu. Případně odkrytý relikt boku bastionu, nároží a kurtiny bude po provedené dokumentaci ponechán na původním místě a zajištěn proti poškození stavebními pracemi.
9. Sanační omítky doporučujeme aplikovat do výšky max. 1 m nad úroveň přilehlého terénu.
10. S ohledem na význam reliktu bastionu pro dokumentaci stavebně historického vývoje města Hradce Králové NPÚ, ÚOP v Josefově doporučuje zvážit jeho presentaci v rámci objektu přístavby významnějším způsobem, než pouze pohledem shora. Jeho presentace může být dále i promítnuta v dlažbě komunikace před objektem přístavby.

Odůvodnění:

Dokumentace pro stavební povolení, stejně jako dokumentace pro územní řízení, byla NPÚ, ÚOP v Josefově předložena v čístopisu, bez předběžné konzultace. Tím dochází ke zbytečnému prodlužování projednání akce a zároveň vyvolání požadavku na dopracování předložené dokumentace. Průběžné projednávání dokumentace předchází zbytečným časovým prodáváním a ekonomickým ztrátám jak investora, tak dotčených orgánů.

Na tuto dokumentaci bude dále navazovat prováděcí dokumentace, která mimo jiné bude řešit výplně okenních otvorů, detaily fasády a plastické výzdoby. Barevnost má být dle PD konzultována se zástupci památkové péče.

K podmínce č. 1: K dokumentaci k územnímu rozhodnutí byla vydána orgánem památkové péče v závazném stanovisku čj. MMHK/078554/2017 PP/Fal ze dne 4. 5. 2017 následující podmínka: *„další stupeň projektové dokumentace bude obsahovat výkres, resp. výkresy (pohledy, řezy, detaily) ve větší podrobnosti (1:20, 1:10, 1:5), které doloží technický návrh navázání spojujícího krčku mezi přístavbou a stávajícím objektem č.p. 334 ve vazbě na architektonické členění č.p. 334, přičemž návrh způsobu a místa navázání nové konstrukce na č.p. 334 musí vycházet z architektonického členění č.p. 334 a musí jej respektovat a podřídit se mu bez odstranění architektonických prvků č.p. 334, navazující konstrukce, tj. východní a západní stěny krčku včetně střechy, budou navrženy podle výkresu D.2.01. a D.2.02. v kontaktu s č.p. 334 prosklen,“* K žádosti bylo dne 18. 9. 2017 dodáno projektantem doplnění na základě výzvy k doplnění č. j. MHK/152346/2017 PP/Fal. V doplněné dokumentaci se nachází i výkres D.1.1.b.2.20. *Napojení přístavby ke stav. objektu.* Z tohoto dokumentu je však možné pouze si domyslet, jak je celé provedení myšleno. Bohužel zde chybí jakýkoliv popis detailů, materiálů, rozměrů. Textová část projektové dokumentace způsob napojení krčku prakticky neřeší. Ve výkrese pak zcela chybí detail napojení střešní konstrukce krčku na historický objekt. Na základě předloženého výkresu tedy nelze posoudit vhodnost řešení.

Jelikož v žádosti nebyly přesně specifikovány detaily napojení krčku, postupy prací a použité technologie, přistoupil Národní památkový ústav ke stanovení výše uvedené podmínky. Při provádění prací může být postupováno různými způsoby za použití rozličných technologií a materiálů. Pouze se znalostí veškerých detailů, použitých materiálů, technologií a postupů budeme schopni určit, jestli jsou tyto prvky vhodné, nenaruší stávající historický objekt v památkové zóně a nebudou rušivým způsobem ovlivňovat prostředí, v němž mají být navrhované práce provedeny. Z toho důvodu je třeba doplnit požadované informace a rovněž i z důvodu nesplnění podmínky závazného stanoviska.

K podmínice č. 2: V dokumentaci k územnímu rozhodnutí byla vydána orgánem památkové péče v závazném stanovisku čj. MMHK/078554/2017 PP/Fal ze dne 4. 5. 2017 následující podmínka: „další stupeň projektové dokumentace bude obsahovat výkres, resp. výkresy (pohledy, řezy, detaily) ve větší podrobnosti (1:20, 1:10, 1:5), které doloží technický návrh navázání spojovacího krčku mezi přístavbou a stávajícím objektem č.p. 334 ve vazbě na architektonické členění č.p. 334, **příčemž návrh způsobu a místa navázání nové konstrukce na č.p. 334 musí vycházet z architektonického členění č.p. 334 a musí jej respektovat** a podřídít se mu bez odstranění architektonických prvků č.p. 334, navazující konstrukce, tj. východní a západní stěny krčku včetně střechy, budou navrženy podle výkresu D.2.01. a D.2.02. v kontaktu s č.p. 334 prosklené,“

Z výkresu D.1.1.b.2.03. PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV a výkresu D.1.1.b.2.10. ŘEZ A-A - NOVÝ STAV je patrné, že hlavní vstupní dveře historického objektu čp. 334, vlivem změny úrovně terénu přízemí přístavby, jsou umístěny nad úrovní podlahy, ve výšce 1,74 m. Ke dveřím však nevede žádná přístupová komunikace z prostoru přístavby ani exteriéru, jejich funkční využití tedy není žádné. Tento fakt nelze akceptovat. Navrhovaná přístavba má dle výše uvedené podmínky vycházet z architektonického členění budovy čp. 334. Využití pouze těch prvků, které „se hodí“, je nedostatečné a poukazuje na nekomplexnost návrhu. Zapojení dveří do návrhu je z pohledu památkové péče zásadní.

Dle podmínek ochrany v městské památkové zóně Hradec Králové je v bodě b) uvedeno následující: *využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi.* Volně „visící“ dveře ve stěně fasády v tomto případě nebyly zajisté architektonickým záměrem, je tak nutné respektovat jejich funkční hledisko. Komunikační propojení vchodových dveří je ve své podstatě kulturní hodnotou. Odpojením dveří od jejich funkce ztrácí dveře svůj význam. Ztrácí význam dispoziční řešení autora historické stavby čp. 334 a dále urbanistické propojení s celým areálem, byť je vchod představen objektem přístavby. Vstupní dveře jsou podstatným architektonickým prvkem a jejich začlenění do dispozice přístavby je řešitelné. Závěrem je nutné sdělit, že tímto nebyla splněna podmínka závazného stanoviska.

K podmínice č. 3 a 4: V dokumentaci k územnímu rozhodnutí byla vydána orgánem památkové péče v závazném stanovisku čj. MMHK/078554/2017 PP/Fal ze dne 4. 5. 2017 následující podmínka: „další stupeň projektové dokumentace bude obsahovat výkres, resp. výkresy materiálového řešení zpevněných ploch z kamenné dlažby ve větší podrobnosti (1:20, 1:10, 1:5), které doloží jejich provedení a případně jejich návaznost na zpevněné plochy v sousedící části areálu, které nejsou součástí posuzované dokumentace.“

K žádosti bylo dne 18. 9. 2017 dodáno doplnění na základě výzvy k doplnění č. j. MHK/152346/2017 PP/Fal. V doplnění se nachází i výkres C.12. *Situační výkres řešení parteru.* Předložený výkres je však pouze hrubým nástinem řešení úpravy parteru a stávající dokumentaci nerozšiřuje o podstatné informace. Zcela zde chybí konkrétní materiálová charakteristika a způsob kladení dlažby.

V technických zprávách je opakovaně sděleno, že řešení parteru v areálu není součástí projektu. V Souhrnné technické zprávě je dále uvedeno, že zpevněná plocha bude zřízena v návaznosti na ostatní okolní plochy v celém areálu. Ve výkrese C.11. Dopravní situace je dále napsáno, že dlažba bude přesně specifikována v projektu na řešení parteru celkového areálu. Tento projekt bohužel není součástí posuzované projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se předkládaná projektová dokumentace zabývá povrchovou úpravou pozemních komunikací při budově čp. 334, je nutné znát konkrétní specifikaci řešení dlažby. Návaznost na úpravu parteru v areálu je dále základním předpokladem pro kvalitní zapojení řešené části a jako taková je zcela žádoucí. V žádosti tedy nebyly přesně specifikovány detaily řešení dlažby, postupy prací a použité technologie, z tohoto důvodu přistoupil Národní památkový ústav ke stanovení výše uvedené

podmínky. Při provádění prací může být postupováno různými způsoby za použití rozličných technologií a materiálů. Pouze se znalostí veškerých detailů, použitých materiálů, technologií a postupů budeme schopni určit, jestli jsou tyto prvky vhodné, nenaruší stávající historický areál v památkové zóně a nebudou rušivým způsobem ovlivňovat prostředí, v němž mají být navrhované práce provedeny.

NPÚ, ÚOP v Josefově se rovněž domnívá, že nebyla splněna podmínka závazného stanoviska. Z pohledu památkové péče je totiž v památkové zóně nejdůležitější právě řešení poslední, viditelné, vrstvy komunikací.

K podmínce č. 5: Daná podmínka byla stanovena z důvodu nesouladu výkresové dokumentace s technickou zprávou, kde ve výkresech pohledů a řezů je v poznámce sděleno, že detaily fasády, plastické výzdoby a výplně otvorů budou podrobně řešeny v rámci prováděcí dokumentace.

K podmínce č. 6: Daná podmínka byla stanovena z důvodu památkového dohledu na celkové řešení pohledově se uplatňujících částí historické budovy v prostředí městské památkové zóny. Dohled památkové péče je dán výše uvedeným legislativním rámcem, zákonem zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat.

K podmínce č. 7: NPÚ, ÚOP v Josefově již ve svých předchozích písemných vyjádřeních (č. j. NPÚ-362/61963/2016 z 24. 8. 2017 a č. j. NPÚ-362/23002/2017 z 10. 4. 2017) upozornil, že v místě budoucí přístavby se nachází relikty pevnostních staveb značného rozsahu, konkrétně bastion č. VIII se suchým příkopem, který jej odděloval od kavalíru č. XXXIII a že relikty zdiva bastionu musí být po provedené dokumentaci ponechány na původním místě a zajištěny proti poškození stavebními, tj. především zakládacími pracemi.

K podmínce č. 8: Z výsledku archeologické sondáže je patrné, že bastionová zeď je zachovalá a NPÚ, ÚOP v Josefově i nadále trvá na tom, že nelze akceptovat jakýkoliv zásah do hmoty bastionu. Bastionovou zeď je proto nutné zabezpečit proti poškození stavebními (zejména zakládacími) pracemi a proti zatížení stavebními konstrukcemi.

K podmínce č. 9: Z dlouhodobých zkušeností se sanačními omítkami vyplývá, že jejich nadbytečné užívání škodí stavbě samotné. Omítky nejsou propustné vodě, vztlínající vlhkost v kombinaci se solemi postupně degraduje omítky i zdivo samotné. Funkční ochrana před vlhkostí je při soku staveb do 1 m zcela dostačující.

K podmínce č. 10: Případná prezentace nesmí být pouze formální - z tohoto hlediska je prozatímne navržený pohled na horní rubovou část kleneb nedostačující a pro laickou veřejnost má jen nízkou výpovědní hodnotu. Jako vhodnější se jeví odhalení boční část reliktu bastionu tak, aby byly viditelné klenební oblouky (čela kleneb od závěru po patky) alespoň s částí opěrných zdí. Průběh bastionu je dále možné zviditelnit odlišnou formou dláždění v komunikaci před objektem přístavby.

Upozornění:

Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je tedy dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen ještě v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

S ohledem na archeologický potenciál stavbou dotčeného území NPÚ, ÚOP v Josefově doporučuje bez zbytečného odkladu předloženou projektovou dokumentaci konzultovat se subjektem, který bude provádět záchranný archeologický výzkum a projednat s ním způsob jeho provedení v návaznosti na plánované zemní práce.

Poučení:

Toto písemné vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče.

Ing. Blanka Adámková
vedoucí Odboru péče o památkový fond

Přílohy (počet svazků): 0



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.8.2017

NAŠE ZN.: MMHK/144431/2017/PP/Fal

NAŠE Č.j.: MMHK/188014/2017 PP/Fal

VYŘIZUJE: Ing. arch. Jan Falta

TEL.: +420 495707695

E-MAIL: jan.falta@mmhk.cz

DATUM: 27.10.2017

PROTOKOL

Protokol o seznámení s podklady pro

vydání závazného stanoviska

ve věci:

"Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové" podle dokumentace "Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové, k.ú Hradec Králové, parc. č. st. 291/4" DPS, kterou vypracoval: TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava v 07/2016 (dále jen "projektant"), zakázkové číslo TO-483-DSP v 08/2016 (dále jen "dokumentace"),

v řízení vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči zahájeném na žádost, kterou dne 21.8.2017 podali žadatelé **Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové**, Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje TECHNICO Opava s.r.o., IČO 25849204, Hradecká č.p. 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava 1

Seznámení s podklady proběhlo v 11:45 hodin dne 27.10.2017.

Přítomni:

Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče, oprávněná úřední osoba

Ing. Martin Uličný, nar. 06.11.1966, Boženy Němcové 49, Opava, jednatel TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká č.p. 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava 1, zmocněnec Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Pozn.: § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. „Údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.“

Průběh úkonu:

Účastník řízení se seznámil se shromážděnými podklady a obsahem spisu SZ MMHK/144431/2017/PP/Fal, zejména s písemným vyjádřením, které vypracoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 pod č.j. MMHK/184715/2017/PP/Fal dne 23.10.2017.

Účastník řízení na vlastní žádost obdržel kopii písemného vyjádření, které vypracoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 3 pod č.j. MMHK/184715/2017/PP/Fal dne 23.10.2017.

Účastník řízení předá své vyjádření ke shromážděným podkladům v termínu do 14 dnů.

Podpisy všech přítomných:


Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče, oprávněná úřední osoba


Ing. Martin Uličný, nar. 06.11.1966, Boženy Němcové 49, Opava, jednatel TECHNICO Opava s.r.o.

Důvody odepření podpisu: ---

Námítky proti obsahu protokolu: ---

Úkon byl skončen v 12:50 hodin dne 27.10.2017.

Zapsal:


Ing. arch. Jan Falta
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru památkové péče



Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká č.p. 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava 1

Protokol č.j. MMHK/188014/2017 převzal dne 27.10.2017:

Ing. Martin Uličný