



ZO ČSOP Polabí

pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody registrovaný pod spisovou značkou L 49441 Městského soudu v Praze

Pátek 56, 290 01 Poděbrady, IČO: 70843473

www.zachranazivocichu.cz

www.ekocentrumhuslik.cz

Odborný posudek – Monitoring výskytu chráněných obratlovců před zahájením stavebních prací – zateplení plicního oddělení v nemocnici, ul. Bolzanova č.p. 269, Jičín

Dne 15.12.2016 byl na základě objednání firmy ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870, 500 03, Hradec Králové 3, proveden monitoring v budově plicního oddělení v Oblastní nemocnici v Jičíně, ul. Bolzanova č.p. 269, Jičín za účelem zjištění případného výskytu chráněných obratlovců, a to především netopýrů a rorýsů.

Jelikož v tomto období netopýři hibernují, byla provedena vizuální kontrola a kontrola půdních a střešních prostor celé budovy pomocí detektoru a identifikátoru netopýrů Magenta 5. Kontrola budovy pomocí detektoru nezjistila žádný výskyt netopýrů. Tato kontrola je však výrazně omezena ročním obdobím, jelikož v této době jsou netopýři v klidovém režimu a vykazují minimální aktivitu. Výskyt netopýrů nebyl prokázán a nebyl zjištěn ani podle pobytových stop zanechaných v době letní kolonie, zimující kolonie netopýrů také dle dostupných zjištění nebyla potvrzena.

Při vnější prohlídce budovy byly zjištěny škvíry ve fasádě a i pod oplechováním štítových plechů. Po obvodu budovy se ve stěnách budovy nacházejí dvě větrací šachty. Jedna z nich je zakryta mřížkou, proto není umožněno proniknutí živočichů dovnitř. Druhá se nachází mezi patry, a to mezi přízemím a prvním patrem. Z důvodů umístění šachty v malé výšce, nepřepokládáme možnost hnízdění rorýsů, ale mohla by být případně využita k hnízdění jiných druhů ptáků. Podle pobytových stop nebyl výskyt rorýsů zaznamenán, nebylo zjištěno ani dřívější hnízdění rorýsů.

Podle § 50 a § 52 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou zvláště chráněni živočichové chránění ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. V případě nálezu takového živočicha při stavebních pracích je dotýčný povinen požádat o stanovisko orgán ochrany přírody, který může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů, a je nutné vyřídit si výjimku z předpisů. Tuto situaci lze konzultovat i nahlášením události příslušné záchranné stanici, která je oprávněna provést odchyt nebo záchranný transfer daného živočicha.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme:

- provést monitoring ještě před zahájením stavby

Monitoring byl proveden pracovníky ZO ČSOP Polabí (Záchranná stanice pro zraněné živočichy na Huslíku): Lubošem Vaňkem a Ing. Martou Bryndovou, Ph.D.

Příloha č. 1: Fotodokumentace



V Poděbradech dne 17.12.2016



Za ZO ČSOP Polabí

Luboš Vaněk

Email: vanek.l@seznam.cz, tel.: 603864822

datová schránka:jimyq8e



Ing. Marta Bryndová, Ph.D.

Email: bryndova.marta@seznam.cz, Tel.: 734 616 098

