

# PŮDORYS S VYZNAČENÍM POLOHY JEDNOTLIVÝCH BALKÓNŮ A ROZSAHU POŠKOZENÍ

# S



**BALKÓN-TYP 09A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 08A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 07A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1C, 2C?, 3C, 4C, 5C, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 06A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1B, 2C?, 3C, 4C, 5C, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 05A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3B, 4C, 5C?, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 03A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 11B**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	7,64 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,30 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>8,32 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,12 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,29 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3C?, 4C, 5C?, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 12A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 13-16A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 17A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 01A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3B, 4C, 5A, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 02A**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	8,50 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,33 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>9,21 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,52 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,69 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2C, 3B, 4C, 5C?, 6B, 7B

**BALKÓN-TYP 04B**

PLOCHA	
jen balkonová plocha	7,64 m <sup>2</sup>
rozšíření přes hranu	0,30 m <sup>2</sup>
dveřní nika	0,38 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>8,32 m<sup>2</sup></b>

OBVOD

jen vnější obvod betonové plochy	7,12 m <sup>2</sup>
podél stěny včetně špalet dveří	3,90 m <sup>2</sup>
délka dveřní výplně	1,50 m <sup>2</sup>
rozšířený obvod s okapovou lištou	7,29 m <sup>2</sup>

TECHNICKÝ STAV  
1A, 2A, 3A, 4C, 5C?, 6B, 7B

**LEGENDA ÚROVNĚ POŠKOZENÍ :**  
(NEPOSUZUJE STAV ZÁBRADÍ A SKLODŘEVĚNÝCH PRVKŮ)

	ZACHOVALÝ STAV - BEZ VIDITELNÉHO POŠKOZENÍ. SPRÁVNOST TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NELZE POTVRDIT NEVYŽADUJE BEZODKLADOU STAVEBNÍ OPRAVU.
	DÍLČÍ POŠKOZENÍ OZNAČENÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ - STŘEDNÍ STUPEŇ POŠKOZENÍ. VYŽADUJE BEZODKLADOU STAVEBNÍ OPRAVU.
	VÝRAZNÉ POŠKOZENÍ OZNAČENÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ - VYSOKÝ AŽ HAVARIJNÍ STUPEŇ POŠKOZENÍ. VYŽADUJE BEZODKLADOU STAVEBNÍ OPRAVU.

Autor návrhu	Ing. Bohuslav Řičař	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ kancelář : Jana Koziny s.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +420602240592; mail: info@planning-art.cz IČO : 28815351	Stupeň PD : TP Datum : 05 / 2019 Měřítko : bez měřítko Formát : 2 x A4 (A3) Revize : - Část : Číslo výkresu : <b>S 01</b>
Vypracoval	Ing. Bohuslav Řičař		
Ověřil	Ing. Bohuslav Řičař		
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK, 500 03	Číslo zakázky:	04/2019-PA
Objednatel :	Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, 544 01		
Akce :	<b>OPRAVA BALKÓNŮ NA OBJEKTU DOMOVA DŮCHODCŮ na adrese: Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, 544 01</b>		
Název :	Půdorys s vyznačením polohy jednotlivých balkonů a rozsahu poškození		