

příloha č. A.3. – fotodokumentace – realizovaná opatření



Obr.č.1. Skalní Mlýn (Blansko) napojení na propustek



Obr.č.2. Skalní Mlýn (Blansko) napojení na propustek



Obr.č. 3. Skalní Mlýn (Blansko) napojení na propustek



Obr.č.4. Špindlerův Mlýn, průchod mostem



Obr.č.5. průchod mostem (Kdyně)



Obr. č.6. Trvalá bariéra proti vniknutí plazů na komunikaci (Stráž n/O) použitelná v Č. Kostelci



Obr.č.7. Technická bariéra proti vniknutí plazů na komunikaci (Stráž n/O) použitelná v Č. Kostelci



Obr. č. 8. Technická bariéra D 4704 (Lipník n/Bečvou – Běloutín)

příloha č. A.3. – fotodokumentace – realizovaná opatření



Obr.č.9. Trvalá bariéra D 4704 (Lipník n/Bečvou – Běloutín)



Obr.č.10. Trvalá bariéra D 4704 (Lipník n/Bečvou – Běloutín)



Obr.č. 11. Trvalá bariéra D 4704 (Lipník n/Bečvou – Běloutín)



Obr.č.12. Trvalá bariéra D 4704 (Lipník n/Bečvou – Běloutín)



Obr.č.13. Skalní Mlýn (Blansko)



Obr. č.14. Monolitický podchod pro obojživelníky AT 500 pro třídu zatížení D400 kN



Obr.č.15. Ukončovací žlab pro připojení vedlejší komunikace



Obr. č. 16. Skalní Mlýn (Blansko) napojení na propustek

příloha č. A.3. – fotodokumentace – realizovaná opatření



Obr.č.17. Špindlerův Mlýn, průchod mostem



Obr.č.18. Trvalá bariéra proti vniknutí plazů na komunikaci (Stráž n/O) použitelná v Č. Kostelci



Obr.č. 19. Špindlerův Mlýn, průchod mostem