



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/053-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
27. 7. 2021

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

zasíláme Vám následující dotazy:

1. V rozpočtech jsou použity položky na výkopy zeminy a demolici betonu bez odvozu. Nejbližší skládky jsou 20km. Žádáme zadavatele o záměnu položek na položky, které obsahují dopravu do 20km. Například u položky místo položky 12373 použít položku 123738. V návaznosti nato žádáme zadavatele o upravení limitní ceny.
2. Dle PD mají být provizorní mosty osazené ještě letos před. Žádáme zadavatele o přidání položek do VV, v kterých by bylo oceněno ochránění provizorního pilíře v korytě řeky proti nepříznivým vlivům (ledy, velká voda).
3. Nad mostem 296-010 prochází elektrické Nadzemní vedení VN do 35 KV. Žádáme zadavatele o poskytnutí informace, jak projektant předpokládá vložení nosníků, když od el vedení je 7 m ochranné pásmo?
4. Žádáme zadavatele o poskytnutí informace, které práce mohou být zahájeny před 1.6
5. Při osazování provizorních mostů bude potřeba zajistit místo na zařízení staveniště. V příložené PD není zřejmé, kde se tyto plochy nachází? Bude moci stavebník uzavřít jeden pruh?
6. V příložené PD nejsou upřesněny ocelové konstrukce. Ze zadávací dokumentace nejsou zřejmé ani základní rozměry těchto konstrukcí. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu ocelových částí a výkazu oceli.
7. Ve výkazu výměr se nacházejí položky na pažení konstrukce. Bohužel z příložené PD není zřejmé, co, kde a jak se má pažit.
8. U položek provizorní mosty – Demontáž je špatně uvedena MJ m2. Má zde být kpl.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1 (dotaz č. 1 - č. 8)

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Vzhledem k charakteru dotazů a nutnosti jejich komplexního řešení odpoví zadavatel v nejbližším možném termínu. Zároveň dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření