

Seznam nebezpečných chemických látek, se kterými se pracuje na oddělení

Jedná se o látky, se kterými přicházejí do přímého styku laborantky a někdy lékaři. Jde o látky zdraví škodlivé při vdechování, dráždivé či toxické při vdechování a kancerogenní.

Nebezpečné látky:

P403+233 (S7/9): Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

Acidorezistentní bakterie podle Ziehl-Neelsen dle Fita - reagencie B: Karbolfuchsin
Acidorezistentní bakterie podle Ziehl-Neelsen dle Fita - reagencie C: Diferenciační pufr
Acidorezistentní bakterie podle Ziehl-Neelsen dle Fita - reagencie D: Methylen blue
Kit Acid Orcein - reagencie D - Kyselý orcein
Kit Azan Trichrom podle Heidenheina - reagencie B : Anilin - alkoholový roztok
Kit Azan Trichrom podle Heidenheina - reagencie C : Diferenciační roztok
KIT Congo red - reagencie C: Diferenciační alkoholový pufr
KIT Congo red - reagencie A: Congo red (R63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu)
Schiffova reagencie podle Hotchkisse aMcManuse (R37: Dráždí dýchací orgány)
Ferrikyanid draselný - Schmorlovo barvení (R20 Zdraví škodlivý při vdechování)
DAB chromogen (H341Podezření na genetické poškození,H350 Může vyvolat rakovinu)

Bouin Hallande (R23/24/25 Toxický při vdechování)
Decalcifier DC1 (R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití, R37 dráždí dýchací orgány,R40, R43)
Formaldehyd 35% (H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest)
10% neutrální pufrovaný formalín (H331 Toxický při vdechování, H350 Může vyvolat rakovinu)
Aceton (H336 Může způsobit ospalost nebo závratě)
Xylen (H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest)
Ethanol (H304 při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt, H336 Může způsobit ospalost nebo závratě)

Neméně důležitý je špatně fungující odtah na pitevně, kdy v průběhu pitvy nelze odsávání zapnout, veškerý zápach pak totiž přechází do zadní laboratoře. Vypomáháme si provizorně a nedostatečně "digestoři" vyvedenou na boční stěnu objektu.

Jediný funkční odtah je u přikrajovacího stolu, který však stejně ústí do stávajících rozvodů.