

# **Projektservis Jičín s.r.o.**

## **SILNICE II/293 REKONSTRUKCE ÚSEKU STUDENEC – HORKA B. Stavební část – SO 101 - Chodníky**

| <b>Investor</b> | <b>Stupeň PD</b> | <b>Číslo zak.</b> | <b>Datum</b> | <b>Paré</b> |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| KSSLK           | PDPS             | 413/04            | IV/2010      | 1           |

## **Seznam příloh**

### **1.1. Technická zpráva**

### **1.2. Výkresy**

1.2.1 – Situace Studenec 1:1.000

1.2.2 – Situace Horka 1:1.000

1.2.3 – Vzorové příčné řezy Studenec

1.2.4 – Vzorové příčné řezy Horka

1.2.5 – Podélný řez – cesta k ČOV

1.2.6 – Příčné řezy – cesta k ČOV