



- Nová hrana komunikace
- Stávající hrana komunikace
- Nově navržená vozovka – SO.101 Vozovka
- Armované zemní těleso á 300 mm hutnit na  $I_d > 0.85$  alt. Proctor 95% frakce 16/63
- Hutněný zásyp výkopu á 300 mm na  $I_d > 0.85$  alt. Proctor 95%
- Ohumusování a zatravnění
- Štěrkové lože drenáže
- Betonový skluz s kamenným obkladem – SO.101 Vozovka
- Ohumusování a zatravnění v části SO.101 Vozovka

ing. Jan Chaloupský, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0600124, U Hřiště 639, 541 01, Trutnov tel. 499 813 914, mob. 604 273 354, e-mail: chaloupskyj@seznam.cz zak.č. 4713/15					KM 0,000 – KM 8,128	
Zodp. projektant  Ing. Jan Chaloupský		Vypracoval  Jan Mareš		Zak. číslo  019/15		DiK Janák, s.r.o.  Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Datum  09.2015	Místo  Trutnov – Prkenný Důl		Kraj  Královéhradecký			
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					Stupeň  DSP a PDPS	
Trutnov – Babí – Prkenný Důl "II/300 TRUTNOV – BABÍ – PRKENNÝ DŮL REKONSTRUKCE KOMUNIKACE" SO.103 ZPEVNĚNÍ SVAHU						A008–A025
						Měřítko 1: 100
Úsek 3 – Řez 6.866 50 Km						C.3/3–13