

**Eliášek**

---

**Od:** Petr Kafka [petr.kafka@nature.cz]**Odesláno:** 17. října 2014 14:04**Komu:** Eliášek**Kopie:** 'ing.Burianec-DIK HK'; david.velehradsky@nature.cz; 'Pavel Hartman'**Předmět:** Odpověď: Policie nesouhlasí - Teplice bezbariérová místa pro obojživelníky

Dobrý den, pane Eliášku,

reaguji na Váš dotaz ohledně bezbariérových míst pro obojživelníky. Ty byly navrženy především z toho důvodu, aby se hlavně žáby, ale také plazi bezpečně dostali z vozovky. Prodloužení vzdálenosti mezi takovými únikovými místy až na 100 m je nemyslitelné. Vzdálenost 50 m je myslím hraniční. Úniková místa tedy bude nutné zachovat. Na místech, kde by opravdu hrozilo úmyslné sjíždění aut z vozovky, by bylo nejvhodnějším řešením umístění směrových sloupků, jak píšete. Případně to řešit i jinou vhodnou zábranou, se kterou by policie souhlasila. Zkrácení snížených obrub na délku, kterou auto nebude moci přejet, je možné. V takovém případě by ale bylo vhodné rozestupy mezi jednotlivými bezbariérovými úseky zkrátit.

Hezký den!

S pozdravem

**Petr Kafka**

Správa CHKO Broumovsko  
 Ledhujská 59  
 549 54 Police nad Metují  
 mob. +420 724 938 137  
 tel. 491 549 033

Od: Eliášek &lt;eliasek@dik-hk.cz&gt;

Komu: &lt;petr.kafka@nature.cz&gt;, &lt;david.velehradsky@nature.cz&gt;, "Pavel Hartman" &lt;pavel.hartman@suskhk.cz&gt;, "ing.Burianec-DIK HK" &lt;burianec@dik-hk.cz&gt;,

Datum: 17.10.2014 08:29

Předmět: Policie nesouhlasí - Teplice bezbariérová místa pro obojživelníky

---

Dobrý den,

V akci Teplice n.M. – rekonstrukce silnice III/3023 byla navržena bezbariérová místa pro obojživelníky (snížená obruba na 2 cm, délka 5 m) ve vzdálenosti cca 50 m.

Policie ČR pan Kult nesouhlasí s vydáním SP – viz příloha.

Policie ČR požaduje zredukování míst pro obojživelníky na polovinu. Což by znamenalo vzdálenost míst pro obojživelníky cca 100 m.

Jaký má Správa CHKO názor na vzdálenost míst pro obojživelníky cca 100 m?

Navrhuji do míst pro obojživelníky osadit 2 ks směrových sloupků, aby byl znemožněn vjezd vozidlům. V některých místech pro obojživelníky vjezd znemožňuje navazující svah terénu.

Případně (místo směrových sloupků) je možné zkrátit délku místa pro obojživelníky až na 1,00 m ?

Správu CHKO prosím o odpověď mailem.

Děkuji

S pozdravem  
 Ing. Jiří Eliášek

3.11.2014



[Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.](#)

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

tel.: 495 219 036 kl. 16

731 166 077

[příloha 141013 Kult nesouhlasí - obojživelníci.pdf odstraněna uživatelem Petr Kafka/BR/SOP]

Zpráva neobsahuje viry.

Zkontrolováno AVG - [www.avg.cz](http://www.avg.cz)

Verze: 2014.0.4765 / Virová báze: 4040/8403 - Datum vydání: 16.10.2014

---

Zpráva neobsahuje viry.

Zkontrolováno AVG - [www.avg.cz](http://www.avg.cz)

Verze: 2014.0.4765 / Virová báze: 4040/8397 - Datum vydání: 16.10.2014