


CELKOVÁ SITUACE STAVBY M 1 : 500



LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ:

- STAVAJÍCÍ OBJEKT
- STAVAJÍCÍ POZEMKOVÉ HRANICE
- STAVAJÍCÍ SLUČKY
- RUŠENÉ STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NOVĚ NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ETAPA 2A1

VLASTNICKÉ POMĚRY:

PARCELA	VLASTNÍK
ST.P.Č. 308/1	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 300/1	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 300/6	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 298/8	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ST.P.Č. 308/2	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ST.P.Č. 308/3	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ST.P.Č. 1419	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
P.P.Č. 809	KRÁLOVÉHRADECký KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POZNÁMKA:

- ZAKRESY STAVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU INFORMATIVNÍ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU VSTAVBY A V JEJÍM OKOLÍ, PŘÍPADNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENO I JEJICH ZABEZPEČENÍ PROTI POŠKOZENÍ.
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ PLATNÝMI NORMAMI, ZEJMÉNA ČSN 73 6005.
- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
- DATUM ZMĚNY
- POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 500
LIBOR KLUBAL, DIS.		ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DIS.	FORMÁT: 3 A4
<i>Libor Klubal</i>		<i>Pavel Tůma</i>	<i>Libor Klubal</i>	DATUM: 19.11.2017
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY ZNP JIP – ETAPA 2A1				
Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV				
C – SITUACE STAVBY				
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				
EV. Č. AKCE 1566 44 17				
Č. PARÉ				
NÁZEV PŘÍLOHY :				
CELKOVÁ SITUACE STAVBY				
Č. 03				
ČÍSLO PŘÍLOHY				