

DOPLNĚNÍ VÝCHOZÍCH INFORMACÍ

Silnice II/303 Velké Poříčí - Hronov (zpráva č. DV-15-063-17/4 z 09/2015)

Pro podklady zpracování diagnostiky na komunikaci II/303, km 5,067 - 8,200 byl vyhodnocen stávající stav.

Technologie opravy vozovky je navržena na životnost 25 let - za předpokladu:

- provedení stavebních prací v souladu s platnými technickými předpisy a současně s dodržáním technologických postupů při provádění předmětných úprav
- zajištění funkčnosti odvodnění tělesa vozovky
- správného a včasného provádění běžné údržby a údržby (TP 87)
- správného užívání vozovky a vedení odpovídajících intenzit dopravy, na které byla oprava dimenzována

Z měření vyplývá, že konstrukce vozovky v požadovaném úseku je nehomogenní a místy nedostatečná.

Hodnocení stavu povrchu vozovky:

Podle TP 87 klasifikačním stupněm:

stupeň 5 - havarijní stav

Hodnocení únosnosti asfaltové vozovky:

Podle TP 87 klasifikace únosnosti:

stupeň 4-5 - nevyhovující až havarijní stav

Zpracoval:


Ing. Václav NEUVIRT, CSc.

Držitel oprávnění č. 335/2015 pro provádění průzkumných a diagnostických prací související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydaným Ministerstvem dopravy pod čj. 45/2015-120-TN/49.

 **VIAKONTROL**
spol. s r.o.
VIAKONTROL, spol. s r.o.
Houdova 18, 158 00 Praha 5
IČ: 60202564