




H

INVESTOR	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
AKCE	"III/32426 Nechanice – Hrádek", rekonstrukce silnice, I. etapa – intravilán	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. MAREK KAČENÁK	ev. č. 41/2021 RAZÍTKO	 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby p o b o ě k a P r a h a Michelská 18/12a, 140 00 PRAHA 4 ČÍS. ZAKÁZKY 2018/0169
--	-------------------------------	--

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš PÍHA	 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby p o b o ě k a P r a h a Michelská 18/12a, 140 00 PRAHA 4
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš PÍHA	
KONTROLOVAL	Ing. Marek KAČENÁK	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KÚ: NECHANICE, LUBNO U NECHANIC		
NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI "III/32426 NECHANICE – HRÁDEK", REKONSTRUKCE SILNICE, I. ETAPA – INTRAVILÁN SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE		DATUM BŘEZEN 2021 FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL DSP/PDPS ČÍS. ZAKÁZKY 2018/0169 ARCHIVNÍ ČÍS.
NÁZEV PŘÍLOHY Bilance zemin a ornice		ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY 03.

Akce: "III/32426 Nechanice - Hrádek", rekonstrukce silnice, I.etapa - intravilán

H.3. BILANCE ZEMIN A ORNICE

	STAVEBNÍ OBJEKT	Sejmutí drnu	Sejmutí ornice	Ornice na ohumusování	Výkop vhodný do násypu (případně i s úpravou)	Výkop nevhodný do násypu - odvoz na trvalou skládku	Násyp z vhodného výkopu (případně i upravený)	Nakupovaný materiál (zásypy, obsypy atd.)
č.	Název objektu	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
020.a	Příprava území - intravilán	274.00	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0
101	Komunikace intravilán	0.0	0.0	158.10	0.0	2 029.61	0.0	335.20
102	Trvalé dopravní značení intravilán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	Dočasné dopravní značení - DIO intravilán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán	0.0	0.0	0.0	0.0	1 213.48	0.0	1 138.91
501	Přeložka STL plynovodu	0.0	0.0	0.0	0.0	617.05	0.0	563.45
802.a	Náhradní výsadba - intravilán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
810.a	Vegetační úpravy - intravilán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Celkem	274.00	0.0	158.10	0.0	3 867.14	0.0	2 037.6