

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

NÁZEV : Ing. Zuzana Baladová
SÍDLO : Palackého 292, 530 02 Pardubice
IČ: 41259572
AUTORIZACE ČKA: č. 01772
KONTAKT: tel. 776 690 193
e-mail atel.baladova@seznam.cz

POSOUZENÍ DOPROVODNÉ ZELENE

1 Obecné informace

Řešena je doprovodná zeleň komunikace III/29913 od odbočky ze silnicí I/33. Severní část je vedena v délce cca 120m dle ÚP mimo zastavěnou část obce. Souběžně komunikace (severně) je v tomto úseku v délce cca 280m příkop s doprovodnou zelení, vymezený v ÚP obce za lokální biokoridor (s omezenými prostorovými parametry). Celková délka řešeného úseku komunikace je 1,806 50 km.

2 Popis doprovodné zeleně

V rámci posouzení doprovodné zeleně byly hodnoceny dřeviny na silničních pozemcích, ale i dřeviny na navazujících pozemcích, jejichž koruny zasahují do profilu komunikace (bezpečnost provozu).

Podkladem pro inventarizaci dřevin bylo zaměření vč. inženýrských sítí, mapa KN, návrh úprav (včetně chodníků).

Průzkum byl proveden terénním šetřením v červnu 2018. Hlavním úkolem provedeného šetření bylo posouzení provozní bezpečnosti stromů, stanovení jejich perspektivy na stanovišti a návrh opatření. Stromy byly posuzovány ze země s využitím metod vizuálního hodnocení. Není proto vyloučeno, že se v horních partiích stromů vyskytují defekty, které nejsou ze země patrné.

Byla provedena inventarizace dřevin a návrh opatření (inventarizační tabulky viz samostatná příloha).

V inventarizaci jsou popsány: taxon, obvod kmene v 1,3 m nad zemí, věkové stadium, zdravotní stav a navrženo konkrétní opatření.

Terminologie péstebních opatření vychází ze standardu Řez stromů SPPK A 02 002 – 2015. Použité zkratky jsou uvedeny v legendě inventarizačních tabulek.

Použité hodnocení

- věková skupina:

1. nová výsadba-mluďadý nálet (převládají znaky a projevy ujímání)
2. odrostlá výsadba (ujatá výsadba dosud nestabilizovaná, znaky intenzivní péče nebo její absence, zakládání architektury koruny)
3. stabilizovaný dospělý jedinec (dotváření typických charakteristik pro daný taxon – výrazný prodlužovací růst, často začátek plodnosti)
4. dospělý jedinec (vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu)
5. přestárlý jedinec (rozpad struktury jedince s doprovodnými projevy – úbytek kosterních větví, nástup přirozených patogenů)

- zdravotní stav:

1. výborný – vitální, olistění plné, prosychání žádné, bez chorob a škůdců, s dlouhodobým výhledem existence

2. velmi dobrý – mírně zhoršená hodnota některých ukazatelů, s dlouhodobým výhledem existence
3. průměrný – mírně zhoršený, může být přechodného rázu, s dlouhodobým výhledem existence
4. výrazně zhoršený - stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, přestálé, a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci
5. velmi nízký – zbytková vitalita, stromy silně napadené chorobami, téměř suché nebo suché hrozící zřícením, učené k neprodlené asanaci

Doprovodná zeleň komunikace je zastoupena v úseku mimo zastavěné území obce, v obci pouze velmi malý rozsah.

Na začátku úseku mimo zastavěnou část je jednostranně komunikace (jižně) umístěno stromořadí vzrostlých stromů – 7 starých dožívajících proschlých hrušní (průměr kmene 40-80cm), které sice nejsou dotčeny stavbou, ale vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu ohrožují bezpečnost silničního provozu a jsou navrženy k odstranění (v souvislosti s výstavbou chodníku).

Směrem k obci plynule navazuje nepravidelná řada starých jasanů (6ks průměr kmene 60-80cm), doplněná v mezerách mladší dosadbou javorů (5ks 25-30cm). Tyto stromy budou dotčeny stavbou chodníku a v rámci jeho realizace odstraněny (včetně podsadby živého plotu v délce 80m).

V úseku procházejícím zastavěnou částí obce je vzrostlá zeleň zastoupena velmi sporadicky, jedná se druhově zejména o solitérní lípy v různém věkovém stupni, které nejsou dotčeny navrhovanými úpravami a nevyžadují vzhledem k umístění a zdravotnímu stavu v rámci akce ošetření.

Nepravidelná řada 7ks mladších kulovitých javorů, které jsou ve špatném zdravotním stavu, zcela neperspektivní, je dotčena stavbou chodníku a bude v rámci této stavby odstraněna.

Na konci úseku, v k.ú. Předměřice, se oboustranně komunikace vyskytují vzrostlé stromy (2duby, 4 jasanů), jejichž koruny zasahují do silničního profilu a je navrženo jejich ošetření bezpečnostním řezem či lokální redukcí.

3 Náhradní výsadba

Je doporučena v úseku mimo zastavěnou část obce, kde jsou staré hrušně navrženy nahradit na pozemcích v majetku obce řadou javorů, lip či kvetoucí třešně ptačí (cca 7ks ve sponu 10m). Pro výsadbu je navržen alejový strom s balem, obvod kmene 12-14cm. Stromy budou mít zapěstovanou korunu ve výšce min. 2,4m.

Příloha: Tabulka inventarizace.