



**JE NUTNÁ ČASOPROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH PLÁNOVANÝCH STAVEB!  
DIO PRO REKONSTRUKCI MOSTU EV. Č. 304-002 A REKONSTRUKCI SILNICE II/304 ŘEŠÍ PD "MOST EV. Č. 304-002 LIBŇATOV", PDPS, 5/2021.**

1	Úprava PD v návaznosti na rekonstrukci mostu ev.č. 304-002	12.2022	R. Hurdálek
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> R. Hurdálek	<i>Č. zakázky</i> 016/20	<i><b>DiK</b></i> <b>Janák, s.r.o.</b> Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Libňatov	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 09.2020	
<i>Investor</i>  Obec Libňatov, č.p. 148, 542 36 Libňatov			
LIBŇATOV STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ U OÚ			<i>Měřítko</i>  1 : 500
D.1.1 VOZOVKA			D.1.1.2g
SITUACE DIO			