



- Seznam navržených dřevin
1. Acer ... javor klen 38 ks
 2. Fagus ... buk lesní 8 ks
 3. Fraxinus ... jasan ztepilý 11 ks



- Seznam navržených dřevin
1. Acer ... javor klen 38 ks
 2. Fagus ... buk lesní 8 ks
 3. Fraxinus ... jasan ztepilý 11 ks



- Seznam navržených dřevin
1. Acer ... javor klen 38 ks
 2. Fagus ... buk lesní 8 ks
 3. Fraxinus ... jasan ztepilý 11 ks

INŽENÝRSKÉ STŘEŽENÍ ZAMĚŘENÍ POLOŽKY DOKUMENTACE
PŘED ZAMČENÍM PRÁD JE TŘEBA NIKDY VYVOZIT INŽENÝRSKÉ STŘEŽENÍ U JAKÝCH SVÁZKŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BIV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

KONTAKT		STŘEŽENÍ	
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ

Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KONTAKT		STŘEŽENÍ	
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BIV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

KONTAKT		STŘEŽENÍ	
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ

Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KONTAKT		STŘEŽENÍ	
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BIV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

KONTAKT		STŘEŽENÍ	
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ

Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KONTAKT		STŘEŽENÍ	
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ
STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ	STŘEŽENÍ