



KM 38,705 - KM 38,235

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 036/14	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravné inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Hostinné	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 11.2014	
<i>Investor</i> Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			<i>Stupeň</i> PDPS
II/325 HOSTINNÉ - PRŮTAH SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY SITUACE DZ			A031 - A029 <i>Měřítko</i> 1:500
			C.1.12