

Mapa situace





P5487

Úprava železniční spodku i svršku - zvýšení zatížitelnosti,
realizace nové pryžové konstrukce,
přeložka SZZ z důvodu realizace chodníků,
další vyvolané úpravy



Žacléř

I/16

